

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@dexpert.com.tr
0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.07.2025 14:00
Rapor No: 06-01-1391775
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.07.2025 13:06

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 05.07.2025 14:00

Full Plus Ekspertiz



06EOK260



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@dexpert.com.tr
0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.07.2025 14:00
Rapor No: 06-01-1391775
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.07.2025 13:06

Sayfa: 2/11
Araç Çıkış Tarihi: 05.07.2025 14:00


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	06EOK260	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	11664	Yakıt Cinsi	Hibrit
Şase	UU1DJF00273218580	Motor Gücü	69 kw
Motor Hacmi	1598cc	Marka	Dacia
Rengi	GRİ	Model	Jogger
Sonraki Muayene Tar.	2027-06-21	Model Yılı	2024
Araç Tipi	MPV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@dexpert.com.tr
0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.07.2025 14:00
Rapor No: 06-01-1391775
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.07.2025 13:06

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 05.07.2025 14:00

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Yakıcı madde izi ve çizik mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@dexpert.com.tr
0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.07.2025 14:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1391775 Araç Giriş Tarihi: 05.07.2025 13:06 Araç Çıkış Tarihi: 05.07.2025 14:00
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3,1 m/km	-2.7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	74	78	4
2. Aks	66	66	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.827	1.6855	7
2. Aks	0.6655	0.734	9
El Freni	163	177	8

Verimlilik

55

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/60/16	92H	5,59 mm	Yazlık
Sol Arka	205/60/16	92H	5,58 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/60/16	92H	5,61 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/60/16	92H	5,48 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@dexpert.com.tr
0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.07.2025 14:00
Rapor No: 06-01-1391775
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.07.2025 13:06

Sayfa: 5/11
Araç Çıkış Tarihi: 05.07.2025 14:00

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 69	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@dexpert.com.tr
0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.07.2025 14:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1391775 Araç Giriş Tarihi: 05.07.2025 13:06 Araç Çıkış Tarihi: 05.07.2025 14:00
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

05.07.2025

Araç:

Dacia Jogger 1.0i 12V TCe 100 ECO-G

Motor kodu:

H4D-480 (H4D-F4)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

UU1DJF00273218580 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

05.07.2025 13:08:50 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzinli motor OBD

ABS

ABS/ESP OBD

7*

Hata kodu DTC 505D7B:

Fren basınc sensörü

Hafıza fonksiyonu arızalı

Hata kodu DTC 505E93:

Fren asistanı

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 508286:

Sanziman kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

Eksik/hatalı CAN sinyali.

Hata kodu DTC 508586:

Gosterge panosu multiplex veri ağı

Hicbir veri yoktur.

Hata kodu DTC 508686:

Araç elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC E14F87:

Araç elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/bağlantı

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC E15B87:

Motor bolmesi araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus bağlantısı

İLETİSİM YOK

Hava yastığı

Airbag OBD

Klima

Klima

Givenlik

CAN Gateway

Konfor

UCH OBD

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC AF7002:

Fren pedali musiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2123:

SURUCU EMNİYET KEMERİ TOKASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC9A11:

Fren lambası kontrolü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC9A15:

Fren lambası kontrolü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC000058:

Yağmur/ışık sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 57117B:

LASTİK BASINCI SENSORU 1

Çok düşük lastik basıncı.

Hata kodu DTC 57127B:

LASTİK BASINCI SENSORU 2

Çok düşük lastik basıncı.

Hata kodu DTC 57137B:

LASTİK BASINCI SENSORU 3

Çok düşük lastik basıncı.

Hata kodu DTC 57147B:

LASTİK BASINCI SENSORU 4

Çok düşük lastik basıncı.

Hata kodu DTC 57117A:

LASTİK BASINCI SENSORU 1

Çok düşük lastik basıncı.

Hata kodu DTC 57127A:

LASTİK BASINCI SENSORU 2

Çok düşük lastik basıncı.

Hata kodu DTC 57137A:

LASTİK BASINCI SENSORU 3

Çok düşük lastik basıncı.

Hata kodu DTC 57147A:

LASTİK BASINCI SENSORU 4

Çok düşük lastik basıncı.

Hata kodu DTC E15387:

Klima kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

İLETİSİM YOK

Konfor

UPC OBD

Hata kodu DTC E15387:

Klima kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

İLETİSİM YOK

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

Gosterge panosu grubu OBD

7*

Hata kodu DTC 941614:

Hata kodu DTC F00313;

Hata kodu DTC F00316:

Güç kaynağı

ARIZALI GÜÇ KAYNAĞI

Hata kodu DTC 941015:

OBD KONTROL LAMBASI

FONKSİYON AKTİF!

Hata kodu DTC E15B87:

Araç elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/bağlantı

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC 942464:

Hava yastığı sistemi

Aktivasyon istendi

Hata kodu DTC 940604:

Konfor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@dexpert.com.tr
0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.07.2025 14:00
Rapor No: 06-01-1391775
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.07.2025 13:06

Sayfa: 7/11
Araç Çıkış Tarihi: 05.07.2025 14:00

Anahtarsız giriş ve siiris modülü CAN 4*

Hata kodu DTC A05111:
DİREKSİYON KOLONU KILITLEME
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC E14F87:
Hata kodu DTC E15B87:
Hata kodu DTC E15487:

Konfor
Park asistani CAN
38

Hata kodu DTC A72A92;
iç 8n sol park yardım senséri
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC A72A96;
iç 8n sol park yardım senséri
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC A72A97;
iç 8n sol park yardım senséri
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC A72B97;
iç 6n sağ park yardım senseri
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC A72C05:
Dis on sağ park yardım senseri
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC A72D12:
On park asistani hoparléri
Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Hata kodu DTC A72D14:
On park asistani hoparléri
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC A72E97:
On sol park yardım senséri
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC A72F05:
Arka sol park yardım senserii
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC A73A55;
ECU

YANLIS KONFIGURASYON
Hata kodu DTC A73B11;
Hata kodu DTC A74B87;
ABS ICIN MULTIPLEKS AG
SINYAL YOK!

Hata kodu DTC A72034:
Dis arka sol park yardım senseri
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC A72092:
Dis arka sol park yardım senseri
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC A72134:
iç arka sol park yardım senséri
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC A72192:
iç arka sol park yardım senséri
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC A72196:
iç arka sol park yardım senséri
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC A72296:
iç arka sağ park yardım senséri
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC A72297:
iç arka sağ park yardım senséri

Hata kodu DTC A72397:
Dis arka sağ park yardım senseri
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC A72404:
ECU
ARIZALI ECU
Hata kodu DTC A72449:
ECU
ARIZALI ECU
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@dexpert.com.tr
0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.07.2025 14:00
Rapor No: 06-01-1391775
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.07.2025 13:06

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 05.07.2025 14:00

Fonksiyon hatalıdır.

Tramer Sorgulaması

***8580 şasi nolu DACIA JOGGER EXTREME HYBRID SMART M.MODE 140 7K markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@dexpert.com.tr
0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.07.2025 14:00
Rapor No: 06-01-1391775
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.07.2025 13:06

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 05.07.2025 14:00

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası
cerçevesi > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@dexpert.com.tr
0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.07.2025 14:00
Rapor No: 06-01-1391775
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.07.2025 13:06

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 05.07.2025 14:00

Diğer



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde İle Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde İle Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde İle Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde İle Zarar Görmüş



Motor kaputu, Dayama çubuğu/Amortisör > Onaysız



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır. Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Motor kaputu dayama çubuğu sabitlemesi eksik.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@dexpert.com.tr
0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.07.2025 14:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-1391775 Araç Giriş Tarihi: 05.07.2025 13:06 Araç Çıkış Tarihi: 05.07.2025 14:00
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası