

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.12.2025 15:33	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/13
Rapor No:	06-01-1443691	Araç Giriş Tarihi:	09.12.2025 14:59	Araç Çıkış Tarihi:	09.12.2025 15:33
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06CDN949



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.12.2025 15:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-1443691 Araç Giriş Tarihi: 09.12.2025 14:59 Araç Çıkış Tarihi: 09.12.2025 15:33
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06CDN949	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	105303	Yakıt Cinsi	Benzin + Lpg
Şase	UU1J9220265819184	Motor Gücü	80 kw
Motor Hacmi	1598cc	Marka	Dacia
Rengi	BEYAZ	Model	Lodgy
İlk Tescil Tarihi	29-09-2020	Sonraki Muayene Tar.	29-09-2027
Model Yılı	2020	Araç Tipi	MPV (Station Wagon**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.12.2025 15:33
Rapor No: 06-01-1443691
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.12.2025 14:59

Sayfa: 3/13
Araç Çıkış Tarihi: 09.12.2025 15:33

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.12.2025 15:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-1443691 Araç Giriş Tarihi: 09.12.2025 14:59 Araç Çıkış Tarihi: 09.12.2025 15:33
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik ve hasar mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapaklarında çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Arıza uyarı ikaz lambası yanıyor.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		Egzoz sistemi katalizör standart dışı işlem mevcut.
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.12.2025 15:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-1443691 Araç Giriş Tarihi: 09.12.2025 14:59 Araç Çıkış Tarihi: 09.12.2025 15:33
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2,4 m/km	3,6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	66	86	20
2. Aks	62	69	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.2455	1.1415	8
2. Aks	0.682	0.7965	14
El Freni	1.52	1.1615	23

Verimlilik

31

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88H	5,83 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/15	88H	5,11 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/65/15	88H	5,76 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/15	88H	5,18 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.12.2025 15:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/13
Rapor No: 06-01-1443691 Araç Giriş Tarihi: 09.12.2025 14:59 Araç Çıkış Tarihi: 09.12.2025 15:33
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
80	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.12.2025 15:33	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/13
Rapor No:	06-01-1443691	Araç Giriş Tarihi:	09.12.2025 14:59	Araç Çıkış Tarihi:	09.12.2025 15:33
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

09.12.2025

Araç:

Dacia Lodgy 1.6i SCe 100 LPG

Motor kodu:

H4M-740 (HAM-D7)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

UU1JJ9220265819184 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

09.12.2025 14:58:12 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P1301:

Hata kodu P0420:

BANK 1 KATALİTİK KONVERTOR VERİMİ

VERİM EN DÜŞÜK SEVİYENİN ALTINDA

Hata kodu P1589:

Hata kodu P1301:

Hata kodu P0420:

BANK 1 KATALİTİK KONVERTOR VERİMİ

VERİM EN DÜŞÜK SEVİYENİN ALTINDA

Hata kodu P1301:

Motor

Benzinli motor OBD

Hata kodu DTC 0420009:

Katalizator

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 1301F8:

Silindir 1 ateşleme devresi

GAZ KULLANIMI SİRASINDA TEKLEMELER ALGILANDI

Hata kodu DTC 018421:

GAZ SICAKLIĞI SENSÖRÜ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 158929:

Rolanti miusiri

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

ABS/ESP OBD

Hata kodu DTC C40100:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus/baglantı

GEÇERSİZ SİNYAL

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hava yastığı

Airbag OBD

Hata kodu DTC 903617:

Hava yastığı kumanda ünitesi

ARIZALI GÜÇ KAYNAĞI

Konfor

UCH OBD

Hata kodu DTC 95F108:

Hata kodu

ONEMSİZ ARIZA KODU

Hata kodu DTC 953018:

SOL SİNYAL LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 953118:

SAG SİNYAL LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 5A8055:

Lastik basıncı kontrolü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 5A8268:

LASTİK BASINCI SENSÖRÜ 1

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 5A8368:

LASTİK BASINCI SENSÖRÜ 2

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 5A8468:

LASTİK BASINCI SENSÖRÜ 3

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 5A8568:

LASTİK BASINCI SENSÖRÜ 4

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 926681:

AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İÇİN SENSÖR

ARIZALI GÜÇ KAYNAĞI

Hata kodu DTC 926696:

AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İÇİN SENSÖR

ARIZALI GÜÇ KAYNAĞI

Konfor

Gösterge panosu grubu OBD

Hata kodu DTC F00316:

Güç kaynağı

arızalı güç kaynağı ECU

Hata kodu DTC F00317;

Güç kaynağı

arızalı güç kaynağı ECU

Direksiyon

Direksiyon OBD

Ses/Video

Radio OBD

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.12.2025 15:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/13
Rapor No: 06-01-1443691 Araç Giriş Tarihi: 09.12.2025 14:59 Araç Çıkış Tarihi: 09.12.2025 15:33
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
10.06.2023		ERP-Çarpma	Hayır	13463.31	TL
03.02.2022		ERP-Çarpma	Hayır	5594.96	TL
24.12.2021		ERP-Çarpma	Hayır	7249.69	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.12.2025 15:33
Rapor No: 06-01-1443691
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.12.2025 14:59

Sayfa: 9/13
Araç Çıkış Tarihi: 09.12.2025 15:33

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.12.2025 15:33	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/13
Rapor No:	06-01-1443691	Araç Giriş Tarihi:	09.12.2025 14:59	Araç Çıkış Tarihi:	09.12.2025 15:33
Mersis No:	0309073518100001				

Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol
> Ezik


Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.12.2025 15:33
Rapor No: 06-01-1443691
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.12.2025 14:59

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 09.12.2025 15:33



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Egzoz sistemi, Egzoz sistemi > Standart Dışı Onarım



Egzoz sistemi, Egzoz sistemi > Standart Dışı Onarım



Motor kaputu, Motor kaputu > Boyası Atmış



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Pandizot > Sökülmüş-Yok



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Pano/Göstergeler, Pano/Göstergeler > Uyarı Lambası Yanıyor

Parça Grubu

Kapı, sol ön

Parça ve Hasar

Kapı gergisi - Ses Yapıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.12.2025 15:33	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/13
Rapor No:	06-01-1443691	Araç Giriş Tarihi:	09.12.2025 14:59	Araç Çıkış Tarihi:	09.12.2025 15:33
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor kaputu işlemli boyalı.

Diğer notlar;

Motor arıza, lastik basınç ve ateşleme sistemi uyarı ikaz lambaları yanıyor. Arıza uyarı ikaz lambaları yandığından DYNO testi yapılamadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.12.2025 15:33	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-1443691	Araç Giriş Tarihi:	09.12.2025 14:59	Araç Çıkış Tarihi:	09.12.2025 15:33
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası