

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.12.2025 09:38	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/12
Rapor No:	06-01-2445394	Araç Giriş Tarihi:	15.12.2025 13:38	Araç Çıkış Tarihi:	18.12.2025 09:38
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06ADS311



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.12.2025 09:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-2445394 Araç Giriş Tarihi: 15.12.2025 13:38 Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2025 09:38
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	06ADS311	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	99985	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	UU15SDL1A56833407	Motor Gücü	66 kw
Marka	Dacia	Motor Hacmi	898cc
Rengi	GRI	Model	Sandero
İlk Tescil Tarihi	01-02-2017	Sonraki Muayene Tar.	16-12-2025
Model Yılı	2016	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.12.2025 09:38
Rapor No: 06-01-2445394
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.12.2025 13:38

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2025 09:38

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.12.2025 09:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-2445394 Araç Giriş Tarihi: 15.12.2025 13:38 Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2025 09:38
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Yakıcı madde izi, dolu hasarı, ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapaklar hasarı
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Ön amortisör toz körükleri hasarlı
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.12.2025 09:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-2445394 Araç Giriş Tarihi: 15.12.2025 13:38 Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2025 09:38
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1.4 m/km	-8.7 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	74	80	6
2. Aks	72	76	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.7755	1.508	15
2. Aks	0.8225	0.7015	14
El Freni	0.7625	0.681	10

Verimlilik

43

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	4,77 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	5,35 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	4,89 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	5,14 mm	Yazlık



Jant kapağı seti > Hasarlı



Jant kapağı seti > Hasarlı



Jant kapağı seti > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.12.2025 09:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-2445394 Araç Giriş Tarihi: 15.12.2025 13:38 Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2025 09:38
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
66	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.12.2025 09:38	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-2445394	Araç Giriş Tarihi:	15.12.2025 13:38	Araç Çıkış Tarihi:	18.12.2025 09:38
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

15.12.2025

Arac:

Dacia Sandero-II Stepway 0.9i TCe

Motor kodu:

H4B-400 (H4B-A4)

Üretim yılı;

12-16

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

UU15SDL1A56833407 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

15.12.2025 14:06:03 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzinli motor OBD

Hata kodu DTC 226321:

Sarj basıncı kontrolü

KONTROL SAPMASI

Hata kodu DTC 1525F3;

Hız kontrol sistemi elektronik kumanda ünitesi

HATALI CAN SINYALI

ABS

ABS/ESP OBD

Hata kodu DTC C40200:

SANZIMAN ECU İLE CAN İLETİSİMİ

GEÇERSİZ VEYA MANTIKSİZ

Hata kodu DTC C42200:

Merkezi kumanda Ünitesine CAN-Bus/bağlantı

MANTIKSİZ SINYAL

Hata kodu DTC C42300:

Gosterge panosuna CAN-Bus-bağlantı

HATALI MESA]

Hata kodu DTC C12600:

Direksiyon acisi sensorüne CAN-Bus-bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 5A9186:

ECU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 5A607B:

Lastik havası kontrol sistemi

En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşük.

Hata kodu DTC F00316:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

ECU

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hava yastığı

Airbag OBD

Konfor

UCH OBD

Hata kodu DTC 952014:

Mars motoru rölesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 95F108:

Hata kodu

ONEMSİZ ARIZA KODU

Hata kodu DTC 953018:

SOL SINYAL LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 953118:

SAG SINYAL LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 956401:

Fren pedali musiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 926681:

AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İÇİN SENSOR

ARIZALI GUC KAYNAGI

Konfor

Gosterge panosu grubu OBD

Hata kodu DTC F00316:

Guc kaynagi

arizali giic kaynagi ECU

Hata kodu DTC 941211:

Dis dis hava sıcaklık algılayıcısı

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 941213:

Dis dis hava sıcaklık algılayıcısı

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Direksiyon

Direksiyon OBD

Hata kodu DTC F003:

Guc kaynagi

arizali giic kaynagi ECU

Hata kodu DTC 5608:

Servo direksiyon elektronik kumanda ünitesi

Fonksiyon hatalıdır.

Ses/Video

Radio OBD

Hata kodu DTC 930D13;

On sag hoparlör

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 930F13;

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

On sol hoparlör

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 930B13:

Arka sag hoparlör

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 931113:

Arka sol hoparlör

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 932813:

Gurultu azaltma için mikrofon, arka koltuk

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 93F016:

AKU VOLTAJI

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.12.2025 09:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-2445394 Araç Giriş Tarihi: 15.12.2025 13:38 Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2025 09:38
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
01.08.2019		ERP-Çarpisma	Hayır	2074.66	TL
30.07.2019		Çarpisma	Hayır	645.54	TL
12.01.2018		ERP-Çarpisma	Hayır	332.68	TL
03.10.2017		ERP-Çarpisma	Hayır	3269.77	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.12.2025 09:38
Rapor No: 06-01-2445394
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.12.2025 13:38

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2025 09:38

Araç Resimleri



Çizik



Kaporta, B-direk, sol > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

Vuruk



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.12.2025 09:38
Rapor No: 06-01-2445394
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.12.2025 13:38

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2025 09:38


Diğer



Ön aks, Aks mili, toz körüğü, sağ > Hasarlı



Ön aks, Aks mili, toz körüğü, sol > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Kaporta, C-direk, sağ > Noktasal Ezik



Kaporta, B-direk, sol > Noktasal Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Noktasal Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Noktasal Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Dolu Hasarı



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Dolu Hasarı



Tavan, Tavan > Dolu Hasarı



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Noktasal Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 18.12.2025 09:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-2445394 Araç Giriş Tarihi: 15.12.2025 13:38 Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2025 09:38
Mersis No: 0309073518100001




Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno testi yapılamadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.12.2025 09:38	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-2445394	Araç Giriş Tarihi:	15.12.2025 13:38	Araç Çıkış Tarihi:	18.12.2025 09:38
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası