

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 19.11.2025 15:41 Bayi No: 0603 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-03-3435265 Araç Giriş Tarihi: 12.11.2025 14:37 Araç Çıkış Tarihi: 19.11.2025 15:41
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



35HOU19

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 19.11.2025 15:41 Bayi No: 0603 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-03-3435265 Araç Giriş Tarihi: 12.11.2025 14:37 Araç Çıkış Tarihi: 19.11.2025 15:41
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
FİAT)

Araç Bilgileri

Plaka	35HOU19	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	146971	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	UU15SDAG949460755	Motor Gücü	55 kw
Motor Hacmi	1149cc	Marka	Dacia
Rengi	GRİ	Model	Sandero
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2013
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 19.11.2025 15:41 Bayi No: 0603 Sayfa: 3/12
Rapor No: 06-03-3435265 Araç Giriş Tarihi: 12.11.2025 14:37 Araç Çıkış Tarihi: 19.11.2025 15:41
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik ve hasar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, çizik ve deforme mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Deforme mevcut.
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sol sinyal lambası nemli.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapağı seti çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçağı ve rolantide dalgalanma mevcut. Harici ses ve titreme mevcut.
Şanzıman		Debriyaj aşınmış. Vites geçişleri kontrol.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü verileri düşük.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 19.11.2025 15:41 Bayi No: 0603 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-03-3435265 Araç Giriş Tarihi: 12.11.2025 14:37 Araç Çıkış Tarihi: 19.11.2025 15:41
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2 m/km	0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	70	0
2. Aks	65	66	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	373	365	2
2. Aks	115	127	9
El Freni	151	165	8

Verimlilik

99

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88H	6,29 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/15	88H	6,72 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/65/15	88H	6,32 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/15	88H	6,69 mm	Yazlık



Jant kapağı seti > Çizik



Jant kapağı seti > Çizik



Jant kapağı seti > Çizik



Jant kapağı seti > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 19.11.2025 15:41 Bayi No: 0603 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-03-3435265 Araç Giriş Tarihi: 12.11.2025 14:37 Araç Çıkış Tarihi: 19.11.2025 15:41
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
55	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 19.11.2025 15:41 Bayi No: 0603 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-03-3435265 Araç Giriş Tarihi: 12.11.2025 14:37 Araç Çıkış Tarihi: 19.11.2025 15:41
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

HELLA GUTMANN
12.11.2025
Araç: Dacia Sandero-II 1.2i
Motor kodu: D4F-732 (DAF-F7)
Üretim yılı: 12-15
Kilometre durumu
Lisans numarası :
VIN: UU15SDAG949460755 (kumanda ünitesinden okunan
)

Gösterge panosu grubu OBD
Radyo OBD
uo
mega macs PC

Test edilmiş: 12.11.2025 14:46:23 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Benzinli motor OBD 2
Hata kodu DTC 013611:
Katalizatörden sonraki lambda sondası
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 01061C:
MAP/takviye basıncı
UYUM YOK
ABS ABS/ESP OBD 3
Hata kodu DTC C40100:
Motor kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı
GEÇERSİZ SİNYAL
Hata kodu DTC C10000:
MULTİPLEKS AĞ | |
MULTİPLEKS AĞA ENJEKSİYON DAĞITIM ÇIKIŞI YOK!
Hata kodu DTC 405164:
Direks. açısı sen
HATALI SİNYAL
Hava yastığı Airbag OBD 1
Hata kodu DTC 80D224:
Hava yastığı kontrol lambası
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Konfor UCH OBD 3
Hata kodu DTC 95F031:
Transponder
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 953018:
Hella Gutmann Solutions GmbH -1- mega macs PC
SOL SİNYAL LAMBASI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 953118:
SAĞ SİNYAL LAMBASI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Konfor
Ses/Video
Hata kodu DTC 930D1C:
Ön sağ hoparlör
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 930F13:
On sol hoparlör
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 930F1C:
On sol hoparlör
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 93CF73:
ARIZALI DÜĞME
HATALI DÜĞME FONKSİYONU!
Hata kodu DTC 93F016:
AKÜ VOLTAJ — | |
HATALI VOLTAJ/GÜÇ KAYNAĞI
Hella Gutmann Solutions GmbH

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 19.11.2025 15:41 Bayi No: 0603 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-03-3435265 Araç Giriş Tarihi: 12.11.2025 14:37 Araç Çıkış Tarihi: 19.11.2025 15:41
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
04.09.2025		Çarpisma	Hayır	76950.85	TL
11.07.2025		Çarpisma	Hayır	7378.39	TL
17.04.2025		Çarpisma	Hayır	21465.11	TL
09.03.2024		Çarpisma	Hayır	19729.94	TL
08.12.2021		ERP-Çarpisma	Hayır	11619.8	TL
12.08.2016		ERP-Çarpisma	Hayır	942.89	TL
11.07.2014		ERP-Çarpisma	Hayır	3395.76	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	19.11.2025 15:41	Bayi No:	0603	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-03-3435265	Araç Giriş Tarihi:	12.11.2025 14:37	Araç Çıkış Tarihi:	19.11.2025 15:41
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 19.11.2025 15:41
Rapor No: 06-03-3435265
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0603
Araç Giriş Tarihi: 12.11.2025 14:37

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 19.11.2025 15:41



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Çizik



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik


Diğer



İlave lambalar, İlave farlar, sol > Islak-Nemli



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Kaporta, Sol Podye Sacı > Standart Dışı Onarım

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 19.11.2025 15:41
Rapor No: 06-03-3435265
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0603
Araç Giriş Tarihi: 12.11.2025 14:37

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 19.11.2025 15:41



Motor, Hava filtresi > Standart Dışı Onarım



Kapi, sol ön, Kapi, sol ön > Standart Dışı Onarım



Kapi, sağ ön, Kapi, sağ ön > Hasarlı



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Hasarlı



Kapi, sağ arka, Kapi, sağ arka > Noktasal Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Noktasal Ezik



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Parça Grubu

Marşbiyel, sol

Kaporta

Kaporta

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sol - Boyalı

C-direk, sol - Boyalı

Sağ Ön Şase - Pas

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	19.11.2025 15:41	Bayi No:	0603	Sayfa:	11/12
Rapor No:	06-03-3435265	Araç Giriş Tarihi:	12.11.2025 14:37	Araç Çıkış Tarihi:	19.11.2025 15:41
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Diğer notlar;

Koltuklarda ve direksiyon simidinde harici kılıf olduğundan dolayı gözle kusur kontrolü yapılamadı. Araçta rolanti dalgalanması mevcut(ateşleme sistemi kontrol) . Araç 4 kapı fitillerinde deformasyon mevcut. Sol ön kapı sökülmüş, takılmış. Araç dışı kirli olduğundan dolayı gözle boya, kusur kontrolü yapılamamıştır. Ön takım kontrol önerilir. Muhtelif yerlerinde ezik, çizik ve taş izleri mevcut.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 19.11.2025 15:41 Bayi No: 0603 Sayfa: 12/12
Rapor No: 06-03-3435265 Araç Giriş Tarihi: 12.11.2025 14:37 Araç Çıkış Tarihi: 19.11.2025 15:41
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası