

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.08.2026 09:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1509191 Araç Giriş Tarihi: 05.08.2026 11:52 Araç Çıkış Tarihi: 06.08.2026 09:39
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06FSS091



Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.08.2026 09:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1509191 Araç Giriş Tarihi: 05.08.2026 11:52 Araç Çıkış Tarihi: 06.08.2026 09:39
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	06FSS091	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	14927	Yakıt Cinsi	Benzin + Lpg
Şase	UU1DJF00975980339	Motor Gücü	74 kw
Marka	Dacia	Motor Hacmi	999cc
Rengi	BEYAZ	Model	Sandero
İlk Tescil Tarihi	28-01-2026	Sonraki Muayene Tar.	30-10-2028
Model Yılı	2025	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.08.2026 09:39
Rapor No: 06-01-1509191
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.08.2026 11:52

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 06.08.2026 09:39

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.08.2026 09:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1509191 Araç Giriş Tarihi: 05.08.2026 11:52 Araç Çıkış Tarihi: 06.08.2026 09:39
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Sağ arka plastik muhafaza kırılmış
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.08.2026 09:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1509191 Araç Giriş Tarihi: 05.08.2026 11:52 Araç Çıkış Tarihi: 06.08.2026 09:39
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.9 m/km	-3,6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	67	72	5
2. Aks	52	50	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.6585	1.446	12
2. Aks	1.4025	1.3485	3
El Freni	0.7845	0.7865	0

Verimlilik

51

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/60/16	92H	5,9 mm	Yazlık
Sol Arka	205/60/16	92H	6,4 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/60/16	92H	5,9 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/60/16	92H	6,4 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.08.2026 09:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1509191 Araç Giriş Tarihi: 05.08.2026 11:52 Araç Çıkış Tarihi: 06.08.2026 09:39
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
74	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.08.2026 09:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1509191 Araç Giriş Tarihi: 05.08.2026 11:52 Araç Çıkış Tarihi: 06.08.2026 09:39
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;

05.08.2026
Arac:
Dacia Sandero-III 1.0 TCe 100 ECO-G
Motor kodu:
H4D-480
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
UU1DJF00975980339 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmiş:
05.08.2026 11:56:04 /
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Benzinli motor OBD
Hata kodu DTC 0226F1:
Gaz pedali konumu
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 229322:
Gaz basınc sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 131821:
Gaz basınc sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
ABS
ABS/ESP OBD
Hata kodu DTC 508786:
Sigorta ve anahtarlama unitelerine CAN-Bus/bağlantı
i
ALINAN GECERSİZ VERİ
Hata kodu DTC E15B87:
Motor bolmesi araç elektrik sistemi kumanda linite
sine CAN-Bus bağlantısı
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC 50A07B:
Vakum sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hava yastığı
Airbag OBD
Klima
Klima
Güvenlik
Park asistanı CAN
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Konfor
UCH OBD
Hata kodu DTC AF7002:
Fren pedali müşiri
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC AF7324:
KAVRAMA SVICI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2123:
SURUCU EMNİYET KEMERİ TOKASI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC AC9A15:
Fren lambası kontrolü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Konfor
UPC OBD
Hata kodu DTC 923064:
Mars motoru
FONKSİYON/ARIZALI DEVRE
Konfor
Gösterge panosu grubu OBD
Hata kodu DTC E15B87:
Araç elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/bağlantı
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC 942464:
Hava yastığı sistemi
Aktivasyon istendi
Hırsızlık koruması
CAN Gateway
Direksiyon
Direksiyon OBD
Hata kodu DTC 561764:
Seritte kalma yardımcısı
Fonksiyon hatalıdır.
Ses/Video
İletişim birimi CAN
Hata kodu DTC 934198:
ECU
YANLIŞ KONFIGURASYON
Ses/Video
Telematics
4*
Hata kodu DTC E18C87:
Hata kodu DTC E15B87:
Motor bolmesi araç elektrik sistemi kumanda linite
sine CAN-Bus bağlantısı
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC AE2306:
Telefon modülü (GSM)
HATALI İLETİSİM!
Hata kodu DTC AE3129:
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.08.2026 09:39	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/10
Rapor No:	06-01-1509191	Araç Giriş Tarihi:	05.08.2026 11:52	Araç Çıkış Tarihi:	06.08.2026 09:39
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

UU1DJF00975980339 şase nolu ve 06FSS091 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.08.2026 09:39	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/10
Rapor No:	06-01-1509191	Araç Giriş Tarihi:	05.08.2026 11:52	Araç Çıkış Tarihi:	06.08.2026 09:39
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Diğer




Kaporta, Muhafaza, arka >
Kırılmış



Tampon, ön, Ön tampon >
Ayarsız



Tampon, ön, Ön tampon >
Ayarsız



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Yüzeysel çizikler mevcut

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO test yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.08.2026 09:39	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1509191	Araç Giriş Tarihi:	05.08.2026 11:52	Araç Çıkış Tarihi:	06.08.2026 09:39
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası