

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bah ekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.08.2026 15:15	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/11
Rapor No:	06-01-2508530	Ara� Giriş Tarihi:	03.08.2026 14:46	Ara� Çıkış Tarihi:	03.08.2026 15:15
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06FSS092



Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.08.2026 15:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-2508530 Araç Giriş Tarihi: 03.08.2026 14:46 Araç Çıkış Tarihi: 03.08.2026 15:15
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	06FSS092	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	9403	Yakıt Cinsi	Benzin + Lpg
Şase	UU1DJF00975980485	Motor Gücü	67 kw
Marka	Dacia	Motor Hacmi	999cc
Rengi	BEYAZ	Model	Sandero
İlk Tescil Tarihi	28-01-2026	Sonraki Muayene Tar.	30-10-2028
Model Yılı	2025	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.08.2026 15:15
Rapor No: 06-01-2508530
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.08.2026 14:46

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 03.08.2026 15:15

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.08.2026 15:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-2508530 Araç Giriş Tarihi: 03.08.2026 14:46 Araç Çıkış Tarihi: 03.08.2026 15:15
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		ezik ve küçük çizik mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.08.2026 15:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-2508530 Araç Giriş Tarihi: 03.08.2026 14:46 Araç Çıkış Tarihi: 03.08.2026 15:15
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-4,1 m/km	-3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	80	81	1
2. Aks	64	49	15



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.4805	1.4565	1
2. Aks	112	141	20.5
El Freni	0.7215	0.555	23

Verimlilik

36

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/60/16	92H	6,2 mm	Yazlık
Sol Arka	205/60/16	92H	6,6 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/60/16	92H	6,2 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/60/16	92H	6,6 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.08.2026 15:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-2508530 Araç Giriş Tarihi: 03.08.2026 14:46 Araç Çıkış Tarihi: 03.08.2026 15:15
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
67	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.08.2026 15:15	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-2508530	Araç Giriş Tarihi:	03.08.2026 14:46	Araç Çıkış Tarihi:	03.08.2026 15:15
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:	Hata kodu DTC AC2123:
Faks:	SURUCU EMNİYET KEMERİ TOKASI
E-mail:	ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
İnternet:	Hata kodu DTC AC9A15:
	Fren lambası kontrolü
03.08.2026	ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Arac:	Hata kodu DTC DC0000S8:
Dacia Sandero-III 1.0 Tce 100 ECO-G	Yağmur/ısı sensörü
Motor kodu:	ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
H4D-480	Konfor
Üretim yılı:	UPC OBD
Kilometre durumu:	Konfor
Lisans numarası :	Gösterge panosu grubu OBD
VİN:	4*
UU1DJF00975980485 (kumanda ünitesinden okunan)	Hata kodu DTC 940211:
Test edilmiş:	Besleme oranı
03.08.2026 14:49:02 /	Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu / Genel sorgulama / -	Hata kodu DTC E15B87:
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması	Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/ba
Bileşen grubu	glantı
Sistem	İLETİSİM YOK
Hata	Hata kodu DTC 942464:
OBD	Hava yastığı sistemi
OBD	Aktivasyon istendi
Motor	Hata kodu DTC 940815:
Benzinli motor OBD	EMNİYET KEMERİ UYARI LAMBASI
Hata kodu DTC 0226F1:	ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Gaz pedali konumu	Hırsızlık koruması
Fonksiyon hatalıdır.	CAN Gateway
ABS	Direksiyon
ABS/ESP OBD	Direksiyon OBD
Hata kodu DTC 508786:	Hata kodu DTC 561764:
Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN-Bus/bağlantı	Seritte kalma yardımcısı
i	Fonksiyon hatalıdır.
ALINAN GECERSİZ VERİ	Ses/Video
Hata kodu DTC 508386:	İletişim birimi CAN
Direksiyon acisi sensörüne CAN-Bus-bağlantı	Hata kodu DTC 93514B:
BOZUK İLETİSİM	ECU
Hata kodu DTC E15B87:	Fonksiyon hatalıdır.
Motor bolmesi arac elektrik sistemi kumanda linite	Ses/Video
sine CAN-Bus bağlantısı	Telematics
İLETİSİM YOK	4*
Hata kodu DTC 50A07B:	Hata kodu DTC E18C87:
Vakum sensörü	Hata kodu DTC E15B87:
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ	Motor bolmesi arac elektrik sistemi kumanda linite
Hava yastığı	sine CAN-Bus bağlantısı
Airbag OBD	İLETİSİM YOK
Klima	Hella Gutmann Solutions GmbH
Klima	mega macs PC
Givenlik	Hata kodu DTC AE2306:
Park asistanı CAN	Telefon modülü (GSM)
Konfor	HATALI İLETİSİM!
UCH OBD	Hata kodu DTC AE3129:
Hata kodu DTC AF7001:	Hella Gutmann Solutions GmbH
Fren pedali musiri	mega macs PC
Hella Gutmann Solutions GmbH	
mega macs PC	
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ	
Hata kodu DTC AF7324:	
KAVRAMA SVICI	
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ	
Hata kodu DTC AC2024:	
Mars motoru	
FONKSİYON/ARIZALI DEVRE	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.08.2026 15:15	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-2508530	Araç Giriş Tarihi:	03.08.2026 14:46	Araç Çıkış Tarihi:	03.08.2026 15:15
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

UU1DJF00975980485 şase nolu ve 06FSS092 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.08.2026 15:15	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-2508530	Araç Giriş Tarihi:	03.08.2026 14:46	Araç Çıkış Tarihi:	03.08.2026 15:15
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Çizik

Vuruk




Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.08.2026 15:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-2508530 Araç Giriş Tarihi: 03.08.2026 14:46 Araç Çıkış Tarihi: 03.08.2026 15:15
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu

Çamurluk, sol

Parça ve Hasar

Çamurluk, sol - Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılmadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.08.2026 15:15	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-2508530	Araç Giriş Tarihi:	03.08.2026 14:46	Araç Çıkış Tarihi:	03.08.2026 15:15
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası