

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.05.2026 09:09
Rapor No: 06-01-1484707
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.04.2026 17:07

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 02.05.2026 09:09

Full Plus Ekspertiz



06FYM430



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.05.2026 09:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1484707 Araç Giriş Tarihi: 30.04.2026 17:07 Araç Çıkış Tarihi: 02.05.2026 09:09
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(RENAULT)

Araç Bilgileri

| | | | |
|-------------------|-------------------|----------------------|------------|
| Plaka | 06FYM430 | Şanzıman Tipi | Otomatik |
| KM | 39939 | Yakıt Cinsi | Benzin |
| Şase | UU1DJF00672896352 | Motor Gücü | 66 kw |
| Marka | Dacia | Motor Hacmi | 999cc |
| Rengi | YEŞİL | Model | Sandero |
| İlk Tescil Tarihi | 24-06-2024 | Sonraki Muayene Tar. | 16-04-2026 |
| Model Yılı | 2024 | Araç Tipi | Hatchback |
| Ruhsat Sahibi | TAN OTO | Kapı Sayısı | 5 Kapı |


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.05.2026 09:09
Rapor No: 06-01-1484707
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.04.2026 17:07

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 02.05.2026 09:09

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.05.2026 09:09
Rapor No: 06-01-1484707
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.04.2026 17:07

Sayfa: 4/11
Araç Çıkış Tarihi: 02.05.2026 09:09

Kontrol Listesi

| | | |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

| | Durum | Notlar |
|---|------------------------|------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı | BAKIM GEREKLİ | Yüzeysel çizik ve Rötüş mevcut |
| Araç Koltukları Mekanizmaları | SORUNSUZ | |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri | SORUNSUZ | |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri | SORUNSUZ | |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi | SORUNSUZ | |
| Silecekler | SORUNSUZ | |
| Elektrik ve Elektronik Aksam | SORUNSUZ | |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri | SORUNSUZ | |
| Lastik ve Jantlar | BAKIM GEREKLİ | Sol arka lastik vida girmiş. |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları | SORUNSUZ | |
| Yürür Aksam | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ | Ön amortisör toz körükleri hasarlı |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi | SORUNSUZ | |
| Şanzıman | SORUNSUZ | |
| Diferansiyel | SORUNSUZ | |
| Direksiyon Sistemi | SORUNSUZ | |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs.) | SORUNSUZ | |
| Park Sensörleri | SORUNSUZ | |
| Araç Altı | SORUNSUZ | |
| Akü | SORUNSUZ | |
| Klima | SORUNSUZ | |
| Cam ve Cam Düğmeleri | SORUNSUZ | |
| Kayışlar ve Rulmanlar | SORUNSUZ | |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular | SORUNSUZ | |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu | SORUNSUZ | |

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.05.2026 09:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1484707 Araç Giriş Tarihi: 30.04.2026 17:07 Araç Çıkış Tarihi: 02.05.2026 09:09
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN | ARKA |
|----------|-----------|
| 3,8 m/km | -2,5 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 70 | 76 | 6 |
| 2. Aks | 58 | 59 | 1 |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|-------|--------|-----------|
| 1. Aks | 1.282 | 1.2035 | 6 |
| 2. Aks | 118 | 152 | 22,5 |
| El Freni | 114 | 148 | 23 |


Verimlilik

39

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

| Aks | Ebat | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön | 205/60/16 | 92H | 5,41 mm | Yazlık |
| Sol Arka | 205/60/16 | 92H | 6,13 mm | Yazlık |
| Sağ Ön | 205/60/16 | 92H | 5,33 mm | Yazlık |
| Sağ Arka | 205/60/16 | 92H | 6,28 mm | Yazlık |



Lastik, sol arka >
Delinmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.05.2026 09:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1484707 Araç Giriş Tarihi: 30.04.2026 17:07 Araç Çıkış Tarihi: 02.05.2026 09:09
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

| | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| Ölçülen Motor Torku - | Teker Torku - | Teker Gücü - | Test Hızı - |
| NM | NM | KW | km/h |
| Ruhsat Verisi Güç 66 | Test Sonucu Güç - | Kayıp Güç - | Performans % -- |
| KW | KW | KW | |

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.05.2026 09:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1484707 Araç Giriş Tarihi: 30.04.2026 17:07 Araç Çıkış Tarihi: 02.05.2026 09:09
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;
30.04.2026
Arac:
Dacia Sandero-III 1.0 TCe 90
Motor kodu:
H4D-470 (H4D-E4)
Uretim yili;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
UU1DJF00672896352 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmiş:
30.04.2026 17:26:11/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Benzinli motor OBD
ABS
ABS/ESP OBD
Hata kodu DTC E15B87:
Motor bolmesi arac elektrik sistemi kumanda linite sine CAN-Bus bağlantısı
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC 50A07B:
Vakum sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hava yastığı
Airbag OBD
Hata kodu DTC 80D513;:
Yolcu hava yastığı kapatma kontrol lambası
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 80D313;
Hava yastığı kontrol lambası
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Klima
Klima
Konfor
UCH OBD
Hata kodu DTC AF7001:
Fren pedali musiri
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC AC2024:
Mars motoru
FONKSİYON/ARIZALI DEVRE
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu DTC AC2123:
SURUCU EMNİYET KEMERİ TOKASI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC AC9A11:
Fren lambası kontrolü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC AC9A15:
Fren lambası kontrolü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor
UPC OBD
Hata kodu DTC 923064:
Mars motoru
FONKSİYON/ARIZALI DEVRE
Konfor
Gosterge panosu grubu OBD
Hata kodu DTC 940815:
EMNİYET KEMERİ UYARI LAMBASI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Konfor
Anahtarsız giriş ve siiris modülü CAN
4*
Hata kodu DTC A07068:
Hata kodu DTC E14F87:
Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba glanti
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu DTC E15B87:
Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba glanti
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu DTC E15487:
Sanziman
CVT sanziman
Hırsızlık koruması
CAN Gateway
Direksiyon
Direksiyon OBD
Ses/Video
İletişim birimi CAN
11*
Hata kodu DTC 934198:
ECU
YANLIS KONFIGURASYON
Hata kodu DTC 930B13:
Arka sağ hoparlor
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 930B1C:
Arka sağ hoparlor
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 930D13;
On sağ hoparlor
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 930D1C:
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
On sağ hoparlor
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 931113:
Arka sol hoparlor
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 93111C:
Arka sol hoparlor
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 930F13;
On sol hoparlor
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 930F1C:
On sol hoparlor
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 931513:
FM 1 amplifikator
Fonksiyon hatalıdır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.05.2026 09:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-1484707 Araç Giriş Tarihi: 30.04.2026 17:07 Araç Çıkış Tarihi: 02.05.2026 09:09
Mersis No: 0309073518100001

Hata kodu DTC 932413:
GPS anten
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Ses/Video
Telematics
Hata kodu DTC AE16FO:
TELEMATİK ECU
Hatalı iletişim protokolu.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

UU1DJF00672896352 şase nolu ve 06FYM430 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.05.2026 09:09
Rapor No: 06-01-1484707
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.04.2026 17:07

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 02.05.2026 09:09

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sol arka, Nikelaj >
Çizik

Vuruk



Tampon, ön, Ön tampon >
Vuruk

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.05.2026 09:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1484707 Araç Giriş Tarihi: 30.04.2026 17:07 Araç Çıkış Tarihi: 02.05.2026 09:09
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Ön aks, Amortisör körüğü, sol > Hasarlı




Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Rötüş



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Rötüş



Ön aks, Amortisör körüğü, sağ > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor kaputu, sağ ve sol ön çamurlukta koruma folyosu olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Araç genelinde yüzeysel çizikler mevcut

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılamadı. Koltuklarda kılıf olduğundan kusur tespiti yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.05.2026 09:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-1484707 Araç Giriş Tarihi: 30.04.2026 17:07 Araç Çıkış Tarihi: 02.05.2026 09:09
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araçın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası