

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.08.2026 12:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1512697 Araç Giriş Tarihi: 18.08.2026 11:33 Araç Çıkış Tarihi: 18.08.2026 12:39
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06EMJ558



Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.08.2026 12:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1512697 Araç Giriş Tarihi: 18.08.2026 11:33 Araç Çıkış Tarihi: 18.08.2026 12:39
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	06EMJ558	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	36910	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	UU1DJF00X72896385	Motor Gücü	66 kw
Marka	Dacia	Motor Hacmi	999cc
Rengi	MAVİ	Model	Sandero
İlk Tescil Tarihi	02-07-2024	Sonraki Muayene Tar.	19-04-2027
Model Yılı	2024	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.08.2026 12:39
Rapor No: 06-01-1512697
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.08.2026 11:33

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 18.08.2026 12:39

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.08.2026 12:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1512697 Araç Giriş Tarihi: 18.08.2026 11:33 Araç Çıkış Tarihi: 18.08.2026 12:39
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		taş izleri, ezik ve çizik mevcut. hafif dolu hasarı izi mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		kirli
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		ön amortisör toz körükleri hasarlı
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		yağ filtresi sızdırıyor.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		ön cam ufak taş izleri mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.08.2026 12:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1512697 Araç Giriş Tarihi: 18.08.2026 11:33 Araç Çıkış Tarihi: 18.08.2026 12:39
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.5 m/km	-3,9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	78	71	7
2. Aks	46	61	15



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.489	1.3845	7
2. Aks	1,4355	1,4865	3,5
El Freni	82	134	39

Verimlilik

48

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/60/16	92H	5,7 mm	Yazlık
Sol Arka	205/60/16	92H	6,2 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/60/16	92H	5,7 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/60/16	92H	6,2 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.08.2026 12:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1512697 Araç Giriş Tarihi: 18.08.2026 11:33 Araç Çıkış Tarihi: 18.08.2026 12:39
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
66	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.08.2026 12:39	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1512697	Araç Giriş Tarihi:	18.08.2026 11:33	Araç Çıkış Tarihi:	18.08.2026 12:39
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:	ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Faks:	Hata kodu DTC 940815:
E-mail:	EMNİYET KEMERİ UYARI LAMBASI
İnternet:	ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
	Konfor
18.08.2026	Anahtarsız giriş ve siiris modülü CAN
Arac:	3*
Dacia Sandero-III 1.0 TCe 90	Hata kodu DTC E14F87:
Motor kodu:	Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/ba
H4D-470 (H4D-E4)	glanti
Üretim yılı;	BOZUK İLETİSİM
Kilometre durumu:	Hata kodu DTC E15B87:
Lisans numarası :	Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/ba
VİN:	glanti
UU1DJF00X72896385 (kumanda ünitesinden okunan)	BOZUK İLETİSİM
Test edilmiş:	Hata kodu DTC E15487:
18.08.2026 11:36:57/	Sanziman
Hata kodu / Genel sorgulama / -	CVT sanziman
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması	Hırsızlık koruması
Bileşen grubu	CAN Gateway
Sistem	Direksiyon
Hata	Direksiyon OBD
OBD	Ses/Video
OBD	İletişim birimi CAN
Motor	Hata kodu DTC 934198:
Benzinli motor OBD	ECU
Hata kodu DTC 0226F1:	YANLIŞ KONFIGURASYON
Gaz pedali konumu	Hata kodu DTC 93514B:
Fonksiyon hatalıdır.	ECU
ABS	Fonksiyon hatalıdır.
ABS/ESP OBD	Ses/Video
Hata kodu DTC E15B87:	Telematics
Motor olması arac elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus bağlantısı	Hella Gutmann Solutions GmbH
İLETİSİM YOK	mega macs PC
Hata kodu DTC 50A07B:	
Vakum sensörü	
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ	
Hava yastığı	
Airbag OBD	
Klima	
Klima	
Konfor	
UCH OBD	
Hata kodu DTC AF7001:	
Fren pedali musiri	
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ	
Hata kodu DTC AC2123:	
SURUCU EMNİYET KEMERİ TOKASI	
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ	
Hata kodu DTC AC9A15:	
Fren lambası kontrolü	
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ	
Hella Gutmann Solutions GmbH	
mega macs PC	
Konfor	
UPC OBD	
Hata kodu DTC 923064:	
Mars motoru	
FONKSİYON/ARIZALI DEVRE	
Konfor	
Gosterge panosu grubu OBD	
Hata kodu DTC 941215:	
Dis dis hava sıcaklık algılayıcısı	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.08.2026 12:39	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-1512697	Araç Giriş Tarihi:	18.08.2026 11:33	Araç Çıkış Tarihi:	18.08.2026 12:39
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

UU1DJF00X72896385 şase nolu ve 06EMJ558 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.08.2026 12:39
Rapor No: 06-01-1512697
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.08.2026 11:33

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 18.08.2026 12:39

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Spoiler > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Arka bölüm, Bagaj havuzu >
Çizik



Arka bölüm, Bagaj havuzu >
Çizik

Vuruk




Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.08.2026 12:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1512697 Araç Giriş Tarihi: 18.08.2026 11:33 Araç Çıkış Tarihi: 18.08.2026 12:39
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



İlave parçalar, ön, Ön panjur > Kırılmış



Ön aks, Amortisör körüğü, sağ > Hasarlı



Ön aks, Amortisör körüğü, sol > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Küçük Vuruk



Tampon, arka, Arka tampon > Küçük Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Noktasal Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araçta hafif dolu hasar izleri mevcut. Araç genelinde yüzeysel çizikler mevcut.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.08.2026 12:39	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1512697	Araç Giriş Tarihi:	18.08.2026 11:33	Araç Çıkış Tarihi:	18.08.2026 12:39
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası