

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.06.2025 14:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1384929 Araç Giriş Tarihi: 19.06.2025 13:25 Araç Çıkış Tarihi: 19.06.2025 14:25
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06EMG382



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.06.2025 14:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1384929 Araç Giriş Tarihi: 19.06.2025 13:25 Araç Çıkış Tarihi: 19.06.2025 14:25
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
FIAT)

Araç Bilgileri

Plaka	06EMG382	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	69787	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VR1JCYHZUMY521842	Motor Gücü	96 kw
Motor Hacmi	1499cc	Marka	DS Automobiles
Rengi	GRI	Model	DS7 Crossback
Sonraki Muayene Tar.	2026-08-01	Model Yılı	2021
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.06.2025 14:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11
Rapor No: 06-01-1384929 Araç Giriş Tarihi: 19.06.2025 13:25 Araç Çıkış Tarihi: 19.06.2025 14:25
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Yakıcı madde izi ve deforme mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sol arka reflektör hasarlı.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Sol ön lastik hasarlı. Jantlarda çizikler mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü kutup başına ulaşamadığından dolayı akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.06.2025 14:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1384929 Araç Giriş Tarihi: 19.06.2025 13:25 Araç Çıkış Tarihi: 19.06.2025 14:25
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.8 m/km	-3.9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	56	52	4
2. Aks	50	56	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.6765	2.763	3
2. Aks	2.545	2.533	0
El Freni	2.6245	2.5635	2

Verimlilik

64

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/50/19	103V	4,1 mm	Yazlık
Sol Arka	235/50/19	103V	4,19 mm	Yazlık
Sağ Ön	235/50/19	103V	4,12 mm	Yazlık
Sağ Arka	235/50/19	103V	4,29 mm	Yazlık



Lastik, sol ön > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.06.2025 14:25
Rapor No: 06-01-1384929
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 19.06.2025 13:25

Sayfa: 5/11
Araç Çıkış Tarihi: 19.06.2025 14:25

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
453	388	74	160
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	96	21	100,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.06.2025 14:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1384929 Araç Giriş Tarihi: 19.06.2025 13:25 Araç Çıkış Tarihi: 19.06.2025 14:25
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

19.06.2025

Araç:

DS Automobiles DS7 Crossback 1.5 HDi 130

Motor kodu:

YHZ (DV5RCQ)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VR1JCYHZUMY521842 (kumanda Ünitesinden okunan)

Test edilmiş:

19.06.2025 13:34:55 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel

ABS

ABS/ESP

Hava yastığı

Hava yastığı

Hata kodu B1400:

CAN-BUS

ARIZALI GÜÇ KAYNAGI

Klima

Klima

Konfor

Ana kumanda ünitesi BSI

Hata kodu U1F3E:

Telematik kumanda ünitesine CAN-Bus

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U1F32:

SURUCU KAPISI KONTROL MODULU

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu U1F83:

Surucu koltuğu kontrol ünitesiyle CAN iletişimi

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu B180B:

ELEKTRONİK KONTAK KILIDI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B13BS8:

On ssag koltuk ısıtıcı sıcaklık sensörü

Toprak kısa devresi vardır.

Hata kodu B1715:

On sag kapi kilidi kontak anahtarı

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1716:

On sol kapi kilidi kontak anahtarı

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1734:

On Sol Kapi kolu sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1865:

Motor çalıştırma tusundan ve araç elektrik sistemi kumanda ünitesinden motor çalıştırma serbest bira

kma

sinyali

MANTIKSIZ SINYAL İLİSKİSİ

Hata kodu B1327:

ELEKTRİK YARDIMCI ISITICI İÇİN ISITICI ELEMANI 3

arızalı aktivasyon

Hata kodu B1326:

ELEKTRİK YARDIMCI ISITICI İÇİN ISITICI ELEMANI 1

arızalı aktivasyon

Konfor

Gösterge grubu

Hata kodu U1FAOQ:

MUZİK-/ VIDEO BAĞLANTILARI

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Direksiyon kumanda modülleri

Konfor

Çok işlevli direksiyon simidi

Konfor

Çok fonksiyonlu kamera

Konfor

Tampon aydınlatma kumanda ünitesi

Konfor

ON CAM SİLİCEĞİ

Hata kodu B100C;:

ECU

HATALI BESLEME VOLTAJ!

Konfor

Yağmur/ısı sensörü

Konfor

Çok işlevli dokunmatik ekran

Hata kodu B1576-54:

Çok işlevli ekran ünitesi

HATALI VEYA EKSİK KODLAMA

Hata kodu U1FAQ-00:

MUZİK-/ VIDEO BAĞLANTILARI

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Multiplex kontrol paneli

Konfor

Analog saat

Konfor

PARK ASİSTANI

Konfor

KAPI MODULU

4*

Hata kodu B1391:

ELEKTRİK CAM MOTORU ON SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1392:

ELEKTRİK CAM MOTORU SAĞ ON

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu B1393:

ELEKTRİK CAM MOTORU SOL ARKA

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1394:

Konfor

Elektr. yukarı açılır arka kapi

Hata kodu B1003:

UZAKTAN KODLAMA ECU'SU

HATALI VEYA EKSİK KODLAMA

Hata kodu B174E:

Bagaj kapagi kapatma salteri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.06.2025 14:25	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1384929	Araç Giriş Tarihi:	19.06.2025 13:25	Araç Çıkış Tarihi:	19.06.2025 14:25
Mersis No:	0309073518100001				

Konfor
Suriuci koltugu kumanda unitesi
Hata kodu B13C8:
Hata kodu B13C8:
Sanziman
Otomatik sanziman
Sanziman
Vites pedallari
Direksiyon
Elektrikli hidrolik direksiyon
Ses/Video
Navigasyon sistemi
Hata kodu U1F03:
Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba
glanti
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu B1560:
USB bağlantısı 4
Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***1842 şasi nolu DS DS7 CROSSBACK BLUEHDI 130 EAT8 SO CHIC OPERA markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.06.2025 14:25
Rapor No: 06-01-1384929
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 19.06.2025 13:25

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 19.06.2025 14:25

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı bandı > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı bandı > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj kapağı, iç döşemesi > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj kapağı, iç döşemesi > Çizik



Çamurluk, sağ, Nikelaj, ızgara > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Nikelaj > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.06.2025 14:25
Rapor No: 06-01-1384929
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 19.06.2025 13:25

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 19.06.2025 14:25



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol arka, Nikelaj > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik




Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.06.2025 14:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1384929 Araç Giriş Tarihi: 19.06.2025 13:25 Araç Çıkış Tarihi: 19.06.2025 14:25
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Noktasal Ezik



Tampon, arka, Reflektör, sol > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.06.2025 14:25	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1384929	Araç Giriş Tarihi:	19.06.2025 13:25	Araç Çıkış Tarihi:	19.06.2025 14:25
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası