

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.08.2025 17:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11  
Rapor No: 06-01-1406095 Araç Giriş Tarihi: 18.08.2025 13:29 Araç Çıkış Tarihi: 18.08.2025 17:28  
Mersis No: 0309073518100001

# Full Plus Ekspertiz



## 06AV5038



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.08.2025 17:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-1406095 Araç Giriş Tarihi: 18.08.2025 13:29 Araç Çıkış Tarihi: 18.08.2025 17:28  
Mersis No: 0309073518100001


## Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ  
CHERY)

## Araç Bilgileri

|                      |                   |               |          |
|----------------------|-------------------|---------------|----------|
| Plaka                | 06AV5038          | Şanzıman Tipi | Otomatik |
| KM                   | 122505            | Yakıt Cinsi   | Dizel    |
| Şase                 | ZFA19900005263457 | Motor Gücü    | 62 kw    |
| Motor Hacmi          | 1248cc            | Marka         | Fiat     |
| Rengi                | KIRMIZI BEYAZ     | Model         | 500L     |
| Sonraki Muayene Tar. | 2025-07-21        | Model Yılı    | 2015     |
| Araç Tipi            | MPV               | Ruhsat Sahibi | TAN OTO  |
| Kapı Sayısı          | 5 Kapı            |               |          |

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.08.2025 17:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11  
Rapor No: 06-01-1406095 Araç Giriş Tarihi: 18.08.2025 13:29 Araç Çıkış Tarihi: 18.08.2025 17:28  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                               | Durum | Notlar                                               |
|-----------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                           |       | Boya atması,ezikler ve çizikler mevcut               |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 |       |                                                      |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       |       | Deformeler,çizikler ve kir mevcut                    |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri |       |                                                      |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    |       |                                                      |
| Silecekler                                    |       |                                                      |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  |       |                                                      |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  |       |                                                      |
| Lastik ve Jantlar                             |       | Jantlarda çizikler mevcut                            |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               |       | Ön fren balataları aşınmış                           |
| Yürür Aksam                                   |       |                                                      |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   |       |                                                      |
| Şanzıman                                      |       |                                                      |
| Diferansiyel                                  |       |                                                      |
| Direksiyon Sistemi                            |       |                                                      |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  |       |                                                      |
| Park Sensörleri                               |       |                                                      |
| Araç Altı                                     |       |                                                      |
| Akü                                           |       | Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı |
| Klima                                         |       |                                                      |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          |       |                                                      |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         |       |                                                      |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 |       |                                                      |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               |       |                                                      |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.08.2025 17:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11  
Rapor No: 06-01-1406095 Araç Giriş Tarihi: 18.08.2025 13:29 Araç Çıkış Tarihi: 18.08.2025 17:28  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN       | ARKA     |
|----------|----------|
| 2.8 m/km | 0.0 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 82      | 73      | 9        |
| 2. Aks | 58      | 63      | 5        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol    | Sağ    | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks                     | 1.9715 | 1.961  | 0         |
| 2. Aks                     | 2.209  | 2.45   | 9         |
| El Freni                   | 1.9085 | 1.7005 | 10        |

### Verimlilik

57

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 225/45/17 | 94Y                | 6,22 mm       | Yazlık |
| Sol Arka | 225/45/17 | 94Y                | 6,66 mm       | Yazlık |
| Sağ Ön   | 225/45/17 | 94Y                | 6,58 mm       | Yazlık |
| Sağ Arka | 225/45/17 | 94Y                | 6,24 mm       | Yazlık |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.08.2025 17:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-01-1406095 Araç Giriş Tarihi: 18.08.2025 13:29 Araç Çıkış Tarihi: 18.08.2025 17:28  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| -                   | -               | -          | -            |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 62                  | -               | -          | --           |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 18.08.2025 17:28 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 6/11             |
| Rapor No:     | 06-01-1406095    | Araç Giriş Tarihi: | 18.08.2025 13:29 | Araç Çıkış Tarihi: | 18.08.2025 17:28 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## OBD Genel Arıza Tarama

18.08.2025

Arac:

Fiat 500L 1.3 16V JTDM

Motor kodu:

199 B4.000

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

ZFA19900005263457 (kumanda Ulnitesinden okunan)

Test edilmiş:

18.08.2025 16:51:38 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

Hata kodu P0673-13:

KIZDIRMA BUJISI SILINDIR 3

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

ABS

Hava yastigi

Hava yastigi

Klima

Klima

Hata kodu B1909-00:

Devridaim hava flapi aktiitord

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gosterge grubu

Konfor

Karoseri elektronik kumanda iinitesi

Hata kodu B1008-18:

Yatay donis sinyali sol/On Sag

Toprak kısa devresi vardır.

Hata kodu B1015-15:

SAG FREN LAMBASI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B11AF-18:

On sag/arka sag park lambasi

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

PARK ASISTANI

Sanziman

Otomatiklestirilmis manuel sanziman

Direksiyon

Servo direksiyon

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.08.2025 17:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11  
Rapor No: 06-01-1406095 Araç Giriş Tarihi: 18.08.2025 13:29 Araç Çıkış Tarihi: 18.08.2025 17:28  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

| Hasar Tarihi | Hasar Parça Değişimi | Hasar Tanımı                       | Ağır Hasarlı mı ? | Hasar Maliyeti | Hasar Maliyeti Kur Bilgisi |
|--------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 03.10.2016   |                      | ERPAraç Disinda Sabit Cisme Çarpma | Hayır             | 788.95         | TL                         |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.08.2025 17:28  
Rapor No: 06-01-1406095  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 18.08.2025 13:29

Sayfa: 8/11  
Araç Çıkış Tarihi: 18.08.2025 17:28

## Araç Resimleri



## Çizik



Farlar, Far camı, sağ > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.08.2025 17:28  
Rapor No: 06-01-1406095  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 18.08.2025 13:29

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 18.08.2025 17:28

## Vuruk



Tampon, ön, Ön tampon > Ezik

## Diğer



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Hasarlı



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Boyası Atmış



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Boyası Atmış



Tampon, ön, Ön tampon > Küçük Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Küçük Çizik




Taban, Paspaslar > Hasarlı



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.08.2025 17:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11  
Rapor No: 06-01-1406095 Araç Giriş Tarihi: 18.08.2025 13:29 Araç Çıkış Tarihi: 18.08.2025 17:28  
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Deforme Olmuş

**Parça Grubu**

Marşbiyel, sol

Fren sistemi

**Parça ve Hasar**

Marşbiyel, sol - Lokal Boya

Fren balatarları, ön - Aşınmış

**Notlar****Diğer notlar;**

Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır. Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Araç lastik basınç uyarı ikaz lambası yanıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 18.08.2025 17:28 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 11/11            |
| Rapor No:     | 06-01-1406095    | Araç Giriş Tarihi: | 18.08.2025 13:29 | Araç Çıkış Tarihi: | 18.08.2025 17:28 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası