

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.06.2025 11:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11  
Rapor No: 06-01-1385759 Araç Giriş Tarihi: 21.06.2025 10:48 Araç Çıkış Tarihi: 21.06.2025 11:51  
Mersis No: 0309073518100001

# Full Plus Ekspertiz



## 06DRS448

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.06.2025 11:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-1385759 Araç Giriş Tarihi: 21.06.2025 10:48 Araç Çıkış Tarihi: 21.06.2025 11:51  
Mersis No: 0309073518100001


## Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR İNŞ.TİC.LTD.  
(MERKEZ FORD)

## Araç Bilgileri

|                      |                   |               |             |
|----------------------|-------------------|---------------|-------------|
| Plaka                | 06DRS448          | Şanzıman Tipi | Manuel      |
| KM                   | 138952            | Yakıt Cinsi   | Dizel       |
| Şase                 | NM426300006N96730 | Motor Gücü    | 69 kw       |
| Motor Hacmi          | 1248cc            | Marka         | Fiat        |
| Rengi                | BEYAZ             | Model         | Doblo Cargo |
| Sonraki Muayene Tar. | 2025-07-17        | Model Yılı    | 2019        |
| Araç Tipi            | Panelvan          | Ruhsat Sahibi | TAN OTO     |
| Kapı Sayısı          | 4 Kapı            |               |             |

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.06.2025 11:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11  
Rapor No: 06-01-1385759 Araç Giriş Tarihi: 21.06.2025 10:48 Araç Çıkış Tarihi: 21.06.2025 11:51  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                               | Durum | Notlar                                                        |
|-----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                           |       | Taş izleri, yakıcı madde izi, ezik, çizik ve hasarlar mevcut. |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 |       |                                                               |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       |       | Hasar, deforme, boya atması ve çizikler mevcut.               |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri |       |                                                               |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    |       |                                                               |
| Silecekler                                    |       |                                                               |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  |       |                                                               |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  |       |                                                               |
| Lastik ve Jantlar                             |       |                                                               |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               |       |                                                               |
| Yürür Aksam                                   |       |                                                               |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   |       | Yağ kaçağı mevcut.                                            |
| Şanzıman                                      |       | Yağ kaçağı mevcut.                                            |
| Diferansiyel                                  |       |                                                               |
| Direksiyon Sistemi                            |       |                                                               |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  |       |                                                               |
| Park Sensörleri                               |       |                                                               |
| Araç Altı                                     |       | Alt muhafaza ve tampon koruyucu hasarlı.                      |
| Akü                                           |       |                                                               |
| Klima                                         |       |                                                               |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          |       |                                                               |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         |       |                                                               |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 |       |                                                               |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               |       |                                                               |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.06.2025 11:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11  
Rapor No: 06-01-1385759 Araç Giriş Tarihi: 21.06.2025 10:48 Araç Çıkış Tarihi: 21.06.2025 11:51  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN        | ARKA     |
|-----------|----------|
| -4.1 m/km | 0.0 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 75      | 75      | 0        |
| 2. Aks | 53      | 50      | 3        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol    | Sağ    | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks                     | 1.6185 | 1.5485 | 4         |
| 2. Aks                     | 1.0875 | 1.043  | 4         |
| El Freni                   | 0.726  | 0.7405 | 1         |

### Verimlilik

51

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat       | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|------------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 195/60/16C | 99T                | 5,77 mm       | Yazlık |
| Sol Arka | 195/60/16C | 99T                | 6,57 mm       | Yazlık |
| Sağ Ön   | 195/60/16C | 99T                | 5,7 mm        | Yazlık |
| Sağ Arka | 195/60/16C | 99T                | 6,6 mm        | Yazlık |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.06.2025 11:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-01-1385759 Araç Giriş Tarihi: 21.06.2025 10:48 Araç Çıkış Tarihi: 21.06.2025 11:51  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| -                   | -               | -          | -            |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 69                  | -               | -          | --           |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 21.06.2025 11:51 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 6/11             |
| Rapor No:     | 06-01-1385759    | Araç Giriş Tarihi: | 21.06.2025 10:48 | Araç Çıkış Tarihi: | 21.06.2025 11:51 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## OBD Genel Arıza Tarama

21.06.2025

Aracı:

Fiat Doblo 1.3 16V JTDM

Motor kodu:

330 A1.000

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

(kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

21.06.2025 10:54:09 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

ABS

ABS/ESC kumanda iinitesi

Hava yastığı

Hava yastığı kumanda linitesi

Konfor

Güvenlik Gateway Modu

Konfor

Karoseri elektronik kumanda iinitesi

Konfor

Gösterge grubu

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*6730 şasi nolu TOFAS-FIAT DOBLO CARGO MAXI 1.3 M.JET 95 E6 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 21.06.2025 11:51 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 7/11             |
| Rapor No:     | 06-01-1385759    | Araç Giriş Tarihi: | 21.06.2025 10:48 | Araç Çıkış Tarihi: | 21.06.2025 11:51 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Araç Resimleri



## Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Motor kaputu, Motor kaputu > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.06.2025 11:51  
Rapor No: 06-01-1385759  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 21.06.2025 10:48

Sayfa: 8/11  
Araç Çıkış Tarihi: 21.06.2025 11:51

## Vuruk



Tavan, Tavan > Ezik

## Diğer



Tampon, ön, Tampon koruyucu sol > Hasarlı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Davlumbaz > Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Davlumbaz > Hasarlı



Çamurluk, sol, Davlumbaz > Hasarlı



Çamurluk, sol, Davlumbaz > Hasarlı



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Rötüş



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.06.2025 11:51  
Rapor No: 06-01-1385759  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 21.06.2025 10:48

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 21.06.2025 11:51



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı, sol > Hasarlı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Boyası Atmış



Kapı, sağ arka, Kilit > Arızalı



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Standart Dışı Onarım



Dikiz aynası, sağ, Sinyal lambası > Hasarlı




Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik



Cam yıkama/silme sistemi, Cam suyu bidonu kapağı > Sökülmüş-Yok



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motor, Hava filtresi > Sabitlemesi Hatalı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Boyası Atmış



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Taş İzi



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.06.2025 11:51  
Rapor No: 06-01-1385759  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 21.06.2025 10:48

Sayfa: 10/11  
Araç Çıkış Tarihi: 21.06.2025 11:51



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Camlar, Ön cam > Çatlak



Camlar, Ön cam > Taş Vuruğu



Arka bölüm, Bagaj havuzu > Hasarlı



Arka bölüm, Bagaj havuzu > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Boyası Atmış



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Taban, Taban halısı > Hasarlı

**Parça Grubu**

Marşbiyel, sağ  
Dikiz aynası, sol

**Parça ve Hasar**

Marşbiyel, sağ - Boyalı  
Sinyal lambası - Çatlak

**Notlar****Diğer notlar;**

Bagaj kapısı sağ bağlantı civatası işlemlidir. Araçta etiket söküm izleri mevcut.Yağ kaçaqları olduğundan dolayı dyno testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 21.06.2025 11:51 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 11/11            |
| Rapor No:     | 06-01-1385759    | Araç Giriş Tarihi: | 21.06.2025 10:48 | Araç Çıkış Tarihi: | 21.06.2025 11:51 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası