

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.06.2026 11:12  
Rapor No: 06-01-1499642  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 09:31

Sayfa: 1/10  
Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2026 11:12

# Full Plus Ekspertiz



## 06FRE104



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.06.2026 11:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10  
Rapor No: 06-01-1499642 Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 09:31 Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2026 11:12  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

**Müşteri** TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK  
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

## Araç Bilgileri

<b>Plaka</b>	06FRE104	<b>Şanzıman Tipi</b>	Manuel
<b>KM</b>	280	<b>Yakıt Cinsi</b>	Dizel
<b>Şase</b>	VYFEDYHT6TJ537024	<b>Motor Gücü</b>	100 kw
<b>Marka</b>	Fiat	<b>Motor Hacmi</b>	1499cc
<b>Rengi</b>	BEYAZ	<b>Model</b>	Doblo Cargo
<b>İlk Tescil Tarihi</b>	29-12-2025	<b>Sonraki Muayene Tar.</b>	23-11-2026
<b>Model Yılı</b>	2025	<b>Araç Tipi</b>	Panelvan
<b>Ruhsat Sahibi</b>	TAN OTO	<b>Kapı Sayısı</b>	4 Kapı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.06.2026 11:12  
Rapor No: 06-01-1499642  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 09:31

Sayfa: 3/10  
Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2026 11:12

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

**\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\***

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.06.2026 11:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10  
Rapor No: 06-01-1499642 Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 09:31 Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2026 11:12  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Boya atması mevcut , ön tampon sabitleme hatası.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	SORUNSUZ	
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.06.2026 11:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10  
Rapor No: 06-01-1499642 Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 09:31 Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2026 11:12  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2 m/km	-3,5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	73	75	2
2. Aks	55	54	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.66	1.646	0
2. Aks	1.4305	1.3195	7
El Freni	1.325	1.237	6

### Verimlilik

41

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/60/16	96H	5,8 mm	Yazlık
Sol Arka	205/60/16	96H	6,2 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/60/16	96H	5,8 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/60/16	96H	6,2 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.06.2026 11:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10  
Rapor No: 06-01-1499642 Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 09:31 Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2026 11:12  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
100	-	-	--
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.06.2026 11:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10  
Rapor No: 06-01-1499642 Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 09:31 Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2026 11:12  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:  
Faks:  
E-mail:  
İnternet;  
30.06.2026  
Arac:  
Fiat Doblo 1.5 BlueHDI 100  
Motor kodu:  
DV5RCF  
Üretim yılı;  
Kilometre durumu:  
Lisans numarası :  
VIN:  
VYFEDYHT6TJ)537024 (kumanda Ünitesinden okunan)  
Test edilmiş:  
30.06.2026 10:48:40/  
Hata kodu / Genel sorgulama / -  
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması  
Bileşen grubu  
Sistem  
Hata  
OBD  
OBD  
Motor  
Dizel motor  
3\*  
Hata kodu U1200-81:  
NOx kumanda Ünitesine CAN-Bus-bağlantı  
İLETİSİM YOK  
Hata kodu U1205-81:  
Direksiyon acisi sensörüne CAN-Bus-bağlantı  
BOZUK İLETİSİM  
Hata kodu P06B8-04:  
Motor elektronik kumanda ünitesi  
BELLEK HATASI  
ABS  
Bosch ABS  
Hata kodu C1545-00:  
ESP KUMANDASI  
HATALI KONTROL!  
Hata kodu C156D-68;:  
Elektromekanik el frenini  
hatalı sensör fonksiyonu  
Hava yastığı  
Hava yastığı  
Hata kodu B1400-64:  
CAN-BUS  
ARIZALI GÜÇ KAYNAGI  
Hata kodu U1802-81:  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC  
ARAC HIZI HAKKINDA BİLGİ  
HATALI SINYAL  
Klima  
Otomatik klima kontrol sistemi  
Konfor  
Ana kumanda ünitesi BSI  
Hata kodu B173D:  
ANAHTAR  
Hatalı algılama.  
Hata kodu B1716:  
On sol kapı kilidi kontak anahtarı  
MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1717:  
Arka kanat kapının kapı kilidi  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu B171E:  
Arka kanat kapının kapı kilidi  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu B1708:  
"Bagaj kapagini kapatma" tuşu  
Toprak kısa devresi vardır.  
Hata kodu B1418:  
Suruç tarafı emniyet kemeri diğmesi  
MANTIKSIZ SINYAL  
Konfor  
Çok fonksiyonlu kamera  
Hata kodu B1238-00:  
Çok fonksiyonlu kamera  
Sinirh/çok sinirh görüş alanı.  
Konfor  
Gosterge grubu  
Hata kodu U1F00:  
ARIZA TESHİS MODULU  
Hata, hata günlüğüne kaydedilmemiştir.  
Hata kodu U1F03:  
Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/bağlantı  
İLETİSİM YOK  
Konfor  
PARK ASİSTANI  
Konfor  
Direksiyon kumanda modülü  
Konfor  
Direksiyon kontrol diğmesi  
Konfor  
Multiplex kontrol paneli  
Ses/Video  
Navigasyon sistemi  
Hata kodu B1503:  
SES ÇIKIŞI ARKA SOL  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu B1504:  
SES ÇIKIŞI ARKA SAĞ  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.06.2026 11:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/10  
Rapor No: 06-01-1499642 Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 09:31 Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2026 11:12  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

VYFEDYHT6TJ537024 şase nolu ve 06FRE104 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.06.2026 11:12  
Rapor No: 06-01-1499642  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 09:31

Sayfa: 9/10  
Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2026 11:12

## Araç Resimleri



## Diğer



Tampon, ön, Spoiler >  
Sabitlemesi Hatalı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >  
Boyası Atmış

## Notlar

### Temel Bilgiler;

Araç ruhsatta kw bilgisi 75 KW'dır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.06.2026 11:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10  
Rapor No: 06-01-1499642 Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 09:31 Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2026 11:12  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseUliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası