

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 01.12.2025 14:11 Bayi No: 0603 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-03-1441346 Araç Giriş Tarihi: 01.12.2025 13:33 Araç Çıkış Tarihi: 01.12.2025 14:11
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06AED536

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 01.12.2025 14:11 Bayi No: 0603 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-03-1441346 Araç Giriş Tarihi: 01.12.2025 13:33 Araç Çıkış Tarihi: 01.12.2025 14:11
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
FİAT)

Araç Bilgileri

Plaka	06AED536	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	83233	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM426300006F26431	Motor Gücü	77 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	BEYAZ	Model	Doblo Cargo
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2017
Araç Tipi	Panelvan	Ruhsat Sahibi	ABDULLAH MURAT ARSLAN
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 01.12.2025 14:11 Bayi No: 0603 Sayfa: 3/11
Rapor No: 06-03-1441346 Araç Giriş Tarihi: 01.12.2025 13:33 Araç Çıkış Tarihi: 01.12.2025 14:11
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik ve hasar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, çizik ve hasar mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapağı seti çizik ve hasarlı.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçağı mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		Radyo tuşu sökülmüş, yok.
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri düşük.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Sağ cam ayarsız titreme ve ses yapıyor.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 01.12.2025 14:11 Bayi No: 0603 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-03-1441346 Araç Giriş Tarihi: 01.12.2025 13:33 Araç Çıkış Tarihi: 01.12.2025 14:11
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4 m/km	-4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	75	75	0
2. Aks	74	68	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	343	308	10
2. Aks	140	142	1
El Freni	195	184	6

Verimlilik

63

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/60/16	97T	8,94 mm	Kışlık
Sol Arka	195/60/16	97T	8,92 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/60/16	97T	8,87 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/60/16	97T	8,89 mm	Kışlık



Jant kapağı, sağ arka > Hasarlı



Jant kapağı seti > Çizik



Jant kapağı seti > Çizik



Jant kapağı seti > Çizik


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 01.12.2025 14:11 Bayi No: 0603 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-03-1441346 Araç Giriş Tarihi: 01.12.2025 13:33 Araç Çıkış Tarihi: 01.12.2025 14:11
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
161	7459	34,4	96
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
77	55,7	1517	72,34
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 01.12.2025 14:11 Bayi No: 0603 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-03-1441346 Araç Giriş Tarihi: 01.12.2025 13:33 Araç Çıkış Tarihi: 01.12.2025 14:11
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

HELLA GUTMANN
01.12.2025
Araç: Fiat Doblo 1.6 Multijet Cargo
Motor kodu: 552 80 444
Üretim yılı: 19-22
Kilometre durumu
Lisans numarası :
VIN: NM426300006F26431 (kontrol eden kişi tarafınd
an girilen)
Test edilmiş: 01.12.2025 13:44:39 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Dizel motor 0
ABS ABS/ESC kumanda ünitesi 0
Hava yastığı Hava yastığı kumanda ünitesi 0
Konfor Karoseri elektronik kumanda ünitesi 0
Konfor Gösterge grubu 0*
Hella Gutmann Solutions GmbH -1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
29.04.2021		ERP-Carpma	Hayır	5475	TL
21.09.2019		ERP-Carpma	Hayır	2143.12	TL
20.03.2018		ERP-Park Halinde Çarpılma	Hayır	535.5	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	01.12.2025 14:11	Bayi No:	0603	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-03-1441346	Araç Giriş Tarihi:	01.12.2025 13:33	Araç Çıkış Tarihi:	01.12.2025 14:11
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 01.12.2025 14:11 Bayi No: 0603 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-03-1441346 Araç Giriş Tarihi: 01.12.2025 13:33 Araç Çıkış Tarihi: 01.12.2025 14:11
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 01.12.2025 14:11 Bayi No: 0603 Sayfa: 9/11
Rapor No: 06-03-1441346 Araç Giriş Tarihi: 01.12.2025 13:33 Araç Çıkış Tarihi: 01.12.2025 14:11
Mersis No: 0309073518100001



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Farlar, Far, sağ > Deforme Olmuş



Farlar, Far, sol > Deforme Olmuş



Dikiz aynası, sol, Sinyal lambası > Hasarlı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Pas



Kapı, sağ ön, Kapı bandı > Sabitlemesi Hatalı



Dikiz aynası, sağ, Sinyal lambası > Hasarlı



Komünikasyon/Navigasyon/EğlenceDireksiyon sistemi, Direksiyon sistemleri, Radyo/CD kolu > Sökülmüş-Yok



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Taban, Paspaslar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Hasarlı

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Kapı, sağ ön

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Lokal Boya

Cam mekanizması - Ayarsız

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	01.12.2025 14:11	Bayi No:	0603	Sayfa:	10/11
Rapor No:	06-03-1441346	Araç Giriş Tarihi:	01.12.2025 13:33	Araç Çıkış Tarihi:	01.12.2025 14:11
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Diğer notlar;

araç dışı kirli olduğundan dolayı gözle boya, kusur kontrolü yapılmamıştır. Sağ ön kapı bağlantı vidası sökülmüş, yok ve bağlantı civatalarında işlem mevcut. Sağ ön kapı iç, dış boyalı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	01.12.2025 14:11	Bayi No:	0603	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-03-1441346	Araç Giriş Tarihi:	01.12.2025 13:33	Araç Çıkış Tarihi:	01.12.2025 14:11
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası