

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.09.2025 12:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12  
Rapor No: 06-01-1413008 Araç Giriş Tarihi: 05.09.2025 09:12 Araç Çıkış Tarihi: 05.09.2025 12:27  
Mersis No: 0309073518100001

# Full Plus Ekspertiz



## 06FH2216



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.09.2025 12:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12  
Rapor No: 06-01-1413008 Araç Giriş Tarihi: 05.09.2025 09:12 Araç Çıkış Tarihi: 05.09.2025 12:27  
Mersis No: 0309073518100001


## Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ  
FİAT)

## Araç Bilgileri

|                      |                   |               |             |
|----------------------|-------------------|---------------|-------------|
| Plaka                | 06FH2216          | Şanzıman Tipi | Manuel      |
| KM                   | 166831            | Yakıt Cinsi   | Dizel       |
| Şase                 | NM426300006181304 | Motor Gücü    | 77 kw       |
| Motor Hacmi          | 1598cc            | Marka         | Fiat        |
| Rengi                | BEYAZ             | Model         | Doblo Cargo |
| Sonraki Muayene Tar. | 2025-09-25        | Model Yılı    | 2014        |
| Araç Tipi            | Panelvan          | Ruhsat Sahibi | TAN OTO     |
| Kapı Sayısı          | 4 Kapı            |               |             |

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.09.2025 12:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/12  
Rapor No: 06-01-1413008 Araç Giriş Tarihi: 05.09.2025 09:12 Araç Çıkış Tarihi: 05.09.2025 12:27  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                                  | Durum | Notlar                                               |
|--------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                              |       | Ezik, çizik ve hasarlar mevcut                       |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                    |       |                                                      |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri          |       | Ezik, çizik, ve hasarlar mevcut                      |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol<br>Düğmeleri |       |                                                      |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                       |       |                                                      |
| Silecekler                                       |       |                                                      |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                     |       |                                                      |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                     |       |                                                      |
| Lastik ve Jantlar                                |       | Lastiklerde deforme ve çatlak mevcut.                |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları                  |       |                                                      |
| Yürür Aksam                                      |       |                                                      |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                      |       | Yağ seviyesi eksik. Enjektörlerde harici ses mevcut. |
| Şanzıman                                         |       | Yağ kaçağı mevcut.                                   |
| Diferansiyel                                     |       |                                                      |
| Direksiyon Sistemi                               |       |                                                      |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                     |       |                                                      |
| Park Sensörleri                                  |       |                                                      |
| Araç Altı                                        |       | Davlumbazlar hasarlı. Kriko noktaları ezik.          |
| Akü                                              |       |                                                      |
| Klima                                            |       |                                                      |
| Cam ve Cam Düğmeleri                             |       |                                                      |
| Kayışlar ve Rulmanlar                            |       |                                                      |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                    |       |                                                      |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu                  |       |                                                      |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.09.2025 12:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12  
Rapor No: 06-01-1413008 Araç Giriş Tarihi: 05.09.2025 09:12 Araç Çıkış Tarihi: 05.09.2025 12:27  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN        | ARKA     |
|-----------|----------|
| -1.1 m/km | 3.4 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 70      | 83      | 13       |
| 2. Aks | 69      | 66      | 3        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol    | Sağ    | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks                     | 1.5485 | 1.5735 | 1         |
| 2. Aks                     | 0.7695 | 0.7695 | 0         |
| El Freni                   | 1.6945 | 1.723  | 1         |

### Verimlilik

29

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 205/55/16 | 91H                | 5,13 mm       | Kışlık |
| Sol Arka | 205/55/16 | 91H                | 4,87 mm       | Kışlık |
| Sağ Ön   | 205/55/16 | 91H                | 5 mm          | Kışlık |
| Sağ Arka | 205/55/16 | 91H                | 4,9 mm        | Kışlık |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.09.2025 12:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12  
Rapor No: 06-01-1413008 Araç Giriş Tarihi: 05.09.2025 09:12 Araç Çıkış Tarihi: 05.09.2025 12:27  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| -                   | -               | -          | -            |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 77                  | -               | -          | --           |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.09.2025 12:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12  
Rapor No: 06-01-1413008 Araç Giriş Tarihi: 05.09.2025 09:12 Araç Çıkış Tarihi: 05.09.2025 12:27  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

05.09.2025  
Arac:  
Fiat Doblo 1.6 16V JTDM  
Motor kodu:  
198 A3.000  
Üretim yılı;  
Kilometre durumu:  
Lisans numarası :  
VIN:  
Test edilmiş:  
05.09.2025 12:18:38 / Standard  
Hata kodu / Genel sorgulama / -  
Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulaması  
Bilesen grubu  
Sistem  
Hata  
OBD  
OBD  
Motor  
Dizel motor  
Hata kodu PO68A-68:  
Batarya  
Fonksiyon hatalidir.  
Hata kodu P0673-13:  
KIZDIRMA BUJISI 3  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hava yastigi  
Hava yastigi kumanda linitesi  
Konfor  
Karoseri elektronik kumanda iinitesi  
Hata kodu B1033-00:  
Gundiiz far  
Fonksiyon hatalidir.  
Konfor  
Gosterge grubu  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

| Hasar Tarihi | Hasar Parça Değişimi | Hasar Tanımı | Ağır Hasarlı Mı ? | Hasar Maliyeti | Hasar Maliyeti Kur Bilgisi |
|--------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 22.01.2021   |                      | KTTCarpm     | Hayır             | 0              | TL                         |
| 05.10.2020   |                      | Carpm        | Hayır             | 634.36         | TL                         |
| 30.09.2019   |                      | ERPCarpm     | Hayır             | 3681.11        | TL                         |
| 09.05.2018   |                      | Carpm        | Hayır             | 1965.87        | TL                         |
| 13.10.2017   |                      | ERPCarpm     | Hayır             | 804            | TL                         |



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 05.09.2025 12:27 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 7/12             |
| Rapor No:     | 06-01-1413008    | Araç Giriş Tarihi: | 05.09.2025 09:12 | Araç Çıkış Tarihi: | 05.09.2025 12:27 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Araç Resimleri



## Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Farlar, Far camı, sağ > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.09.2025 12:27  
Rapor No: 06-01-1413008  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 05.09.2025 09:12

Sayfa: 8/12  
Araç Çıkış Tarihi: 05.09.2025 12:27

## Vuruk



Kaporta, Araç gövdesi altı, ön > Ezik



Kaporta, Araç gövdesi altı, ön > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik



Kaporta, Sağ Ön Şase > Ezik



Kaporta, Sağ Ön Şase > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik

## Diğer



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.09.2025 12:27  
Rapor No: 06-01-1413008  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 05.09.2025 09:12

Sayfa: 9/12  
Araç Çıkış Tarihi: 05.09.2025 12:27



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Çamurluk, sağ, Davlumbaz > Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Davlumbaz > Hasarlı



Çamurluk, sol arka, Davlumbaz > Hasarlı



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Pas



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Hasarlı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Hasarlı



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Küçük Vuruk



Çamurluk, sol, Davlumbaz > Hasarlı



Çamurluk, sol, Davlumbaz > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Sabitlemesi Hatalı



Farlar, Far camı, sol > Deforme Olmuş



Farlar, Far camı, sağ > Deforme Olmuş



Arka bölüm, Bagaj kapağı fitili > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Menteşe > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.09.2025 12:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/12  
Rapor No: 06-01-1413008 Araç Giriş Tarihi: 05.09.2025 09:12 Araç Çıkış Tarihi: 05.09.2025 12:27  
Mersis No: 0309073518100001



Şanzıman, Vites topuzu > Sabitlemesi Hatalı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Motor, Yağ seviyesi > Eksik



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Farlar, Far bağlantı ayağı, sağ > Standart Dışı Onarım



Kaporta, Sağ Kılıç Sacı > Hasarlı



Kaporta, Sağ Kılıç Sacı > Hasarlı



Kaporta, Ön Panel > Hasarlı

**Parça Grubu**

Marşbiyel, sağ  
Motor

**Parça ve Hasar**

Marşbiyel, sağ - Boyalı  
Motor - Ses Yapıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 05.09.2025 12:27 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 11/12            |
| Rapor No:     | 06-01-1413008    | Araç Giriş Tarihi: | 05.09.2025 09:12 | Araç Çıkış Tarihi: | 05.09.2025 12:27 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Ön panel hasarlı. Sağ kılıç sacı ve sağ şase ezik. Motor kaputu iç dış işlemli boyalı. Sol ön çamurluk bağlantı cıvataları işlemli.

### Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Direksiyon simidi ve koltuklarda kılıf olduğundan dolayı gözle kusur tespiti yapılamadı. Yağ seviyesi eksik olduğundan Dyno testi yapılamadı. Araç içi bagaj kilitleme-açma tuşu çalışmıyor.



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 05.09.2025 12:27 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 12/12            |
| Rapor No:     | 06-01-1413008    | Araç Giriş Tarihi: | 05.09.2025 09:12 | Araç Çıkış Tarihi: | 05.09.2025 12:27 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası