

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.03.2024 14:33  
Rapor No: 06-01-1239490  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 14.03.2024 13:13

Sayfa: 1/10  
Araç Çıkış Tarihi: 14.03.2024 14:33

# Full Plus Ekspertiz



## 06CTJ968

Eksper / İmza



06-HYB-6005


Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.03.2024 14:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10  
Rapor No: 06-01-1239490 Araç Giriş Tarihi: 14.03.2024 13:13 Araç Çıkış Tarihi: 14.03.2024 14:33  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	06CTJ968	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	84803	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA26300006V72822	Motor Gücü	70 kw
Ruhsat Motor No	552837757125627	Motor Hacmi	1248cc
Marka	Fiat	Rengi	BEYAZ
Model	Doblo Combi	İlk Tescil Tarihi	11-12-2021
Sonraki Muayene Tar.	01-11-2024	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Camlıvan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Deđişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Deđişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.03.2024 14:33  
Rapor No: 06-01-1239490  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 14.03.2024 13:13

Sayfa: 3/10  
Araç Çıkış Tarihi: 14.03.2024 14:33

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezik , çizik ve rötuşlar var.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Sağ ön koltuk döşemesinde yakıcı madde hasarı var. Çizikler var.
Araç İç Donanımı	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ön lastikler deforme olmuş.
Fren Sistemi	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ön fren diskleri aşınmış.
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Yağ kaçağı var. Kayış kasnak sisteminde harici ses mevcut.
Şanzıman	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Vites halatı arızalı.
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.03.2024 14:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10  
Rapor No: 06-01-1239490 Araç Giriş Tarihi: 14.03.2024 13:13 Araç Çıkış Tarihi: 14.03.2024 14:33  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	-8 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	74	70	4
2. Aks	57	61	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	307	304	1
2. Aks	194	195	1
El Freni	147	124	16

### Verimlilik

68

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/15	91H	5,51 mm	Kışlık
Sol Arka	205/55/15	91H	7,4 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/15	91H	5,28 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/55/15	91H	7,14 mm	Kışlık

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.03.2024 14:33  
Rapor No: 06-01-1239490  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 14.03.2024 13:13

Sayfa: 5/10  
Araç Çıkış Tarihi: 14.03.2024 14:33

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 123 NM	Teker Torku 106,38 NM	Teker Gücü 50,8 KW	Test Hızı 91 km/h
Ruhsat Verisi Güç 70 KW	Test Sonucu Güç 67,2 KW	Kayıp Güç 9,01 KW	Performans % 96,00

## RPM (Devir/dk) Grafiđi



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.03.2024 14:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10  
Rapor No: 06-01-1239490 Araç Giriş Tarihi: 14.03.2024 13:13 Araç Çıkış Tarihi: 14.03.2024 14:33  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

ânGUTMANN

11.03.2024  
Araç: Fiat Doblo 1.3 16V JTDM  
Motor kodu: 330 A1.000  
Üretim yılı: 16-  
Kilometre durumu  
Lisans numarası:  
VIN: ZFA26300006V72822 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Test edilmiş: 14.03.2024 13:43:17 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / Lastik basıncı kontr  
olü

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata  
OBD OBD 0  
Motor Dizel motor 1\*

Hata kodu P068A—68:  
AKU VOLTAJI  
.. “  
HATALI VOLTAJ/GUÇ KAYNAGI

ABS ABS/ESC kumanda ünitesi 0  
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
29.10.2022		KTT-Carpma	Hayır	0	TL



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.03.2024 14:33  
Rapor No: 06-01-1239490  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 14.03.2024 13:13

Sayfa: 7/10  
Araç Çıkış Tarihi: 14.03.2024 14:33

## Araç Resimleri



## Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sol ön > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Yükleme eşiği kaplaması > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj kapağı, iç döşemesi > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

# D-Expert Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.03.2024 14:33  
Rapor No: 06-01-1239490  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 14.03.2024 13:13

Sayfa: 8/10  
Araç Çıkış Tarihi: 14.03.2024 14:33

## Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik

## Diğer



Motor kaputu, Motor kaputu > Standart Dışı Onarım



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor kaputu, Motor kaputu > Rötüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Rötüş



Komünikasyon/Navigasyon/Eğlence sistemleri, Anten > Sökülmüş-Yok



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Rötüş



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Rötüş



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Noktasal Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Rötüş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sağ ön > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.03.2024 14:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10  
Rapor No: 06-01-1239490 Araç Giriş Tarihi: 14.03.2024 13:13 Araç Çıkış Tarihi: 14.03.2024 14:33  
Mersis No: 0309073518100001

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Şanzıman	Vites halatı mekanizması - Arızalı
Pano/Göstergeler	Ön Torpido - Çizik

## Notlar

### Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

### Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle kusur tespiti yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.03.2024 14:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10  
Rapor No: 06-01-1239490 Araç Giriş Tarihi: 14.03.2024 13:13 Araç Çıkış Tarihi: 14.03.2024 14:33  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası