

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.03.2024 12:32
Rapor No: 06-01-1244266
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.03.2024 10:56

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 30.03.2024 12:32

Full Plus Ekspertiz



06COY288

Eksper / İmza



06-HYB-6005


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.03.2024 12:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1244266 Araç Giriş Tarihi: 30.03.2024 10:56 Araç Çıkış Tarihi: 30.03.2024 12:32
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06COY288	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	139364	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA26300006V22518	Motor Gücü	70 kw
Ruhsat Motor No	552837757112302	Motor Hacmi	1248cc
Marka	Fiat	Rengi	BEYAZ
Model	Doblo Combi	İlk Tescil Tarihi	15-09-2021
Sonraki Muayene Tar.	17-08-2024	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Camlıvan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO.
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.03.2024 12:32
Rapor No: 06-01-1244266
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.03.2024 10:56

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 30.03.2024 12:32

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri	SORUNSUZ	
Araç İç Donanımı	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.03.2024 12:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1244266 Araç Giriş Tarihi: 30.03.2024 10:56 Araç Çıkış Tarihi: 30.03.2024 12:32
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.3 m/km	-1.4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	68	74	6
2. Aks	48	77	29

%0 %20 %40 %100



arızalı verimsiz normal

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	3.4365	3.036	11
2. Aks	2.344	2.1495	8
El Freni	1.9805	1.8605	6

Verimlilik

70

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/60/R16	99H	5,3 mm	Yazlık
Sol Arka	195/60/R16	99H	6,5 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/60/R16	99H	5,2 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/60/R16	99H	6,2 mm	Yazlık

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.03.2024 12:32
Rapor No: 06-01-1244266
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.03.2024 10:56

Sayfa: 5/10
Araç Çıkış Tarihi: 30.03.2024 12:32

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 229 NM	Teker Torku 199 NM	Teker Gücü 53 KW	Test Hızı 98 km/h
Ruhsat Verisi Güç 70 KW	Test Sonucu Güç 66 KW	Kayıp Güç 14 KW	Performans % 94,29

RPM (Devir/dk) Grafiđi



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.03.2024 12:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1244266 Araç Giriş Tarihi: 30.03.2024 10:56 Araç Çıkış Tarihi: 30.03.2024 12:32
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
SOLUTIONS
30.03.2024
Araç: Fiat Doblo 1.3 16V JTDM
Motor kodu: 330 A1.000
Üretim yılı: 16-
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: ZFA26300006V22518 (kumanda ünitesinden okunan
)

Test edilmiş: 30.03.2024 11:10:41 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Dizel motor 3
Hata kodu P068A—68:
AKU KESME SVİCİ
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu P2244-92:
Katalistten önceki lambda sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu P0657-17:

—
ANA ROLEDEN SONRA GUÇ BESLEMESİ
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Motor Üre katkı maddesi dozaj modülü 0
ABS ABS/ESC kumanda ünitesi A
Hata kodu C1200—16:
AKU VOLTAJI
.. “
HATALI VOLTAJ/GUÇ KAYNAGI
Hava yastığı Hava yastığı kumanda ünitesi 1
Hata kodu U0019—00:
CAN-BUS _ _
BOZUKİLETİŞİM
Konfor Karoseri elektronik kumanda ünitesi 4
Hata kodu U0426—31:
Aktivasyon kodu
Fonksiyon hatalıdır.Hata kodu U0001—88:
CAN-BUS
Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC
Hata kodu 81011—18:
Plaka lambası
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kod u B10AA-4A:
Yapılandırma
HATALI VERİ
Konfor Gösterge grubu 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

ZFA26300006V22518 şase nolu ve 06COY288 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.03.2024 12:32
Rapor No: 06-01-1244266
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.03.2024 10:56

Sayfa: 7/10
Araç Çıkış Tarihi: 30.03.2024 12:32

Araç Resimleri



Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj kapağı, iç döşemesi > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Pano/Göstergeler, Pano, sağ > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

D-Expert Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.03.2024 12:32
Rapor No: 06-01-1244266
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.03.2024 10:56

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 30.03.2024 12:32

Vuruk



Tavan, Tavan > Ezik




Tavan, Tavan > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik

Diđer



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Cam yıkama/silme sistemi, Silecekler, arka > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Pandizot > Eksik



Motor, Motor > Yağ Kaçığı



Motor, Alt muhafaza > Kırılmış



Dikiz aynası, sol, Sinyal lambası > Çatlak



Dikiz aynası, sağ, Sinyal lambası > Çatlak



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Rötüş



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Standart Dışı Onarım

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.03.2024 12:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-1244266 Araç Giriş Tarihi: 30.03.2024 10:56 Araç Çıkış Tarihi: 30.03.2024 12:32
Mersis No: 0309073518100001

Notlar

Diđer notlar;

Aracın sağ arka kapı,sol arka kapı da boyasız göçük düzeltme işlemleri yapılmış. Aracın mikron değerleri yüksek ve farklılıklar var.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.03.2024 12:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-1244266 Araç Giriş Tarihi: 30.03.2024 10:56 Araç Çıkış Tarihi: 30.03.2024 12:32
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası