

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.06.2026 14:38
Rapor No: 06-01-1497828
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.06.2026 14:03

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 23.06.2026 14:38

Full Plus Ekspertiz



06FOF785



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.06.2026 14:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1497828 Araç Giriş Tarihi: 23.06.2026 14:03 Araç Çıkış Tarihi: 23.06.2026 14:38
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FIAT)

Araç Bilgileri

Plaka	06FOF785	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	9728	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VYFEDYHZ7TJ519801	Motor Gücü	96 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1499cc
Rengi	MAVİ	Model	Doblo Combi
İlk Tescil Tarihi	21-11-2025	Sonraki Muayene Tar.	29-09-2026
Model Yılı	2025	Araç Tipi	Camlıvan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.06.2026 14:38
Rapor No: 06-01-1497828
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.06.2026 14:03

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 23.06.2026 14:38

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.06.2026 14:38
Rapor No: 06-01-1497828
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.06.2026 14:03

Sayfa: 4/11
Araç Çıkış Tarihi: 23.06.2026 14:38

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Noktasal ezik ve çizik mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	SORUNSUZ	
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	BAKIM GEREKLİ	Bakım uyarı ikaz lambası yanıyor .
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.06.2026 14:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1497828 Araç Giriş Tarihi: 23.06.2026 14:03 Araç Çıkış Tarihi: 23.06.2026 14:38
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3,4 m/km	-1,6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	74	78	4
2. Aks	79	67	12



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	0.991	1.0155	2
2. Aks	2.2645	2.3035	1
El Freni	1.8115	1.4295	21

Verimlilik

43

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/60/16	96H	6,5 mm	Yazlık
Sol Arka	205/60/16	96H	7,1 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/60/16	96H	6,5 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/60/16	96H	7,1 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.06.2026 14:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1497828 Araç Giriş Tarihi: 23.06.2026 14:03 Araç Çıkış Tarihi: 23.06.2026 14:38
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.06.2026 14:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1497828 Araç Giriş Tarihi: 23.06.2026 14:03 Araç Çıkış Tarihi: 23.06.2026 14:38
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;
23.06.2026
Arac:
Fiat Doblo 1.5 BlueHDI 130
Motor kodu:
DV5RC
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VYFEDYHZ7TJ519801 (kumanda linitesinden okunan)
Test edilmiş:
23.06.2026 14:35:53/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Dizel motor
Hata kodu P06B8-04:
Motor elektronik kumanda linitesi
BELLEK HATASI
ABS
Bosch ABS
Hata kodu U1118-87:
Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba
glanti
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu C156D-68;;
Elektromekanik el frenini
hatalı sensor fonksiyonu
Hava yastığı
Hava yastığı
Hata kodu B1400-64:
CAN-BUS
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hata kodu U1802-81:
ARAC HIZI HAKKINDA BILGI
HATALI SINYAL
Klima
Otomatik klima kontrol sistemi
Konfor
Ana kumanda linitesi BSI
Hata kodu U1121:
Hata kodu B123B:
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
İmmobilizer
Otomatik sanziman yoluyla etkinleştirme mantiksizdir.
Hata kodu B120A:
Carpisma uyarı sistemi
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B120D:
Hiz kontrol sistemi
HATALI MESAFE KONTROL FONKSİYONU
Konfor

Cok fonksiyonlu kamera
Konfor
Gosterge grubu
Hata kodu U1F00:
ARIZA TESHIS MODULU
Hata, hata guinligline kaydedilmemistir.
Hata kodu U1F03:
Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba
glanti
İLETİSİM YOK
Konfor
PARK ASİSTANI
Konfor
Direksiyon kumanda modilii
Konfor
Direksiyon kontrol diigmesi
Konfor
Multiplex kontrol paneli
Ses/Video
Navigasyon sistemi
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.06.2026 14:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-1497828 Araç Giriş Tarihi: 23.06.2026 14:03 Araç Çıkış Tarihi: 23.06.2026 14:38
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

VYFEDYHZ7TJ519801 şase nolu ve 06FOF785 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.06.2026 14:38
Rapor No: 06-01-1497828
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.06.2026 14:03

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 23.06.2026 14:38

Araç Resimleri



Çizik



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.06.2026 14:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1497828 Araç Giriş Tarihi: 23.06.2026 14:03 Araç Çıkış Tarihi: 23.06.2026 14:38
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Tampon, arka, Arka tampon >
Küçük Çizik




Tavan, Ön cam direği, sağ >
Noktasal Ezik




Tampon, ön, Ön tampon >
Sabitlemesi Hatalı



Tampon, ön, Ön tampon >
Sabitlemesi Hatalı



Motor kaputu, Motor kaputu >
Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Şarj durumu 96%
Sağlık durumu 78%
Gerilim 12.86V
İç direnç 4.98 mΩ
EN 465

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Yüzeysel çizikler mevcut

Diğer notlar;

Araç bakım uyarı ikaz lambası yanıyor Dyno testi yapılmadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.06.2026 14:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-1497828 Araç Giriş Tarihi: 23.06.2026 14:03 Araç Çıkış Tarihi: 23.06.2026 14:38
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araçın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası