

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.02.2026 15:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11  
Rapor No: 06-01-1464790 Araç Giriş Tarihi: 18.02.2026 14:56 Araç Çıkış Tarihi: 18.02.2026 15:35  
Mersis No: 0309073518100001

# Full Plus Ekspertiz



## 06EFC213



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.02.2026 15:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-1464790 Araç Giriş Tarihi: 18.02.2026 14:56 Araç Çıkış Tarihi: 18.02.2026 15:35  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK  
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FİAT)

## Araç Bilgileri

|                   |                   |                      |             |
|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| Plaka             | 06EFC213          | Şanzıman Tipi        | Manuel      |
| KM                | 79590             | Yakıt Cinsi          | Dizel       |
| Şase              | VYFEFYHT2RN504941 | Motor Gücü           | 75 kw       |
| Motor Hacmi       | 1499cc            | Marka                | Fiat        |
| Rengi             | BEYAZ             | Model                | Doblo Combi |
| İlk Tescil Tarihi | 15-01-2024        | Sonraki Muayene Tar. | aN-aN-0NaN  |
| Model Yılı        | 2023              | Araç Tipi            | Camlıvan    |
| Ruhsat Sahibi     | TAN OTO           | Kapı Sayısı          | 5 Kapı      |


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.02.2026 15:35  
Rapor No: 06-01-1464790  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 18.02.2026 14:56

Sayfa: 3/11  
Araç Çıkış Tarihi: 18.02.2026 15:35

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

**\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\***

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.02.2026 15:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11  
Rapor No: 06-01-1464790 Araç Giriş Tarihi: 18.02.2026 14:56 Araç Çıkış Tarihi: 18.02.2026 15:35  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                                  | Durum | Notlar                                                  |
|--------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                              |       | Taş izi, ezik ve çizik mevcut. Arka tampon hasar mevcut |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                    |       |                                                         |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri          |       | Kirli                                                   |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol<br>Düğmeleri |       |                                                         |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                       |       |                                                         |
| Silecekler                                       |       |                                                         |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                     |       |                                                         |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                     |       |                                                         |
| Lastik ve Jantlar                                |       |                                                         |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları                  |       |                                                         |
| Yürür Aksam                                      |       |                                                         |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                      |       |                                                         |
| Şanzıman                                         |       |                                                         |
| Diferansiyel                                     |       |                                                         |
| Direksiyon Sistemi                               |       |                                                         |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                     |       |                                                         |
| Park Sensörleri                                  |       |                                                         |
| Araç Altı                                        |       |                                                         |
| Akü                                              |       |                                                         |
| Klima                                            |       |                                                         |
| Cam ve Cam Düğmeleri                             |       |                                                         |
| Kayışlar ve Rulmanlar                            |       |                                                         |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                    |       |                                                         |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu                  |       |                                                         |

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.02.2026 15:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-01-1464790 Araç Giriş Tarihi: 18.02.2026 14:56 Araç Çıkış Tarihi: 18.02.2026 15:35  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN       | ARKA     |
|----------|----------|
| 2,1 m/km | 3.1 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 76      | 83      | 7        |
| 2. Aks | 62      | 78      | 16       |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol    | Sağ    | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks                     | 1.9915 | 1.8475 | 7         |
| 2. Aks                     | 0.9905 | 1.0915 | 9         |
| El Freni                   | 0.854  | 0.735  | 13        |

### Verimlilik

39

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 205/60/16 | 96H                | 6,16 mm       | Kışlık |
| Sol Arka | 205/60/16 | 96H                | 5,96 mm       | Kışlık |
| Sağ Ön   | 205/60/16 | 96H                | 6,11 mm       | Kışlık |
| Sağ Arka | 205/60/16 | 96H                | 6,02 mm       | Kışlık |

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.02.2026 15:35  
Rapor No: 06-01-1464790  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 18.02.2026 14:56

Sayfa: 6/11  
Araç Çıkış Tarihi: 18.02.2026 15:35

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| 384                 | 337             | 61         | 142          |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 75                  | 76              | 17         | 100,00       |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği



Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 18.02.2026 15:35 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 7/11             |
| Rapor No:     | 06-01-1464790    | Araç Giriş Tarihi: | 18.02.2026 14:56 | Araç Çıkış Tarihi: | 18.02.2026 15:35 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## OBD Genel Arıza Tarama

18.02.2026

Arac:

Peugeot Rifter 1.5 16V Blue-HDi 100

Motor kodu:

YHT (DV5RCF)

Üretim yılı;

20-21

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VYFEFYHT2RN504941 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

18.02.2026 14:58:43 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

Hata kodu P06B8-04:

Motor elektronik kumanda linitesi

BELLEK HATASI

ABS

Bosch ABS

Hava yastığı

Hava yastığı

Klima

Otomatik klima kontrol sistemi

Konfor

Ana kumanda linitesi BSI

Hata kodu B173D:

ANAHTAR

Hatalı algılama.

Hata kodu B1153:

ON CAM SILECEGI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1715:

On sağ kapi kilidi kontak anahtarı

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1716:

On sol kapi kilidi kontak anahtarı

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1865:

Motor çalıştırma tusundan ve araç elektrik sistemi  
kumanda unitesinden motor çalıştırma serbest bira

kma

sinyali

MANTIKSIZ SINYAL İLİSKİSİ

Hata kodu B1805:

Mars motoru

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu B1327:

ELEKTRİKLİ YARDIMCI ISITICI İCİN ISITICI ELEMANI 3

arızalı aktivasyon

Hata kodu B1326:

ELEKTRİKLİ YARDIMCI ISITICI İCİN ISITICI ELEMANI 1

arızalı aktivasyon

Konfor

Cok fonksiyonlu kamera

Hata kodu B1238-00:

Cok fonksiyonlu kamera

Sinirh/cok sinirh gorus alani.

Konfor

Gosterge grubu

Konfor

PARK ASISTANI

Konfor

Direksiyon kumanda modilii

Hata kodu B1836-00:

TRANSPONDER ANTENİ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1835-00:

RADYO UZAKTAN KUMANDASI

HATALI SINYAL FONKSİYONU

Hata kodu B1836-12:

TRANSPONDER ANTENİ

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Direksiyon kontrol diigmesi

Konfor

Multiplex kontrol paneli

Hata kodu U1F6C-00:

Telematik kumanda linitesine CAN-Bus-baglanti

HATALI İLETİSİM!

Konfor

Yagmur/isik sensorii

Ses/Video

Navigasyon sistemi

Hata kodu B1505:

MIKROFON GİRİSİ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1573:

Dokunmatik ekran

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bah ekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.02.2026 15:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11  
Rapor No: 06-01-1464790 Ara  Giriş Tarihi: 18.02.2026 14:56 Ara  Çıkış Tarihi: 18.02.2026 15:35  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

| Hasar Tarihi | Hasar Par a Değışimi | Hasar Tanımı | Ağır Hasarlı Mı ? | Hasar Maliyeti | Hasar Maliyeti Kur Bilgisi |
|--------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 07.09.2025   |                      |  arpışma     | Hayır             | 0              | TL                         |

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 18.02.2026 15:35 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 9/11             |
| Rapor No:     | 06-01-1464790    | Araç Giriş Tarihi: | 18.02.2026 14:56 | Araç Çıkış Tarihi: | 18.02.2026 15:35 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Araç Resimleri



## Çizik




Kapı, sağ arka, Kapı bandı >  
Çizik

## Vuruk



Tampon, ön, Ön tampon >  
Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,  
sağ arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >  
Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 18.02.2026 15:35 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 10/11            |
| Rapor No:     | 06-01-1464790    | Araç Giriş Tarihi: | 18.02.2026 14:56 | Araç Çıkış Tarihi: | 18.02.2026 15:35 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Diğer




Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ  
> Taş izi



Tampon, arka, Arka tampon >  
Hasarlı



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >  
Noktasal Ezik



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş




Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş



Kaporta, Kaporta > Etiket  
Yapıştırılmış



Kaporta, Kaporta > Etiket  
Yapıştırılmış



Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu

## Notlar

### Diğer notlar;

Bakım uyarı ikaz lambası yanıyor

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 18.02.2026 15:35 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 11/11            |
| Rapor No:     | 06-01-1464790    | Araç Giriş Tarihi: | 18.02.2026 14:56 | Araç Çıkış Tarihi: | 18.02.2026 15:35 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası