

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.03.2026 13:22
Rapor No: 06-01-1473524
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.03.2026 10:36

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 26.03.2026 13:22

Full Plus Ekspertiz



06FCR746



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.03.2026 13:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1473524 Araç Giriş Tarihi: 26.03.2026 10:36 Araç Çıkış Tarihi: 26.03.2026 13:22
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06FCR746	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	17691	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VYFEDYHZ8SJ541921	Motor Gücü	96 kw
Motor Hacmi	1499cc	Marka	Fiat
Rengi	GRI	Model	Doblo Combi
İlk Tescil Tarihi	24-03-2025	Sonraki Muayene Tar.	15-03-2027
Model Yılı	2025	Araç Tipi	Camlıvan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.03.2026 13:22
Rapor No: 06-01-1473524
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.03.2026 10:36

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 26.03.2026 13:22

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.03.2026 13:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1473524 Araç Giriş Tarihi: 26.03.2026 10:36 Araç Çıkış Tarihi: 26.03.2026 13:22
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.03.2026 13:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1473524 Araç Giriş Tarihi: 26.03.2026 10:36 Araç Çıkış Tarihi: 26.03.2026 13:22
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3.4 m/km	-2,5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	78	82	4
2. Aks	82	88	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.304	1.0325	20
2. Aks	1.1755	1.173	0
El Freni	0.513	0.5385	4

Verimlilik

37

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/60/16	92H	7,55 mm	Kışlık
Sol Arka	205/60/16	92H	7,3 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/60/16	92H	7,48 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/60/16	92H	7,21 mm	Kışlık


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.03.2026 13:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1473524 Araç Giriş Tarihi: 26.03.2026 10:36 Araç Çıkış Tarihi: 26.03.2026 13:22
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
520	468	74	139
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	91	18	94,79
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	26.03.2026 13:22	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1473524	Araç Giriş Tarihi:	26.03.2026 10:36	Araç Çıkış Tarihi:	26.03.2026 13:22
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;

26.03.2026
Arac:
Fiat Doblo 1.5 BlueHDI 130
Motor kodu:
DV5RC
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VYFEDYH8S5)541921 (kumanda linitesinden okunan)
Test edilmiş:
26.03.2026 13:03:00/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Dizel motor
3*
Hata kodu U1218-81:
Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/bağlantı
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu U1209-81:
Sanziman kumanda linitesine CAN-Bus/bağlantı
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu P06B8-04:
Motor elektronik kumanda linitesi
BELLEK HATASI
Hava yastığı
Hava yastığı
Hata kodu B00D5-67:
Yolcu hava yastığı kapatma kontrol lambası
Fonksiyon hatalıdır.
Klima
Otomatik klima kontrol sistemi
Konfor
Ana kumanda linitesi BSI
Hata kodu U1F3B:
Çok fonksiyonlu elektronik kumanda ünitesi/emniyet kemeri uyarı lambası ile CAN iletişimi
Hiçbir iletişim mümkün değildir.
Hata kodu U1F39:
Yağmur/ışık sensörü
HATALI İLETİSİM!
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu B162C;;
ROLE 1 AKSESUARLARI
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1715:
On sağ kapi kilidi kontak anahtarı
MANTIKSIZ DURUM!
Hata kodu B120A:
Carpisma uyarı sistemi
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1805:
Mars motoru
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1418:
Suruç taraflı emniyet kemeri dıgmesi
MANTIKSIZ SINYAL
Hata kodu B1327:
ELEKTRİKLİ YARDIMCI ISITICI İCİN ISITICI ELEMANI 3
arızalı aktivasyon
Hata kodu B1326:
ELEKTRİKLİ YARDIMCI ISITICI İCİN ISITICI ELEMANI 1
arızalı aktivasyon
Hata kodu B132A:
SOGUTUCU AKISKAN BASINCI
Hatalı alçak basınc sistemi.
Hata kodu U053B:
Çok fonksiyonlu kamera kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı
BİR VEYA DAHA FAZLA CAN SINYALI MANTIKSIZ
Hata kodu U1F1A:
LIN-Bus
HATALI İLETİSİM!
Hata kodu B1003:
UZAKTAN KODLAMA ECU'SU
Uzaktan kodlama hatalıdır (NOT: Bu hata hayali bir hata olabilir).
Konfor
Çok fonksiyonlu kamera
Konfor
Gosterge grubu
Hata kodu U1F00:
ARIZA TESHİS MODULU
Hata, hata günliğine kaydedilmemiştir.
Hata kodu U1F03:
Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/bağlantı
İLETİSİM YOK
Konfor
PARK ASİSTANI
Konfor
Direksiyon kumanda modüllü
3*
Hata kodu U1814-87:
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu B112C-00:
Hata kodu B1838-00:
DİREKSİYON KOLONU ECU'SU
ARIZALI GÜÇ KAYNAGI
Konfor
Direksiyon kontrol diğmesi
Konfor
Multiplex kontrol paneli
Hata kodu U1F6C-00:
Telematik kumanda Ünitesine CAN-Bus-bağlantı
HATALI İLETİSİM!
Konfor
Suruç kapı modüllü
Hata kodu B1391-16:
ELEKTRİKLİ CAM MOTORU ON SOL
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1392-16:
ELEKTRİKLİ CAM MOTORU SAĞ ON
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	26.03.2026 13:22	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-1473524	Araç Giriş Tarihi:	26.03.2026 10:36	Araç Çıkış Tarihi:	26.03.2026 13:22
Mersis No:	0309073518100001				

Hata kodu B1393-16:
ELEKTRİKLİ CAM MOTORU SOL ARKA
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1386-16:
ELEKTRİKLİ CAM MOTORU SAĞ ARKA
Fonksiyon hatalıdır.
Ses/Video
Navigasyon sistemi
Hata kodu B100C;:
Kumanda Ünitesi glic kaynağı
ARIZALI GÜÇ KAYNAĞI
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

VYFEDYHZ8SJ541921 şase nolu ve 06FCR746 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	26.03.2026 13:22	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-1473524	Araç Giriş Tarihi:	26.03.2026 10:36	Araç Çıkış Tarihi:	26.03.2026 13:22
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Vuruk



Marşbiyel, sol, Kriko noktası, ön
> Ezik

Diğer



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Küçük Vuruk

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	26.03.2026 13:22	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/11
Rapor No:	06-01-1473524	Araç Giriş Tarihi:	26.03.2026 10:36	Araç Çıkış Tarihi:	26.03.2026 13:22
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Diğer notlar;

Bakım uyarı ikaz lambası yanıyor.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	26.03.2026 13:22	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1473524	Araç Giriş Tarihi:	26.03.2026 10:36	Araç Çıkış Tarihi:	26.03.2026 13:22
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası