

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.07.2026 09:53	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/12
Rapor No:	06-01-2506278	Araç Giriş Tarihi:	24.07.2026 14:09	Araç Çıkış Tarihi:	25.07.2026 09:53
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06COE797



Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.07.2026 09:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-2506278 Araç Giriş Tarihi: 24.07.2026 14:09 Araç Çıkış Tarihi: 25.07.2026 09:53
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FİAT)

Araç Bilgileri

Plaka	06COE797	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	171210	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA26300006U87186	Motor Gücü	77 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	BEYAZ	Model	Doblo Combi
İlk Tescil Tarihi	26-08-2021	Sonraki Muayene Tar.	23-07-2027
Model Yılı	2021	Araç Tipi	Camlivan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.07.2026 09:53
Rapor No: 06-01-2506278
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.07.2026 14:09

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 25.07.2026 09:53

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.07.2026 09:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-2506278 Araç Giriş Tarihi: 24.07.2026 14:09 Araç Çıkış Tarihi: 25.07.2026 09:53
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Boya atması Yakıcı madde izi, Taş izleri, ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Hasar, kir, çizik ve deformeler mevcut . Pandizot yok
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Deforme. Pano orta kısım menü ve yükseklik ayar tuşları çalışmıyor.
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Lamba camları taş izi, çizik mevcut. Sol reflektör hasar
Silecekler		Silecek bidonu kapağı yok.
Elektrik ve Elektronik Aksam		Araca sonradan Araç altı aydınlatma montaj edilmiş.
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçaqları mevcut.
Şanzıman		Yağ kaçağı mevcut
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Alt muhafaza yok
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		Kayış kasnak grubu harici ses Gergi Bilyası kontrol
Egzoz Sistemi ve Susturucular		Egzozdan siyah duman çıkışı mevcut
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Soğutma sıvısı kirli

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.07.2026 09:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-2506278 Araç Giriş Tarihi: 24.07.2026 14:09 Araç Çıkış Tarihi: 25.07.2026 09:53
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
10.0 ! m/km	3.1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	83	79	4
2. Aks	58	66	8



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.5235	2.368	6
2. Aks	1.842	1.5075	18
El Freni	1.9	1.6	15

Verimlilik

52

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/60/16C	97T	6,5 mm	Kışlık
Sol Arka	195/60/16C	97T	6,8 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/60/16C	97T	6,5 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/60/16C	97T	6,8 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.07.2026 09:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-2506278 Araç Giriş Tarihi: 24.07.2026 14:09 Araç Çıkış Tarihi: 25.07.2026 09:53
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
77	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.07.2026 09:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-2506278 Araç Giriş Tarihi: 24.07.2026 14:09 Araç Çıkış Tarihi: 25.07.2026 09:53
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

24.07.2026

Araç:

Fiat Doblo 1.6 16V JTDM

Motor kodu:

198 A3.000

Üretim yılı;

16-12.18

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VİN:

ZFA26300006U87186 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

24.07.2026 14:51:13/

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

ABS

ABS/ESC kumanda linitesi

Hava yastığı

Hava yastığı kumanda linitesi

Konfor

Karoseri elektronik kumanda linitesi

Hata kodu B1114-19:

Stop lambası/park lambaları arka sol

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B12A6-13;

GUNDUZ SURUS LAMBALARI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B12A1-13;

GUNDUZ SURUS LAMBALARI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Gosterge grubu

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
20.12.2021		ERP-Çarpma	Hayır	1090.35	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.07.2026 09:53
Rapor No: 06-01-2506278
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.07.2026 14:09

Sayfa: 8/12
Araç Çıkış Tarihi: 25.07.2026 09:53

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.07.2026 09:53
Rapor No: 06-01-2506278
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.07.2026 14:09

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 25.07.2026 09:53

Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik

Diğer



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Çamurluk, sağ, Davlumbaz > Kırılmış



Çamurluk, sağ arka, Davlumbaz > Sabitlemesi Hatalı



Tampon, arka, Reflektör, sol > Hasarlı



Çamurluk, sol, Davlumbaz > Hasarlı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.07.2026 09:53
Rapor No: 06-01-2506278
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.07.2026 14:09

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 25.07.2026 09:53



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Boyası Atmış



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Boyası Atmış



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Boyası Atmış



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Boyası Atmış



Kaporta, A-direk, sol > Boyası Atmış



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Boyası Atmış



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Boyası Atmış



Döşemeler/Kapaklar, Tavan döşemesi > Delinmiş



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Hasarlı



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Boyası Atmış



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Boyası Atmış



Motor kaputu, Dayama çubuğu/Amortisör > Hasarlı



Motor, Yakıt sistemi > Sızdırıyor



Döşemeler/Kapaklar, Pandizot > Sökülmüş-Yok



Motor, Yağ seviyesi > Eksik



Motorsöğütması, Soğutma sıvısı > Kirlenmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 25.07.2026 09:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-2506278 Araç Giriş Tarihi: 24.07.2026 14:09 Araç Çıkış Tarihi: 25.07.2026 09:53
Mersis No: 0309073518100001



Cam yıkama/silme sistemi,
Cam suyu bidonu kapağı >
Sökülmüş-Yok



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Döşemeler/Kapaklar

Kapı, sol ön

Parça ve Hasar

Döşemeler/Kapaklar - Kirlenmiş

Kapı gergisi - Ses Yapıyor

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ ön çamurluk işlemli boyalı. Motor ve şanzıman yoğun yağ kaçağı mevcut, kayış kasnak gurubunda harici ses mevcut, gergi bilyası kontrol, araç servis kontrol önerilir, genel bakım önerilir. Araç kavrama esnasında vuruntu mevcut.

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Yağ seviyesi eksik olduğundan DYNO testi yapılamadı. Araç yol bilgisayarı mesafe ölçüm birimi 'Mil' olarak kalmıştır. Güncel mil değeri: 106.385 mi (Karşılığı: 171.210 km). Gösterge içi ayar menü tuşları arızalı/işlevsiz olduğundan birim seçimi kilometreye (km) döndürülemedi.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.07.2026 09:53	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-2506278	Araç Giriş Tarihi:	24.07.2026 14:09	Araç Çıkış Tarihi:	25.07.2026 09:53
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası