

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.07.2026 14:52
Rapor No: 06-01-1503046
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.07.2026 13:50

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 11.07.2026 14:52

Full Plus Ekspertiz



06DSC374



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.07.2026 14:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1503046 Araç Giriş Tarihi: 11.07.2026 13:50 Araç Çıkış Tarihi: 11.07.2026 14:52
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FİAT)

Araç Bilgileri

Plaka	06DSC374	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	79611	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM426300006Y62957	Motor Gücü	88 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	BEYAZ	Model	Doblo Combi
İlk Tescil Tarihi	01-01-2023	Sonraki Muayene Tar.	23-01-2027
Model Yılı	2022	Araç Tipi	Camlıvan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.07.2026 14:52
Rapor No: 06-01-1503046
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.07.2026 13:50

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 11.07.2026 14:52

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.07.2026 14:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1503046 Araç Giriş Tarihi: 11.07.2026 13:50 Araç Çıkış Tarihi: 11.07.2026 14:52
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Hasar, standart dışı onarım Yakıcı madde izi, Taş izleri, ezik ve çizikler mev
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sinyal lamba camları hasarlı.sol Palaka lambası yanmıyor
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ seviyesi eksik
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.07.2026 14:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1503046 Araç Giriş Tarihi: 11.07.2026 13:50 Araç Çıkış Tarihi: 11.07.2026 14:52
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1,4 m/km	3,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	76	5
2. Aks	67	66	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.023	1.939	4
2. Aks	0.6595	0.714	7
El Freni	1.0165	1.0955	7

Verimlilik

41

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/60/16C	99T	7,1 mm	Kışlık
Sol Arka	195/60/16C	99T	7,4 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/60/16C	99T	7,1 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/60/16C	99T	7,4 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.07.2026 14:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1503046 Araç Giriş Tarihi: 11.07.2026 13:50 Araç Çıkış Tarihi: 11.07.2026 14:52
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
88	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.07.2026 14:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1503046 Araç Giriş Tarihi: 11.07.2026 13:50 Araç Çıkış Tarihi: 11.07.2026 14:52
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;

11.07.2026
Arac:
Fiat Doblo 1.6 16V JTDM
Motor kodu:
552 80 444
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
NM426300006Y62957 (kontrol eden kişi tarafından gi
rilen)
Test edilmiş:
11.07.2026 13:51:20/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Dizel motor
Motor
Üre katkı maddesi dozaj modülü
ABS
ABS/ESC kumanda ünitesi
Hava yastığı
Hava yastığı kumanda ünitesi
Konfor
Karoseri elektronik kumanda ünitesi
Hata kodu B12C1-13:
KISA FAR SOL
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1011-18:
Plaka lambası
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
Gösterge grubu
Hata kodu U1801-08:
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
30.01.2025		ERP-Çarpışma	Hayır	32541.86	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.07.2026 14:52	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-1503046	Araç Giriş Tarihi:	11.07.2026 13:50	Araç Çıkış Tarihi:	11.07.2026 14:52
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Çizik



Tavan, Tavan > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.07.2026 14:52
Rapor No: 06-01-1503046
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.07.2026 13:50

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 11.07.2026 14:52

Vuruk



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol >
Ezik



Tavan, Tavan > Ezik

Diğer



Elektrik sistemi, Aydınlatma >
Sabitlenmesi Hatalı



Dikiz aynası, sağ, Sinyal
lambası > Hasarlı



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz
aynası çerçevesi > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu >
Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz
aynası kapağı > Hasarlı



Dikiz aynası, sol, Sinyal lambası
> Hasarlı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Taş izi



Farlar, Far camı, sağ > Taş
izi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.07.2026 14:52
Rapor No: 06-01-1503046
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.07.2026 13:50

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 11.07.2026 14:52



Farlar, Far camı, sol > Taş
Izi



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş Izi



Döşemeler/Kapaklar, Pandizot
> Sökülmüş-Yok




Tavan, Tavan > Standart Dışı
Onarım



Cam yıkama/silme sistemi,
Cam suyu bidonu kapağı >
Sökülmüş-Yok



Motor, Yağ seviyesi > Eksik



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş

Parça Grubu

Çamurluk, sağ arka

Parça ve Hasar

Nikelaj - Eksik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.07.2026 14:52	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1503046	Araç Giriş Tarihi:	11.07.2026 13:50	Araç Çıkış Tarihi:	11.07.2026 14:52
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası