

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT
ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 11:23
Rapor No: 06-04-1428056
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0604
Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 10:29

Sayfa: 1/12
Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 11:23

Full Plus Ekspertiz



06JUA12

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT
ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 11:23 Bayi No: 0604 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-04-1428056 Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 10:29 Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 11:23
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri


Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
FİAT)

Araç Bilgileri

Plaka	06JUA12	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	283671	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM426300006D55586	Motor Gücü	77 kw
Motor Hacmi	1598cc	Marka	Fiat
Rengi	BEYAZ	Model	Doblo Combi
Sonraki Muayene Tar.	2024-08-05	Model Yılı	2016
Araç Tipi	Camlıvan (Kamyonet**)	Ruhsat Sahibi	TECH UP KONFERANS SİSTEMLERİ ORGANİZASYON LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT
ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 11:23
Rapor No: 06-04-1428056
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0604
Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 10:29

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 11:23

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Araç genelinde ezik çizik ve hasarlar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Döşemelerde yırtık ve hasarlar var.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön Fren diskleri aşınmış.
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Motor bölgesinde yağ kaçaqları mevcut.Yüksek devirlerde duman atma mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Pas ve korozyon mevcut.
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		Kayış sisteminde rulman sesi mevcut.
Egzoz Sistemi ve Susturucular		Pas ve korozyon mevcut.
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Pas ve korozyon mevcut.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT
ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 11:23 Bayi No: 0604 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-04-1428056 Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 10:29 Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 11:23
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.8 m/km	-3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	72	78	6
2. Aks	73	68	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	427	402	6
2. Aks	226	241	6
El Freni	243	225	8

Verimlilik

89

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.



Fren diskleri, ön >
Aşınmış

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Ankara İstanbul
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT
ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 11:23 Bayi No: 0604 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-04-1428056 Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 10:29 Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 11:23
Mersis No: 0309073518100001

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/60/R16C	9997T	5,39 mm	Yazlık
Sol Arka	195/60/R16C	9997T	5,42 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/60/R16C	9997T	5,3 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/60/R16C	9997T	5,12 mm	Yazlık



Jant, sol ön > Çizik



Jant, sol arka > Çizik



Jant, sağ ön > Çizik



Jant, sağ arka > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT
ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 11:23
Rapor No: 06-04-1428056
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0604
Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 10:29

Sayfa: 6/12
Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 11:23

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
268	150,68	67,6	112
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
77	95,5	17,4	100,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT
ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 11:23 Bayi No: 0604 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-04-1428056 Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 10:29 Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 11:23
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

ânGUTMANN

20.10.2025
Araç: Fiat Doblo 1.6 16V JTDM
Motor kodu: 198 A3.000
Üretim yılı: 16-12.18
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: NM426300006D55586 (kontrol eden kişi tarafınd
an girilen)
Test edilmiş: 20.10.2025 10:35:01 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Dizel motor 0
ABS ABS/ESC kumanda ünitesi 0
Hava yastığı Hava yastığı kumanda ünitesi 0
Konfor Karoseri elektronik kumanda ünitesi 0
Konfor Gösterge grubu O*
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
03.11.2019		ERP-Çarpışma	Hayır	790.67	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Ankara İstanbul Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 11:23
Rapor No: 06-04-1428056
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0604
Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 10:29

Sayfa: 8/12
Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 11:23

Araç Resimleri



Çizik



Pano/Göstergeler, Pano > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 11:23
Rapor No: 06-04-1428056
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0604
Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 10:29

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 11:23

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu




Döşemeler/Kapaklar, Tavan döşemesi > Deforme Olmuş



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sol ön > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sol arka > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sağ arka > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Standart Dışı Onarım



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Standart Dışı Onarım



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj kapağı, iç döşemesi > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 11:23
Rapor No: 06-04-1428056
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0604
Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 10:29

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 11:23



Arka bölüm, Bagaj kapağı fitili > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Yükleme eşiği kaplaması > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası > Hasarlı




Tampon, ön, Ön tampon ızgarası > Kırılmış



İlave parçalar, ön, Ön panjur > Hasarlı



Tavan, Tavan > Dolu Hasarı



Tavan, Tavan > Dolu Hasarı




Motor, Motor > Sızdırıyor



Motor, Motor > Sızdırıyor



Motor, Motor > Sızdırıyor



Motor, Motor > Sızdırıyor



Kaporta, Araç gövdesi altı, arka > Pas



Kaporta, Araç gövdesi altı, arka > Pas

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT
ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 11:23
Rapor No: 06-04-1428056
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0604
Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 10:29

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 11:23



Kaporta, Araç gövdesi altı, arka
> Pas



Egzoz sistemi, Egzoz sistemi >
Pas

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Motor kaputu	Menteşe - Ayarsız
Motor	Motor - Duman Atıyor
Motorsoğutması	Soğutma sıvısı - Pas
Motorsoğutması	Kayış - Ses Yapıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT
ANKARA

Rapor Tarihi:	20.10.2025 11:23	Bayi No:	0604	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-04-1428056	Araç Giriş Tarihi:	20.10.2025 10:29	Araç Çıkış Tarihi:	20.10.2025 11:23
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası