

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2026 16:04
Rapor No: 06-01-1500329
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.07.2026 14:45

Sayfa: 1/14
Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2026 16:04

Full Plus Ekspertiz



06HE0811



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2026 16:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/14
Rapor No: 06-01-1500329 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2026 14:45 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2026 16:04
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	06HE0811	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	219598	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM426300006G89650	Motor Gücü	77 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	BEYAZ	Model	Doblo Panorama
İlk Tescil Tarihi	11-07-2017	Sonraki Muayene Tar.	17-06-2027
Model Yılı	2017	Araç Tipi	Kombi (Camlıvan**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

****Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.**


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2026 16:04
Rapor No: 06-01-1500329
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.07.2026 14:45

Sayfa: 3/14
Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2026 16:04

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2026 16:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/14
Rapor No: 06-01-1500329 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2026 14:45 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2026 16:04
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik Çizik taş izi yakıcı madde izleri ve hasarlar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		şöfor koltuğu ayar sabitlemesi arızalı.
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir leke çizik deforme hasar.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		deforme
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Farlar solmuş.
Silecekler		Silecekler deforme
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastikler aşınma ve çatlamlar mevcut. jantlar çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		arka aks burçlarında hasar ve çatlak mevcut
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçaqları mevcut
Şanzıman		Debriyaj dipten kavrama mevcut
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		taş vuruğu mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar		V kayışında çatlaklar mevcut. kayış kasnak grubu harici ses.
Egzoz Sistemi ve Susturucular		Egzozdan siyah duman çıkışı mevcut
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Soğutma sıvısı yoğun kirli

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2026 16:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/14
Rapor No: 06-01-1500329 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2026 14:45 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2026 16:04
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-14.8 ! m/km	2.5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	72	72	0
2. Aks	47	53	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.0515	2.061	0
2. Aks	1.9595	2.0915	6
El Freni	0.969	0.964	0

Verimlilik

51

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/60/16C	99T	4,9 mm	Yazlık
Sol Arka	195/60/16C	99T	6,4 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/60/16C	99T	4,9 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/60/16C	99T	6,4 mm	Yazlık



Jant kapağı seti > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2026 16:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/14
Rapor No: 06-01-1500329 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2026 14:45 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2026 16:04
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
77	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.07.2026 16:04	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/14
Rapor No:	06-01-1500329	Araç Giriş Tarihi:	01.07.2026 14:45	Araç Çıkış Tarihi:	01.07.2026 16:04
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

01.07.2026

Araç:

Fiat Doblo 1.6 16V JTDM

Motor kodu:

198 A3.000

Üretim yılı;

16-12.18

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VİN:

NM426300006G89650 (kontrol eden kişi tarafından gi
rilen)

Test edilmiş:

01.07.2026 15:18:46/

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

Hata kodu U0405-81:

MOTOR VE SEYİR KONTROL ECU'SU ARASINDAKİ CAN-BUS/V

ERİ HATTI

BOZUK İLETİSİM

ABS

ABS/ESC kumanda iinitesi

Hava yastığı

Hava yastığı kumanda iinitesi

Klima

Klima kumanda iinitesi

Konfor

Karoseri elektronik kumanda iinitesi

Konfor

Park asistanı

Konfor

Gosterge grubu

Ses/Video

Infotainment elektronik kumanda iinitesi

Hata kodu B14DA-2A:

Ses cihazı

Sikismis tus.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

NM426300006G89650 şase nolu ve 06HE0811 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.07.2026 16:04	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/14
Rapor No:	06-01-1500329	Araç Giriş Tarihi:	01.07.2026 14:45	Araç Çıkış Tarihi:	01.07.2026 16:04
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2026 16:04
Rapor No: 06-01-1500329
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.07.2026 14:45

Sayfa: 9/14
Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2026 16:04



Farlar, Far camı, sağ >
Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Çizik



Arka lambalar, Arka lambalar,
sağ > Çizik



Arka lambalar, Arka lambalar,
sol > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2026 16:04
Rapor No: 06-01-1500329
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.07.2026 14:45

Sayfa: 10/14
Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2026 16:04

Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik




Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik

Diğer



Dokümantasyon ve Ekipmanlar, Araç anahtarı > Hasarlı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Kaporta, Kaporta > Standart Dışı Onarım



Motor kaputu, Amblem > Hasarlı



Çamurluk, sol arka, Davlumbaz > Hasarlı



Dikiz aynası, sol, Sinyal lambası > Hasarlı



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2026 16:04
Rapor No: 06-01-1500329
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.07.2026 14:45

Sayfa: 11/14
Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2026 16:04



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Boyası Atmış



Döşemeler/Kapaklar, Tavan
döşemesi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Tavan
döşemesi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Tavan
döşemesi > Deforme Olmuş



Şanzıman, Vites körüğü >
Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon
> Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2026 16:04
Rapor No: 06-01-1500329
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.07.2026 14:45

Sayfa: 12/14
Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2026 16:04



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş




Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Motor, Motor > Yağ
Kaçağı



Motor, Motor > Yağ
Kaçağı



Motor, Motor > Yağ
Kaçağı



Motor, Motor > Yağ
Kaçağı



Motorsoğutması, Soğutma
sıvısı > Kirlenmiş



Cam yıkama/silme sistemi,
Cam suyu bidonu kapağı >
Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Boyası Atmış



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Noktasal Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon >
Hasarlı




Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Onaysız

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2026 16:04
Rapor No: 06-01-1500329
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.07.2026 14:45

Sayfa: 13/14
Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2026 16:04



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Boyası Atmış



Tavan, Rüzgar engelleyici > Boyası Atmış



Tavan, Rüzgar engelleyici > Boyası Atmış



Tavan, Tavan > Boyası Atmış



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Taş İzi



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Taş İzi



Farlar, Far camı, sol > Solmuş



Farlar, Far camı, sağ > Solmuş



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi

Parça Grubu

Motor

Parça ve Hasar

Turbo hortumları - Yağ Kaçağı

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç marşbiye basamakları hasarlı . Kapı gergileri sesli çalışıyor. Araca sonradan arka tampon demiri ve marşbiyel basamak montajı yapılmış.

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Lastik marka ve modelleri değişik . Ön lastiklerde çatlamlar mevcut.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.07.2026 16:04	Bayi No:	0601	Sayfa:	14/14
Rapor No:	06-01-1500329	Araç Giriş Tarihi:	01.07.2026 14:45	Araç Çıkış Tarihi:	01.07.2026 16:04
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası