

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	22.07.2026 12:37	Bayi No:	0603	Sayfa:	1/12
Rapor No:	06-03-1505545	Araç Giriş Tarihi:	22.07.2026 11:51	Araç Çıkış Tarihi:	22.07.2026 12:37
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06BBM532

Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 22.07.2026 12:37 Bayi No: 0603 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-03-1505545 Araç Giriş Tarihi: 22.07.2026 11:51 Araç Çıkış Tarihi: 22.07.2026 12:37
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
FİAT)

Araç Bilgileri

Plaka	06BBM532	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	148497	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM426300006K87732	Motor Gücü	88 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	KIRMIZI	Model	Doblo Combi
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2018
Araç Tipi	Camlıvan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 22.07.2026 12:37 Bayi No: 0603 Sayfa: 3/12
Rapor No: 06-03-1505545 Araç Giriş Tarihi: 22.07.2026 11:51 Araç Çıkış Tarihi: 22.07.2026 12:37
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik Çizik hasar ve standart dışı onarım mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir deforme standart dışı onarım ve Çizik mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Deforme ve çalışmayan aksam mevcut.
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		Deforme
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastikler aşınmış jantlarda derin çizikler mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön fren balataları aşınmış.
Yürür Aksam		Deformeler mevcut.
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçaqları mevcut.
Şanzıman		Yağ kaçağı mevcut
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Yoğun kir mevcut
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Taş izleri mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		Son susturucu yoğun pas ve hasar mevcut.
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 22.07.2026 12:37 Bayi No: 0603 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-03-1505545 Araç Giriş Tarihi: 22.07.2026 11:51 Araç Çıkış Tarihi: 22.07.2026 12:37
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
5 m/km	-2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	69	69	0
2. Aks	66	67	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	367	376	2
2. Aks	147	164	10
El Freni	251	275	9

Verimlilik

83

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/60/16C	97T	5,12 mm	Yazlık
Sol Arka	195/60/16C	97T	5,39 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/60/16C	97T	5,06 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/60/16C	97T	5,46 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 22.07.2026 12:37 Bayi No: 0603 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-03-1505545 Araç Giriş Tarihi: 22.07.2026 11:51 Araç Çıkış Tarihi: 22.07.2026 12:37
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
88	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 22.07.2026 12:37 Bayi No: 0603 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-03-1505545 Araç Giriş Tarihi: 22.07.2026 11:51 Araç Çıkış Tarihi: 22.07.2026 12:37
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

HELLA GUTMANN
Araç: Fiat Doblo 1.6 16V JTDM
Motor kodu: 263 A6.000
Üretim yılı: 16-
Kilometre durumu
Lisans numarası :
VIN: NM426300006K87732 (kontrol eden kişi tarafınd
an girilen)
Test edilmiş: 22.07.2026 12:04:27 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 1
Hata kodu P0130: i
LAMBDA SONDASI SIRA 1 SENSOR 1
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Motor Dizel motor 3
Hata kodu P0674-13:
KIZDIRMA BUJİSİ SİLİNDİR 4
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu U0405-81:
Hata kodu P0130-13:
Katalistten önceki lambda sensörü
ARIZALI GÜÇ KAYNAĞI
ABS ABS/ESC kumanda ünitesi 0
Hava yastığı Hava yastığı kumanda ünitesi 0
Klima Klima kumanda ünitesi 0
Konfor Karoseri elektronik kumanda ünitesi 0
Konfor Park asistanı 0
Konfor Gösterge grubu 0*
Hirsizlik koruması Güvenlik Gateway Modu 0
Ses/Video Infotainment elektronik kumanda ünitesi
0
Hella Gutmann Solutions GmbH -1-
22.07.2026
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
19.02.2019		ERP-Çarpisma	Hayır	7399.35	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	22.07.2026 12:37	Bayi No:	0603	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-03-1505545	Araç Giriş Tarihi:	22.07.2026 11:51	Araç Çıkış Tarihi:	22.07.2026 12:37
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 22.07.2026 12:37
Rapor No: 06-03-1505545
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0603
Araç Giriş Tarihi: 22.07.2026 11:51

Sayfa: 8/12
Araç Çıkış Tarihi: 22.07.2026 12:37

Vuruk



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik

Diğer




Şanzıman, Vites körüğü > Deforme Olmuş



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Tavan döşemesi > Hasarlı



Taban, Taban halısı > Standart Dışı Onarım



Taban, Taban halısı > Standart Dışı Onarım



Taban, Taban halısı > Standart Dışı Onarım



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 22.07.2026 12:37
Rapor No: 06-03-1505545
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0603
Araç Giriş Tarihi: 22.07.2026 11:51

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 22.07.2026 12:37



Tavan, Tavan > Boyası Atmış



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sol, Davlumbaz > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Davlumbaz > Hasarlı



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Ekzoz sistemi, Arka susturucu > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Standart Dışı Onarım



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Standart Dışı Onarım



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Hasarlı



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Hasarlı



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Hasarlı



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Hasarlı



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Hasarlı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 22.07.2026 12:37 Bayi No: 0603 Sayfa: 10/12
Rapor No: 06-03-1505545 Araç Giriş Tarihi: 22.07.2026 11:51 Araç Çıkış Tarihi: 22.07.2026 12:37
Mersis No: 0309073518100001



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Arka bölüm, Arka sac/panel > Küçük Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Boyası Atmış



Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Kaporta, Kaporta > Kirlenmiş



Kaporta, Kaporta > Kirlenmiş

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Marşbiyel, sol

Fren sistemi

Kapı, sol ön

Kapı, sol ön

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Lokal Boya

Marşbiyel, sol - Lokal Boya

Fren balatarları, ön - Aşınmış

Kilit şifresi - Çalışmıyor

Kilit mekanizması - Çalışmıyor

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	22.07.2026 12:37	Bayi No:	0603	Sayfa:	11/12
Rapor No:	06-03-1505545	Araç Giriş Tarihi:	22.07.2026 11:51	Araç Çıkış Tarihi:	22.07.2026 12:37
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Arka travers ve arka takım burçlarında deformeler mevcut. Motor ve turbo hortumları yağ kaçağı bagaj kapısı alt plastiği boyalı.

Diğer notlar;

araç dışı yoğun kirli olduğundan dolayı gözle boya, kusur kontrolü yapılamadı. Motorda yağ kaçağı olduğu için DYNO testi yapılamadı.arka koltuklarda kılıf olduğundan dolayı kusur kontrolü yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	22.07.2026 12:37	Bayi No:	0603	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-03-1505545	Araç Giriş Tarihi:	22.07.2026 11:51	Araç Çıkış Tarihi:	22.07.2026 12:37
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası