

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2025 14:35 Bayi No: 0603 Sayfa: 1/9
Rapor No: 06-03-1448890 Araç Giriş Tarihi: 24.12.2025 13:49 Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2025 14:35
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CZU252

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2025 14:35 Bayi No: 0603 Sayfa: 2/9
Rapor No: 06-03-1448890 Araç Giriş Tarihi: 24.12.2025 13:49 Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2025 14:35
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri


Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
FIAT)

Araç Bilgileri

Plaka	06CZU252	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	88229	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM426300006W56244	Motor Gücü	88 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	GRİ	Model	Doblo Cargo
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2022
Araç Tipi	Panelvan (Camlıvan**)	Ruhsat Sahibi	ALİ YANAR
Kapı Sayısı	4 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2025 14:35 Bayi No: 0603 Sayfa: 3/9
Rapor No: 06-03-1448890 Araç Giriş Tarihi: 24.12.2025 13:49 Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2025 14:35
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli ve kılıf mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastikler aşınmış.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Diskler aşınmış.
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü verileri okunamadığı için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam hasarlı.
Kayışlar ve Rulmanlar		Aşınmış.
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2025 14:35 Bayi No: 0603 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-03-1448890 Araç Giriş Tarihi: 24.12.2025 13:49 Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2025 14:35
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	-2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	76	5
2. Aks	68	69	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	367	364	1
2. Aks	337	355	5
El Freni	284	266	6

Verimlilik

85

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/60/16R	99H	5,76 mm	Kışlık
Sol Arka	195/60/16R	99H	5,4 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/60/16R	99H	5,82 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/60/16R	99H	5,54 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2025 14:35 Bayi No: 0603 Sayfa: 5/9
Rapor No: 06-03-1448890 Araç Giriş Tarihi: 24.12.2025 13:49 Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2025 14:35
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
88	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	24.12.2025 14:35	Bayi No:	0603	Sayfa:	6/9
Rapor No:	06-03-1448890	Araç Giriş Tarihi:	24.12.2025 13:49	Araç Çıkış Tarihi:	24.12.2025 14:35
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

HELLA GUTMANN
24.12.2025
Araç: Fiat Doblo 1.6 16V JTDM
Motor kodu: 263 A6.000
Üretim yılı: 16-
Kilometre durumu
Lisans numarası :
VIN: NM426300006W56244 (kontrol eden kisi tarafınd
an girilen)
Test edilmiş: 24.12.2025 13:56:08 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Dizel motor 0*
Motor Üre katkı maddesi dozaj modülü 0
ABS ABS/ESC kumanda ünitesi 1
Hata kodu U1712-87:
Direks. açı sen
Fonksiyon hatalıdır.
Hava yastığı Hava yastığı kumanda ünitesi 0*
Klima Klima kumanda ünitesi 0
Konfor Karoseri elektronik kumanda ünitesi 1
Hata kodu U170C-87:
Direks. açı sen
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor Park asistanı 0
Konfor Gösterge grubu
tt
Hata kodu U1801-08:
Hella Gutmann Solutions GmbH -1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

NM426300006W56244 şase nolu ve 06CZU252 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	24.12.2025 14:35	Bayi No:	0603	Sayfa:	7/9
Rapor No:	06-03-1448890	Araç Giriş Tarihi:	24.12.2025 13:49	Araç Çıkış Tarihi:	24.12.2025 14:35
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Motor kaputu, Motor kaputu >
Çizik

Vuruk



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Ezik



Tampon, arka, Arka tampon >
Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu >
Ezik


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikk y Mahallesi Melih G k ek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2025 14:35 Bayi No: 0603 Sayfa: 8/9
Rapor No: 06-03-1448890 Ara  Giriş Tarihi: 24.12.2025 13:49 Ara  Çıkış Tarihi: 24.12.2025 14:35
Mersis No: 0309073518100001

Diğ r



Motor, Motor > Yağ Ka ağı



D  emeler/Kapaklar, Orta konsol,  n > Hasarlı



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Sabitlemesi Hatalı



Camlar,  n cam > Hasarlı



Camlar,  n cam > Hasarlı



Camlar,  n cam > Hasarlı



D  emeler/Kapaklar, D  emeler/Kapaklar > Kirlenmiř



D  emeler/Kapaklar, D  emeler/Kapaklar > Kirlenmiř

Notlar

Diğ r notlar;

Ara  kirli geldiğinden boya kusur kontrol  yapılamadı. Koltuklarda kılıf olduğundan k s r kontrol  yapılamadı. Muhtelif yerlerinde ezik,  izik ve tař izleri mevcut. Yağ ka ağından dolayı DYNO performans teste alınmadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	24.12.2025 14:35	Bayi No:	0603	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-03-1448890	Araç Giriş Tarihi:	24.12.2025 13:49	Araç Çıkış Tarihi:	24.12.2025 14:35
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası