

Dođuř D-Expert Ekspertiz ve Danıřmanlık A.ř D-Expert Ankara řubesi
Bahekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.02.2024 11:00
Rapor No: 06-01-1231736
Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 16.02.2024 09:36

Sayfa: 1/10
Ara ıkıř Tarihi: 16.02.2024 11:00

Full Plus Ekspertiz



06CCH281

Eksper / İmza



06-HYB-6005


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.02.2024 11:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1231736 Araç Giriş Tarihi: 16.02.2024 09:36 Araç Çıkış Tarihi: 16.02.2024 11:00
Mersis No: 0882032172700011

Araç Bilgileri

Plaka	06CCH281	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	152726	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA25000002N58039	Motor Gücü	103 kw
Ruhsat Motor No	F1AGL41133788317	Motor Hacmi	2287cc
Marka	Fiat	Rengi	BEYAZ
Model	Ducato	İlk Tescil Tarihi	26-08-2020
Sonraki Muayene Tar.	24-01-2025	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Kamyonet	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	2 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.02.2024 11:00
Rapor No: 06-01-1231736
Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 16.02.2024 09:36

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 16.02.2024 11:00

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Araçta ezikler ve çizikler var.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri	SORUNSUZ	
Araç İç Donanımı	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ön göğüs ve torpedo kapağı çizik.
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	Akü değerleri görünmediği için akü testi yapılmadı.
Klima	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.02.2024 11:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1231736 Araç Giriş Tarihi: 16.02.2024 09:36 Araç Çıkış Tarihi: 16.02.2024 11:00
Mersis No: 0882032172700011


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	59	73	14
2. Aks	69	67	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	431	470	8
2. Aks	307	304	1
El Freni	315	69	78

Verimlilik

60

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/75/16	118R	5,5 mm	Yazlık
Sol Arka	225/75/16	118R	5,7 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/75/16	118R	5,5 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/75/16	118R	5,8 mm	Yazlık

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.02.2024 11:00
Rapor No: 06-01-1231736
Mersis No: 0882032172700011


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 16.02.2024 09:36

Sayfa: 5/10
Araç Çıkış Tarihi: 16.02.2024 11:00

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 233 NM	Teker Torku 190,37 NM	Teker Gücü 74,4 KW	Test Hızı 103 km/h
Ruhsat Verisi Güç 103 KW	Test Sonucu Güç 98 KW	Kayıp Güç 12,82 KW	Performans % 95,15

RPM (Devir/dk) Grafiđi



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.02.2024 11:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1231736 Araç Giriş Tarihi: 16.02.2024 09:36 Araç Çıkış Tarihi: 16.02.2024 11:00
Mersis No: 0882032172700011

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

16.02.2024
Araç: Fiat Ducato 140 2.2 16V JTDM Kombi
Motor kodu: 463 49.131
Üretim yılı: 21-
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: ZFA25000002N58039 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş: 16.02.2024 10:21:39 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Dizel motor 2

Hata kodu P2299—62: __ __
SURUŞ PEDALI MODULU _VE FREN PEDALI
MANTIKSIZ SINYAL İLİŞKİSİ

Hata kodu U0431—87:

__ __ __ __ __
ARAÇ ELEL_<TR_IK_ ECU'S_U İLE CAN İLETİŞİMİ
SAAT/TARİH İÇİN EKSİK/YANLIŞ VERİ!

Motor Üre katkı maddesi dozaj modülü 1

Hata kodu P2BAF-00:
Hata kodu
Hata kodu henüz belgelenmedi.
Konfor Aracın elektrik sistemi ECU 6

Hata kodu U1726—87:
Hava yastığıkumanda ünitesine CAN—Bus/bağlantı
BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu U1705—87:
Radyo kumanda ünitesine CAN-Bus
BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu U1703—87:
Gösterge panosuna CAN-Bus—bağlantı
BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu U0019—01:
CAN-BUS __ __
BOZUKİLETİŞİM
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Hata kod u B10AA-4A:
Yapılandırma
HATALI VERİ

Hata kodu 81008—15:
Yatay dönüş sinyali sol/Ön Sağ
Toprak kısa devresi vardır.
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.02.2024 11:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1231736 Araç Giriş Tarihi: 16.02.2024 09:36 Araç Çıkış Tarihi: 16.02.2024 11:00
Mersis No: 0882032172700011

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
07.05.2022		ERP-Çarpma	Hayır	3255.5	TL
10.08.2021		Çarpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.02.2024 11:00
Rapor No: 06-01-1231736
Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 16.02.2024 09:36

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 16.02.2024 11:00

Araç Resimleri



Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Çizik



Tavan, Tavan direği > Çizik



Tavan, Tavan direği > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.02.2024 11:00
Rapor No: 06-01-1231736
Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 16.02.2024 09:36

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 16.02.2024 11:00

Vuruk



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Diđer



Camlar, Ön cam > Taş Vuruđu



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Vuruđu



Dikiz aynası, sağ, Sinyal lambası > Kırılmış



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapađı > Kırılmış

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araçta folyo söküm izleri mevcut.

Test hattı ile ilgili notlar;

Fren Ölçüm Deđerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diđer notlar;

Eirbeđ uyarı ikazı yanıyor.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.02.2024 11:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-1231736 Araç Giriş Tarihi: 16.02.2024 09:36 Araç Çıkış Tarihi: 16.02.2024 11:00
Mersis No: 0882032172700011

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası