

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.06.2025 15:02 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1380726 Araç Giriş Tarihi: 03.06.2025 14:13 Araç Çıkış Tarihi: 03.06.2025 15:02
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34CUA896

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.06.2025 15:02 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1380726 Araç Giriş Tarihi: 03.06.2025 14:13 Araç Çıkış Tarihi: 03.06.2025 15:02
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	34CUA896	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	91369	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA35600006R80094	Motor Gücü	70 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1248cc
Rengi	BEYAZ	Model	Egea
Sonraki Muayene Tar.	2025-03-08	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTOMOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.06.2025 15:02 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1380726 Araç Giriş Tarihi: 03.06.2025 14:13 Araç Çıkış Tarihi: 03.06.2025 15:02
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler var
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Ön iki Koltuklarda yırtık mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastikler deforme
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.06.2025 15:02 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1380726 Araç Giriş Tarihi: 03.06.2025 14:13 Araç Çıkış Tarihi: 03.06.2025 15:02
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
9 ! m/km	1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	88	81	7
2. Aks	82	87	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	280	284	1.5
2. Aks	204	208	2
El Freni	209	228	8.5

Verimlilik

88

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	91H	2,4 mm	Yazlık
Sol Arka	195/65/15	91H	3,5 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/65/15	91H	2,4 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/65/15	91H	3,5 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.06.2025 15:02
Rapor No: 06-01-1380726
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.06.2025 14:13

Sayfa: 5/10
Araç Çıkış Tarihi: 03.06.2025 15:02

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
337	297	54	107
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	61	7	87,14
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.06.2025 15:02 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1380726 Araç Giriş Tarihi: 03.06.2025 14:13 Araç Çıkış Tarihi: 03.06.2025 15:02
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

03.06.2025

Arac:

Fiat Aegea 1.3 JTDM

Motor kodu:

55 2669 63

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

ZFA35600006R80094 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

03.06.2025 14:29:59 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama 7/ OBD

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBd

OBd

Hata kodu P0234:

Sarj basinci sensoru A

BASINC COK YUKSEK

Hata kodu P0234:

Sarj basinci sensoru A

BASINC COK YUKSEK

Hata kodu P0070:

Dis dis hava sicaklik sensoriu A

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu P0073:

Dis dis hava sicaklik sensoriu A

SINYAL COK GUCLU

Motor

Dizel motor

Hata kodu P0068A:

AKU KESME SVICI

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu P0234:

Emme manifoldu basinc sensoru

BASINC COK YUKSEK

Hata kodu P0070:

Hata kodu P0073:

Hata kodu P0065A:

YUK SINYALI (JENERATOR YUKU)

MEVCUT ALTERNATOR GUCU HAKKINDAKI BILGI YANLIS

ABS

ABS

Hata kodu C1221:

Motor elektronik kumanda linitesi

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Fonksiyon hatalidir.

Hava yastigi

Hava yastigi

Klima

Klima

Konfor

Body Computer

Hata kodu B1009:

Stop lambasi/park lambalari arka sol

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu B100A:

Stop lambasi/park lambalari arka sag

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu B100B:

Arka sol park l1s18

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu B100C:

Arka sag park l1s18]

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu B1020:

GERI VITES LAMBALARI

arizali aktivasyon

Hata kodu B102C:

Hata kodu B1107:

SINYAL LAMBASI ARKA SOL

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu B1108:

SINYAL LAMBASI ARKA SAG

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu B165A:

Alternator

Fonksiyon hatalidir.

Konfor

Gosterge grubu

Direksiyon

Servo direksiyon

Hata kodu C1200:

AKU VOLTAJI

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.06.2025 15:02 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1380726 Araç Giriş Tarihi: 03.06.2025 14:13 Araç Çıkış Tarihi: 03.06.2025 15:02
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
16.01.2025		Park Halinde Çarpılma	Hayır	5100	TL
05.08.2024		Çarpışma	Hayır	10200	TL
13.06.2024		Çarpma	Hayır	2550	TL
06.03.2023		Çarpma	Hayır	2440.3	TL
27.12.2022		Park Halinde Çarpılma	Hayır	1654.95	TL
16.01.2021		Çarpışma	Hayır	444.57	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.06.2025 15:02
Rapor No: 06-01-1380726
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.06.2025 14:13

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 03.06.2025 15:02

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Çizik

Vuruk



Arka bölüm, Arka sac/panel >
Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.06.2025 15:02 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-1380726 Araç Giriş Tarihi: 03.06.2025 14:13 Araç Çıkış Tarihi: 03.06.2025 15:02
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Noktasal Ezik




Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Şanzıman, Vites körüğü > Deforme Olmuş



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sağ ön > Deforme Olmuş



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sol ön > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Marşbiyel, sol
Motor kaputu

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sol - Boyalı
Dayama çubuğu/Amortisör - Hasarlı

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılamamıştır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.06.2025 15:02	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1380726	Araç Giriş Tarihi:	03.06.2025 14:13	Araç Çıkış Tarihi:	03.06.2025 15:02
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası