

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.07.2025 10:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1394885 Araç Giriş Tarihi: 17.07.2025 09:13 Araç Çıkış Tarihi: 17.07.2025 10:05
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34CUA893



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.07.2025 10:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1394885 Araç Giriş Tarihi: 17.07.2025 09:13 Araç Çıkış Tarihi: 17.07.2025 10:05
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	34CUA893	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	132841	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA35600006R78378	Motor Gücü	70 kw
Motor Hacmi	1248cc	Marka	Fiat
Rengi	BEYAZ	Model	Egea
Sonraki Muayene Tar.	2027-05-07	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.07.2025 10:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/12
Rapor No: 06-01-1394885 Araç Giriş Tarihi: 17.07.2025 09:13 Araç Çıkış Tarihi: 17.07.2025 10:05
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik ve hasarlar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Sabitlenme hatası, kir, çizik ve deformeler mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastiklerde deforme jant kapakları farklı ve çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön fren disk ve balataları aşınmış.
Yürür Aksam		Arka yay darbe emicileri yok.
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Motor alt muhafaza hasarlı, bagaj havuzu ezik.
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Soğutma sıvısı eksik.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.07.2025 10:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1394885 Araç Giriş Tarihi: 17.07.2025 09:13 Araç Çıkış Tarihi: 17.07.2025 10:05
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-6 ! m/km	-8.1 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	72	77	5
2. Aks	59	69	10



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.3945	1.5025	7
2. Aks	0.5125	0.53	3
El Freni	0.8135	0.634	22

Verimlilik

29

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	91H	4,95 mm	Kışlık
Sol Arka	195/65/15	91H	4,69 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/65/15	91H	4,05 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/65/15	91H	4,45 mm	Kışlık



Jant göbeği kapağı, ön
sol > Onaysız

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.07.2025 10:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1394885 Araç Giriş Tarihi: 17.07.2025 09:13 Araç Çıkış Tarihi: 17.07.2025 10:05
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.07.2025 10:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1394885 Araç Giriş Tarihi: 17.07.2025 09:13 Araç Çıkış Tarihi: 17.07.2025 10:05
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

17.07.2025
Arac:
Fiat Aegea 1.3 JTDM
Motor kodu:
55 2669 63
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
ZFA35600006R78378 (kumanda linitesinden okunan)
Test edilmiş:
17.07.2025 09:51:31 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Hata kodu P0641:
Sensor referans gerilimi A
Elektrik devresinde kesinti vardır.
Hata kodu P0641:
Sensor referans gerilimi A
Elektrik devresinde kesinti vardır.
Motor
Dizel motor
Hata kodu P0068A:
AKU KESME SVICI
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu P20EE:
NOx-/SCR katalizatoru
VERİM EN DUSUK SEVIYENİN ALTINDA
Hata kodu P0659:
ANA ROLE
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu U060F:
Hata kodu U0422:
Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesi ve yangın ko
ruma sistemi arasında CAN-Bus/veri kablosu
BOZUK İLETİSİM
ABS
ABS
Hata kodu C1200:
HATALI AKU VOLTAJİ
ARIZALI GÜÇ KAYNAGI
Hata kodu C1307:
Lastik havası kontrol sistemi
HATALI SINYAL
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hava yastığı
Hava yastığı
Hata kodu B0101:
Güç kaynağı
ARIZALI GÜÇ KAYNAGI
Klima
Klima
Konfor
Body Computer
Hata kodu B1005:
AKU VOLTAJİ
VOLTAJİ/ELEKTRİK BESLEMESİ ÇOK YÜKSEK

Hata kodu B1081:
Motor elektronik kumanda linitesi
SINYAL HATALI VEYA EKSİK
Hata kodu U1411:
AKI izleme sensörüyle CAN iletişimi
İLETİSİM YOK
Hata kodu U1702:
Hidrolik direksiyon elektronik kumanda Ünitesi ile
CAN bağlantısı
BOZUK İLETİSİM
Konfor
Gosterge grubu
Direksiyon
Servo direksiyon
Hata kodu C1200:
AKU VOLTAJİ
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu C1214:
Arac elektrik sistemi kumanda ünitesi
Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.07.2025 10:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1394885 Araç Giriş Tarihi: 17.07.2025 09:13 Araç Çıkış Tarihi: 17.07.2025 10:05
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
06.03.2024		Çarpışma	Hayır	3060	TL
26.09.2023		Çarpışma	Hayır	3054.9	TL
07.09.2023		Çarpışma	Hayır	5657.94	TL
07.03.2023		Çarpışma	Hayır	3059.15	TL
26.07.2022		Çarpışma	Hayır	4564.65	TL
21.01.2022		ERPÇarpışma	Hayır	4892.21	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.07.2025 10:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-1394885 Araç Giriş Tarihi: 17.07.2025 09:13 Araç Çıkış Tarihi: 17.07.2025 10:05
Mersis No: 0309073518100001

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.07.2025 10:05
Rapor No: 06-01-1394885
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.07.2025 09:13

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 17.07.2025 10:05

Vuruk



Arka bölüm, Bagaj havuzu > Ezik



Arka bölüm, Bagaj havuzu > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik

Diğer



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Arka aks, Yay, arka sağ > Onaysız



Çamurluk, sağ, Davlumbaz > Hasarlı



Tampon, arka, Reflektör, sol > Hasarlı



Çamurluk, sol, Davlumbaz > Hasarlı



Çamurluk, sol, Davlumbaz > Hasarlı



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Hasarlı



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.07.2025 10:05
Rapor No: 06-01-1394885
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.07.2025 09:13

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 17.07.2025 10:05



Arka bölüm, Bagaj kapağı fitili
> Hasarlı



Çamurluk, sağ arka,
Davlumbaz > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon >
Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Lokal Boya



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Hasarlı



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Hasarlı



Tavan, Tavan > Noktasal Ezik



Komünikasyon/Navigasyon/Eğlence
sistemleri, Anten > Sökülmüş-Yok



Motorsoğutması, Soğutma
sıvısı > Eksik



Tampon, ön, Ön tampon >
Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon >
Hasarlı



Farlar, Far bağlantı ayağı, sağ
> Hasarlı



Motor kaputu, Dayama
çubuğu/Amortisör > Kırılmış



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.07.2025 10:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-1394885 Araç Giriş Tarihi: 17.07.2025 09:13 Araç Çıkış Tarihi: 17.07.2025 10:05
Mersis No: 0309073518100001



Şanzıman, Vites körüğü > Sabitlemesi Hatalı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Parça Grubu

Fren sistemi

Arka aks

Parça ve Hasar

Fren diskleri ve balataları, ön - Aşınmış

Yay, arka sol - Onaysız

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Soğutma sıvısı eksik olduğundan DYNO testi yapılmadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.07.2025 10:05	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1394885	Araç Giriş Tarihi:	17.07.2025 09:13	Araç Çıkış Tarihi:	17.07.2025 10:05
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası