

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.08.2025 10:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11  
Rapor No: 06-01-1409966 Araç Giriş Tarihi: 28.08.2025 09:31 Araç Çıkış Tarihi: 28.08.2025 10:56  
Mersis No: 0309073518100001

# Full Plus Ekspertiz



## 06CRJ991



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.08.2025 10:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-1409966 Araç Giriş Tarihi: 28.08.2025 09:31 Araç Çıkış Tarihi: 28.08.2025 10:56  
Mersis No: 0309073518100001


## Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ  
FİAT)

## Araç Bilgileri

|                      |                   |               |         |
|----------------------|-------------------|---------------|---------|
| Plaka                | 06CRJ991          | Şanzıman Tipi | Manuel  |
| KM                   | 110298            | Yakıt Cinsi   | Dizel   |
| Şase                 | ZFA35600006V67804 | Motor Gücü    | 70 kw   |
| Motor Hacmi          | 1248cc            | Marka         | Fiat    |
| Rengi                | BEYAZ             | Model         | Egea    |
| Sonraki Muayene Tar. | 2026-11-14        | Model Yılı    | 2021    |
| Araç Tipi            | Sedan             | Ruhsat Sahibi | TAN OTO |
| Kapı Sayısı          | 4 Kapı            |               |         |

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\*

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.08.2025 10:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11  
Rapor No: 06-01-1409966 Araç Giriş Tarihi: 28.08.2025 09:31 Araç Çıkış Tarihi: 28.08.2025 10:56  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                               | Durum | Notlar                                                         |
|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                           |       | Hasarlar,ezikler,çizikler ve boya atması mevcut                |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 |       |                                                                |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       |       | Hasarlar,çizikler,deformeler,yakıcı madde izleri ve kir mevcut |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri |       |                                                                |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    |       |                                                                |
| Silecekler                                    |       |                                                                |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  |       |                                                                |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  |       |                                                                |
| Lastik ve Jantlar                             |       | Sağ arka jant kapağı hasarlı                                   |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               |       |                                                                |
| Yürür Aksam                                   |       |                                                                |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   |       |                                                                |
| Şanzıman                                      |       |                                                                |
| Diferansiyel                                  |       |                                                                |
| Direksiyon Sistemi                            |       |                                                                |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  |       |                                                                |
| Park Sensörleri                               |       |                                                                |
| Araç Altı                                     |       |                                                                |
| Akü                                           |       |                                                                |
| Klima                                         |       |                                                                |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          |       |                                                                |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         |       |                                                                |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 |       |                                                                |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               |       |                                                                |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.08.2025 10:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11  
Rapor No: 06-01-1409966 Araç Giriş Tarihi: 28.08.2025 09:31 Araç Çıkış Tarihi: 28.08.2025 10:56  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN       | ARKA     |
|----------|----------|
| 4,1 m/km | 0.0 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 79      | 84      | 5        |
| 2. Aks | 68      | 59      | 9        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol    | Sağ    | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks                     | 1.9095 | 1.65   | 13        |
| 2. Aks                     | 1.3655 | 1.3095 | 4         |
| El Freni                   | 0.4035 | 0.429  | 5         |

### Verimlilik

47

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 195/65/15 | 91H                | 6,42 mm       | Yazlık |
| Sol Arka | 195/65/15 | 91H                | 6,5 mm        | Yazlık |
| Sağ Ön   | 195/65/15 | 91H                | 6,3 mm        | Yazlık |
| Sağ Arka | 195/65/15 | 91H                | 6,32 mm       | Yazlık |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.08.2025 10:56  
Rapor No: 06-01-1409966  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 28.08.2025 09:31

Sayfa: 5/11  
Araç Çıkış Tarihi: 28.08.2025 10:56

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| 364                 | 329             | 53         | 100          |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 70                  | 60              | 11         | 85,71        |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 28.08.2025 10:56 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 6/11             |
| Rapor No:     | 06-01-1409966    | Araç Giriş Tarihi: | 28.08.2025 09:31 | Araç Çıkış Tarihi: | 28.08.2025 10:56 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## OBD Genel Arıza Tarama

28.08.2025

Arac:

Fiat Aegea 1.3 JTDM

Motor kodu:

55 2669 63

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

ZFA35600006V67804 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

28.08.2025 10:19:30 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

Hata kodu P0068A:

AKU KESME SVICI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P13E9:

ABS

ABS

Hava yastığı

Hava yastığı

Klima

Klima

Konfor

Body Computer

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu B1035:

Hata kodu B1037:

Karoseri elektronik kumanda Unitesi

İLETİSİM YOK

Hata kodu B1039:

Karoseri elektronik kumanda Unitesi

İLETİSİM YOK

Hata kodu U1701:

Motor kumanda linitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Direksiyon

Servo direksiyon

Hata kodu C1214:

Arac elektrik sistemi kumanda initesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*7804 şasi nolu TOFAS-FIAT EGEA SEDAN EASY 1.3 M.JET 95 E6D markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 28.08.2025 10:56 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 7/11             |
| Rapor No:     | 06-01-1409966    | Araç Giriş Tarihi: | 28.08.2025 09:31 | Araç Çıkış Tarihi: | 28.08.2025 10:56 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Araç Resimleri



## Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.08.2025 10:56  
Rapor No: 06-01-1409966  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 28.08.2025 09:31

Sayfa: 8/11  
Araç Çıkış Tarihi: 28.08.2025 10:56



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.08.2025 10:56  
Rapor No: 06-01-1409966  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 28.08.2025 09:31

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 28.08.2025 10:56

## Vuruk



Arka bölüm, Bagaj havuzu > Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

## Diğer



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Noktasal Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Boyası Atmış




Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Kırılmış



Tavan, Tavan > Noktasal Ezik



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.08.2025 10:56  
Rapor No: 06-01-1409966  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 28.08.2025 09:31

Sayfa: 10/11  
Araç Çıkış Tarihi: 28.08.2025 10:56



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı  
Madde Ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı  
Madde Ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı  
Madde Ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Deforme Olmuş



Şanzıman, Vites körüğü >  
Sabitlenmesi Hatalı



Direksiyon sistemi, Direksiyon  
simidi > Deforme Olmuş

## Notlar

### Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 28.08.2025 10:56 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 11/11            |
| Rapor No:     | 06-01-1409966    | Araç Giriş Tarihi: | 28.08.2025 09:31 | Araç Çıkış Tarihi: | 28.08.2025 10:56 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası