

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.02.2024 14:24
Rapor No: 06-01-1229559
Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.02.2024 09:48

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 08.02.2024 14:24

Full Plus Ekspertiz



06BYY012

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A.Ş.', is written over a horizontal line.

Eksper / İmza



06-HYB-6005


Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.02.2024 14:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1229559 Araç Giriş Tarihi: 08.02.2024 09:48 Araç Çıkış Tarihi: 08.02.2024 14:24
Mersis No: 0882032172700011

Araç Bilgileri

Plaka	06BVY012	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	63079	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA35600006R38298	Motor Gücü	70 kw
Ruhsat Motor No	552837756956062	Motor Hacmi	1248cc
Marka	Fiat	Rengi	BEYAZ
Model	Egea	İlk Tescil Tarihi	07-04-2020
Sonraki Muayene Tar.	10-01-2025	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Deđişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Deđişmiş

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.02.2024 14:24
Rapor No: 06-01-1229559
Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.02.2024 09:48

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 08.02.2024 14:24

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Araç kirli olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılamadı
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		Kirli
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastikler deforme olmuş, jant kapakları çizik
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.02.2024 14:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1229559 Araç Giriş Tarihi: 08.02.2024 09:48 Araç Çıkış Tarihi: 08.02.2024 14:24
Mersis No: 0882032172700011


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
7.5 ! m/km	-5.3 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	64	65	1
2. Aks	62	62	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	352	347	1
2. Aks	162	174	7
El Freni	158	166	4

Verimlilik

78

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	91H	5,2 mm	Yazlık
Sol Arka	195/65/15	91H	6,1 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/65/15	91H	5,18 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/65/15	91H	6,05 mm	Yazlık

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.02.2024 14:24
Rapor No: 06-01-1229559
Mersis No: 0882032172700011


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.02.2024 09:48

Sayfa: 5/10
Araç Çıkış Tarihi: 08.02.2024 14:24

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 148 NM	Teker Torku 160,98 NM	Teker Gücü 53 KW	Test Hızı 101 km/h
Ruhsat Verisi Güç 70 KW	Test Sonucu Güç 72,2 KW	Kayıp Güç 11,26 KW	Performans % 100,00

RPM (Devir/dk) Grafiđi



Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.02.2024 14:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1229559 Araç Giriş Tarihi: 08.02.2024 09:48 Araç Çıkış Tarihi: 08.02.2024 14:24
Mersis No: 0882032172700011

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

03.02.2024
Araç: Fiat Aegea 1.3 JTDM
Motor kodu: 55 2669 63
Üretim yılı: 16-
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: ZFA35600006R38298 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş: 08.02.2024 13:44:59 / Standard

Direksiyon Servo direksiyon 1
Hata kodu C1200:
AKÜ VOLTAJİ
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Dizel motor 3

Hata kodu P068A:
AKU KESME SVİCİ
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P0659:
ANA ROLE
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu P2244:
LAMBDA SONDASI (CAT ONCESİ)
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

ABS ABS 2

Hata kodu Ç1200:
HATALI AKLJ VO LTAJIV
ARIZALI GUÇ KAYNAGI

Hata kodu C1307:
Lastik havası kontrol sistemi
HATALI SİNYAL

Hava yastığı Hava yastığı 1

Hata kodu BO101:
Güç kaynağı
"
ARIZALI GUÇ KAYNAGI

Klima Klima
Konfor Body Computer NO

Hata kodu B1005:
AKU VOLTAJİ
VOLTAJ/ELEKTRİK BESLEMESİ ÇOK YUKSEK

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Hata kodu B1A00:

Konfor Gösterge grubu 0

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.02.2024 14:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1229559 Araç Giriş Tarihi: 08.02.2024 09:48 Araç Çıkış Tarihi: 08.02.2024 14:24
Mersis No: 0882032172700011

Tramer Sorgulaması

ZFA35600006R38298 şase nolu ve 06BYY012 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.02.2024 14:24
Rapor No: 06-01-1229559
Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.02.2024 09:48

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 08.02.2024 14:24

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol >
Çizik

Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Doğuř D-Expert Ekspertiz ve Danıřmanlık A.Ő D-Expert Ankara Őubesi
Bahekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Őařmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.02.2024 14:24
Rapor No: 06-01-1229559
Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 08.02.2024 09:48

Sayfa: 9/10
Ara ıkıř Tarihi: 08.02.2024 14:24

Vuruk



Marřbiyel, sol, Marřbiyel, sol >
Ezık

Diđer



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuř



Döřemeler/Kapaklar,
Döřemeler/Kapaklar >
Kirlenmiř




Döřemeler/Kapaklar,
Döřemeler/Kapaklar >
Kirlenmiř



Döřemeler/Kapaklar,
Döřemeler/Kapaklar >
Kirlenmiř



Döřemeler/Kapaklar,
Döřemeler/Kapaklar >
Kirlenmiř



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölüm Deđerleri tolerans aralıđı dıřındadır. Servis tespiti önerilir.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.02.2024 14:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-1229559 Araç Giriş Tarihi: 08.02.2024 09:48 Araç Çıkış Tarihi: 08.02.2024 14:24
Mersis No: 0882032172700011

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası