

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.06.2026 12:22  
Rapor No: 06-01-2494563  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 12.06.2026 15:45

Sayfa: 1/11  
Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2026 12:22

# Full Plus Ekspertiz



## 34GBY840



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.06.2026 12:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-2494563 Araç Giriş Tarihi: 12.06.2026 15:45 Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2026 12:22  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

**Müşteri** TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.  
(PURSAKLAR)

## Araç Bilgileri

<b>Plaka</b>	34GBY840	<b>Şanzıman Tipi</b>	Manuel
<b>KM</b>	64413	<b>Yakıt Cinsi</b>	Dizel
<b>Şase</b>	NM435600006X46529	<b>Motor Gücü</b>	70 kw
<b>Marka</b>	Fiat	<b>Motor Hacmi</b>	1248cc
<b>Rengi</b>	BEYAZ	<b>Model</b>	Egea
<b>İlk Tescil Tarihi</b>	21-12-2022	<b>Sonraki Muayene Tar.</b>	21-07-2027
<b>Model Yılı</b>	2022	<b>Araç Tipi</b>	Sedan
<b>Ruhsat Sahibi</b>	TAN OTO	<b>Kapı Sayısı</b>	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.06.2026 12:22  
Rapor No: 06-01-2494563  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 12.06.2026 15:45

Sayfa: 3/11  
Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2026 12:22

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.06.2026 12:22  
Rapor No: 06-01-2494563  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 12.06.2026 15:45

Sayfa: 4/11  
Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2026 12:22

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kir ve deforme mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.06.2026 12:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-01-2494563 Araç Giriş Tarihi: 12.06.2026 15:45 Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2026 12:22  
Mersis No: 0309073518100001

### Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-4.2 m/km	2.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

### Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	65	77	12
2. Aks	65	61	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

### Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.2395	1.095	11
2. Aks	0.715	0.6295	11
El Freni	0.704	0.6235	11

#### Verimlilik

28

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

### Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	91H	7,4 mm	Kışlık
Sol Arka	195/65/15	91H	7,7 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/65/15	91H	7,4 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/65/15	91H	7,7 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.06.2026 12:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11  
Rapor No: 06-01-2494563 Araç Giriş Tarihi: 12.06.2026 15:45 Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2026 12:22  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	-	-	--
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.06.2026 12:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11  
Rapor No: 06-01-2494563 Araç Giriş Tarihi: 12.06.2026 15:45 Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2026 12:22  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

Telefon: | mega macs PC  
Faks:  
E-mail:  
Internet;

12.06.2026  
Arac:  
Fiat Aegea 1.3 JTDM  
Motor kodu:  
552 66 963  
Uretim yili;  
Kilometre durumu:  
Lisans numarası :  
VIN:  
NM435600006X46529 (kumanda Initesinden okunan)  
Test edilmiş:  
12.06.2026 15:47:41/  
Hata kodu / Genel sorgulama / -  
Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması  
Bilesen grubu  
Sistem  
Hata  
OBD  
OBD  
Motor  
Dizel motor  
Motor  
Ure katkı maddesi dozaj modilii  
ABS  
ABS  
Hava yastigi  
Hava yastigi  
Klima  
Klima  
Hata kodu U1700:  
Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba  
glanti  
BOZUK ILETISIM  
Hata kodu U1934:  
Arac elektrik sistemi kumanda initesi  
HATALI ILETISIM!  
Hata kodu U2003:  
Arac elektrik sistemi kumanda initesi  
HATALI ILETISIM!  
Hata kodu U2004:  
Hata kodu U2007:  
Arac elektrik sistemi kumanda initesi  
HATALI ILETISIM!  
Konfor  
Body Computer  
Hata kodu B126E:  
YOLCU KAPISI ELEKTRIKLI CAM MOTORU ROLESİ  
Fonksiyon hatalidir.  
Konfor  
Gosterge grubu  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC  
Hata kodu B1035:  
Hata kodu U1701:  
Motor kumanda linitesine CAN-Bus/baglanti  
BOZUK ILETISIM  
Direksiyon  
Servo direksiyon  
Hella Gutmann Solutions GmbH

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.06.2026 12:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11  
Rapor No: 06-01-2494563 Araç Giriş Tarihi: 12.06.2026 15:45 Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2026 12:22  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

NM435600006X46529 şase nolu ve 34GBY840 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.06.2026 12:22  
Rapor No: 06-01-2494563  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 12.06.2026 15:45

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2026 12:22

## Araç Resimleri



## Çizik



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Çizik

## Vuruk



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.06.2026 12:22  
Rapor No: 06-01-2494563  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 12.06.2026 15:45

Sayfa: 10/11  
Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2026 12:22

## Diğer



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Noktasal Ezik



Tampon, arka, Spoiler > Sabitlemesi Hatalı



Tampon, arka, Spoiler > Sabitlemesi Hatalı




Camlar, Ön cam > Taş Vuruğu



Motor kaputu, Dayama çubuğu/Amortisör > Kırılmış



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

### Parça Grubu

Döşemeler/Kapaklar  
Döşemeler/Kapaklar

### Parça ve Hasar

Döşemeler/Kapaklar - Deforme Olmuş  
Döşemeler/Kapaklar - Kirlenmiş

## Notlar

**Hasarlar ile ilgili notlar;**  
Araç genelinde yüzeysel çizikler mevcut

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.06.2026 12:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11  
Rapor No: 06-01-2494563 Araç Giriş Tarihi: 12.06.2026 15:45 Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2026 12:22  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası