

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.07.2026 15:38
Rapor No: 06-01-2499547
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 29.06.2026 15:04

Sayfa: 1/13
Araç Çıkış Tarihi: 09.07.2026 15:38

Full Plus Ekspertiz



34GBY822



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.07.2026 15:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-2499547 Araç Giriş Tarihi: 29.06.2026 15:04 Araç Çıkış Tarihi: 09.07.2026 15:38
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	34GBY822	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	69438	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM435600006X37304	Motor Gücü	70 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1248cc
Rengi	BEYAZ	Model	Egea
İlk Tescil Tarihi	21-12-2022	Sonraki Muayene Tar.	07-07-2027
Model Yılı	2022	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.07.2026 15:38
Rapor No: 06-01-2499547
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 29.06.2026 15:04

Sayfa: 3/13
Araç Çıkış Tarihi: 09.07.2026 15:38

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.07.2026 15:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-2499547 Araç Giriş Tarihi: 29.06.2026 15:04 Araç Çıkış Tarihi: 09.07.2026 15:38
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik Çizik taş izi ve yakıcı madde izleri mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Hasar, kir, çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Bagaj açma tuşu çalışmıyor
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sol ön far deforme
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapaklarında çizikler mevcut sol jant kapağı hasarlı.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Araç akü takviyesiyle çalıştırıldı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam Çatlak
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.07.2026 15:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-2499547 Araç Giriş Tarihi: 29.06.2026 15:04 Araç Çıkış Tarihi: 09.07.2026 15:38
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4,2 m/km	-2,5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	60	75	15
2. Aks	63	56	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.626	1.3735	15
2. Aks	1.0695	1.0265	4
El Freni	1.0985	0.968	11

Verimlilik

38

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	91H	6,8 mm	Kışlık
Sol Arka	195/65/15	91H	5,7 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/65/15	91H	6,8 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/65/15	91H	5,7 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.07.2026 15:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/13
Rapor No: 06-01-2499547 Araç Giriş Tarihi: 29.06.2026 15:04 Araç Çıkış Tarihi: 09.07.2026 15:38
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.07.2026 15:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/13
Rapor No: 06-01-2499547 Araç Giriş Tarihi: 29.06.2026 15:04 Araç Çıkış Tarihi: 09.07.2026 15:38
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

29.06.2026
Arac:
Fiat Aegea 1.3 JTDM
Motor kodu:
552 66 963
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
NM435600006X37304 (kumanda litesinden okunan)
Test edilmiş:
29.06.2026 15:33:06/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Hata kodu P21CB:
KATKI MADDESİ DOZLAMA MODULU
ELEKTRİK BESLEMESİ ZAYIF
Hata kodu P0562:
SİSTEM VOLTAJLI
VOLTAJ ÇOK DUSUK
Hata kodu P20EA:
KATKI MADDESİ DOZLAMA MODULU GUC ROLESİ
DEVRE DISİ BIRAKMA ÇOK ERKEN
Hata kodu P21CB:
KATKI MADDESİ DOZLAMA MODULU
ELEKTRİK BESLEMESİ ZAYIF
Hata kodu P0562:
SİSTEM VOLTAJLI
VOLTAJ ÇOK DUSUK
Hata kodu P20EA:
KATKI MADDESİ DOZLAMA MODULU GUC ROLESİ
DEVRE DISİ BIRAKMA ÇOK ERKEN
Hata kodu P21CA:
KATKI MADDESİ BESLEME ECU'SU
HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI
Hata kodu P2063:
AZALTMA KONTROLU
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu P2244:
LAMBDA SONDASI SIRA 1 SENSOR 1
HATALI SINYAL
Motor
Dizel motor
4*
Hata kodu P0068A:
AKU KESME SVICI
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu P21CA:
Hata kodu P2063:
Hata kodu P2244:
Katalistten önceki lambda sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Motor
Ure katkı maddesi dozaj modülü
Hata kodu P21CB-00:
KATKI MADDESİ DOZLAMA MODULU
ELEKTRİK BESLEMESİ ZAYIF
Hata kodu P0562-00:
Ure katkı maddesi ısıtıcısı
Toprak kısa devresi vardır.
Hata kodu P2BAF-00:
Ure katkı maddesi sistemi
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu P20EA-00:
KATKI MADDESİ DOZLAMA MODULU GUC ROLESİ
DEVRE DISİ BIRAKMA ÇOK ERKEN
ABS
ABS
Hava yastığı
Hava yastığı
Hata kodu B0101:
Guc kaynagi
ARIZALI GUC KAYNAGI
Klima
Klima
Konfor
Body Computer
Hata kodu B1005:
AKU VOLTAJLI
VOLTAJ/ELEKTRİK BESLEMESİ ÇOK YUKSEK
Konfor
Gosterge grubu
Direksiyon
Servo direksiyon
Hata kodu C1200:
AKU VOLTAJLI
HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.07.2026 15:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/13
Rapor No: 06-01-2499547 Araç Giriş Tarihi: 29.06.2026 15:04 Araç Çıkış Tarihi: 09.07.2026 15:38
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
09.08.2024		Çarpma	Hayır	4590	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.07.2026 15:38
Rapor No: 06-01-2499547
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 29.06.2026 15:04

Sayfa: 9/13
Araç Çıkış Tarihi: 09.07.2026 15:38

Araç Resimleri



Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz
aynası > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.07.2026 15:38
Rapor No: 06-01-2499547
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 29.06.2026 15:04

Sayfa: 10/13
Araç Çıkış Tarihi: 09.07.2026 15:38

Vuruk



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol >
Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol >
Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu >
Ezik

Diğer



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde
İle Zarar Görmüş



Camlar, Ön cam >
Çatlak



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş




Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.07.2026 15:38
Rapor No: 06-01-2499547
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 29.06.2026 15:04

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 09.07.2026 15:38



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Şanzıman, Vites körüğü >
Sabitlemesi Hatalı



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Hasarlı



Kaporta, C-direk, sağ > Boyası
Atmış



İlave parçalar, ön, Ön panjur >
Hasarlı



Farlar, Far camı, sol > Deforme
Olmuş



Farlar, Far camı, sol > Taş
İzi



Farlar, Far camı, sağ > Taş
İzi



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Noktasal Ezik



Kaporta, Kaporta > Boyası
Atmış



Kaporta, Kaporta > Boyası
Atmış



Kaporta, Kaporta > Boyası
Atmış



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Boyası Atmış



Tavan, Tavan > Noktasal Ezik



Tampon, arka, Arka tampon >
Boyası Atmış



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Boyası Atmış

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.07.2026 15:38
Rapor No: 06-01-2499547
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 29.06.2026 15:04

Sayfa: 12/13
Araç Çıkış Tarihi: 09.07.2026 15:38



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Boyası Atmış

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç genelinde çizikler ezikler taş izleri mevcut. Sol arka çamurlukta maskeleme hatası mevcut.

Diğer notlar;

.araçta ezik Çizik taş izi ve yakıcı madde izleri mevcut

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.07.2026 15:38	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-2499547	Araç Giriş Tarihi:	29.06.2026 15:04	Araç Çıkış Tarihi:	09.07.2026 15:38
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası