

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.08.2026 14:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12  
Rapor No: 06-01-2509439 Araç Giriş Tarihi: 05.08.2026 17:37 Araç Çıkış Tarihi: 15.08.2026 14:32  
Mersis No: 0309073518100001

# Full Plus Ekspertiz



## 06DUH891



Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.08.2026 14:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12  
Rapor No: 06-01-2509439 Araç Giriş Tarihi: 05.08.2026 17:37 Araç Çıkış Tarihi: 15.08.2026 14:32  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.  
(PURSAKLAR)

## Araç Bilgileri

|                   |                   |                      |            |
|-------------------|-------------------|----------------------|------------|
| Plaka             | 06DUH891          | Şanzıman Tipi        | Manuel     |
| KM                | 112768            | Yakıt Cinsi          | Dizel      |
| Şase              | NM435600006Z60687 | Motor Gücü           | 70 kw      |
| Marka             | Fiat              | Motor Hacmi          | 1248cc     |
| Rengi             | BEYAZ             | Model                | Egea       |
| İlk Tescil Tarihi | 05-07-2023        | Sonraki Muayene Tar. | aN-aN-0NaN |
| Model Yılı        | 2023              | Araç Tipi            | Sedan      |
| Ruhsat Sahibi     | TAN OTO           | Kapı Sayısı          | 4 Kapı     |


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.08.2026 14:32  
Rapor No: 06-01-2509439  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 05.08.2026 17:37

Sayfa: 3/12  
Araç Çıkış Tarihi: 15.08.2026 14:32

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.08.2026 14:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12  
Rapor No: 06-01-2509439 Araç Giriş Tarihi: 05.08.2026 17:37 Araç Çıkış Tarihi: 15.08.2026 14:32  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                               | Durum | Notlar                                                      |
|-----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                           |       | , yakıcı madde izi, taş izi, Ezik ve çizikler mevcut.       |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 |       |                                                             |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       |       | Kir, çizik ve deformeler mevcut                             |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri |       |                                                             |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    |       |                                                             |
| Silecekler                                    |       |                                                             |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  |       |                                                             |
| Torpid ve Emniyet Kemerleri                   |       |                                                             |
| Lastik ve Jantlar                             |       | sağ ön lastik onarım fitil mevcut.                          |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               |       | Ön fren disk ve balataları aşınmış kullanıma uygun seviyede |
| Yürür Aksam                                   |       |                                                             |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   |       |                                                             |
| Şanzıman                                      |       |                                                             |
| Diferansiyel                                  |       |                                                             |
| Direksiyon Sistemi                            |       |                                                             |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  |       |                                                             |
| Park Sensörleri                               |       |                                                             |
| Araç Altı                                     |       | Yakıt deposu koruma saç ve motor alt muhafaza hasar mevcut  |
| Akü                                           |       | Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.       |
| Klima                                         |       |                                                             |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          |       |                                                             |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         |       |                                                             |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 |       |                                                             |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               |       |                                                             |

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.08.2026 14:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12  
Rapor No: 06-01-2509439 Araç Giriş Tarihi: 05.08.2026 17:37 Araç Çıkış Tarihi: 15.08.2026 14:32  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN        | ARKA     |
|-----------|----------|
| -2,9 m/km | 3,6 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 72      | 68      | 4        |
| 2. Aks | 54      | 63      | 9        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol    | Sağ    | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks                     | 1.4345 | 1.2595 | 12        |
| 2. Aks                     | 1.714  | 1.8    | 4         |
| El Freni                   | 0.8265 | 0.6985 | 15        |

### Verimlilik

48

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 195/65/15 | 91H                | 3,8 mm        | Kışlık |
| Sol Arka | 195/65/15 | 91H                | 5,7 mm        | Kışlık |
| Sağ Ön   | 195/65/15 | 91H                | 3,8 mm        | Kışlık |
| Sağ Arka | 195/65/15 | 91H                | 5,7 mm        | Kışlık |

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.08.2026 14:32

Bayi No: 0601

Sayfa: 6/12

Rapor No: 06-01-2509439

Araç Giriş Tarihi: 05.08.2026 17:37


Araç Çıkış Tarihi: 15.08.2026 14:32

Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| 361                 | 329             | 52         | 101          |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 70                  | 59              | 12         | 84,29        |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği



Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 15.08.2026 14:32 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 7/12             |
| Rapor No:     | 06-01-2509439    | Araç Giriş Tarihi: | 05.08.2026 17:37 | Araç Çıkış Tarihi: | 15.08.2026 14:32 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:  
Faks:  
E-mail:  
Internet;

06.08.2026

Arac:

Fiat Aegea 1.3 JTDM

Motor kodu:

552 66 963

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VİN:

NM435600006760687 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

06.08.2026 11:24:10/

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

Motor

Ure katkı maddesi dozaj modüllü

ABS

ABS

Hava yastığı

Hava yastığı

Klima

Klima

Konfor

Body Computer

Konfor

Gösterge grubu

Hata kodu B1035:

Hata kodu B1037:

Arac elektrik sistemi kumanda initesi

İLETİSİM YOK

Hata kodu B1039:

Arac elektrik sistemi kumanda initesi

İLETİSİM YOK

Hata kodu U1701:

Motor kumanda linitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Direksiyon

Servo direksiyon

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.08.2026 14:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12  
Rapor No: 06-01-2509439 Araç Giriş Tarihi: 05.08.2026 17:37 Araç Çıkış Tarihi: 15.08.2026 14:32  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

| Hasar Tarihi | Hasar Parça Değişimi | Hasar Tanımı | Ağır Hasarlı mı ? | Hasar Maliyeti | Hasar Maliyeti Kur Bilgisi |
|--------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 27.11.2025   |                      | Çarpma       | Hayır             | 28248          | TL                         |
| 21.08.2023   |                      | Çarpma       | Hayır             | 4669.2         | TL                         |

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 15.08.2026 14:32 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 9/12             |
| Rapor No:     | 06-01-2509439    | Araç Giriş Tarihi: | 05.08.2026 17:37 | Araç Çıkış Tarihi: | 15.08.2026 14:32 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, ön, Park sensörü, orta  
> Çizik



Arka aks, Aksgövdesi, arka  
> Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.08.2026 14:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/12  
Rapor No: 06-01-2509439 Araç Giriş Tarihi: 05.08.2026 17:37 Araç Çıkış Tarihi: 15.08.2026 14:32  
Mersis No: 0309073518100001


## Vuruk



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ  
> Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >  
Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,  
sağ arka > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj  
kapısı > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >  
Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >  
Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol >  
Ezik

## Diğer

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.08.2026 14:32  
Rapor No: 06-01-2509439  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 05.08.2026 17:37


Sayfa: 11/12  
Araç Çıkış Tarihi: 15.08.2026 14:32



Tampon, ön, Ön tampon > Ayarsız




Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Kaporta, Muhafaza, arka > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon ızgarası > Kırılmış



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Küçük Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Noktasal Ezik



Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

**Parça Grubu**

Döşemeler/Kapaklar

**Parça ve Hasar**

Döşemeler/Kapaklar - Kirlenmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 15.08.2026 14:32 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 12/12            |
| Rapor No:     | 06-01-2509439    | Araç Giriş Tarihi: | 05.08.2026 17:37 | Araç Çıkış Tarihi: | 15.08.2026 14:32 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası