

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.08.2026 15:34
Rapor No: 06-01-2509490
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.08.2026 10:36

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 17.08.2026 15:34

Full Plus Ekspertiz



06DUH890



Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.08.2026 15:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-2509490 Araç Giriş Tarihi: 06.08.2026 10:36 Araç Çıkış Tarihi: 17.08.2026 15:34
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	06DUH890	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	115102	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM435600006Z60770	Motor Gücü	70 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1248cc
Rengi	BEYAZ	Model	Egea
İlk Tescil Tarihi	05-07-2023	Sonraki Muayene Tar.	00-00-0000
Model Yılı	2023	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.08.2026 15:34
Rapor No: 06-01-2509490
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.08.2026 10:36

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 17.08.2026 15:34

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.08.2026 15:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-2509490 Araç Giriş Tarihi: 06.08.2026 10:36 Araç Çıkış Tarihi: 17.08.2026 15:34
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Standart dışı, onarım Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Sol jant kapağı hasarlı
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.08.2026 15:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-2509490 Araç Giriş Tarihi: 06.08.2026 10:36 Araç Çıkış Tarihi: 17.08.2026 15:34
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2,3 m/km	-3,9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	68	67	1
2. Aks	54	58	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.039	0.9715	6
2. Aks	0.9525	0.986	3
El Freni	0.8695	0.7625	12

Verimlilik

31

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	91H	5,2 mm	Kışlık
Sol Arka	195/65/15	91H	5,6 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/65/15	91H	5,2 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/65/15	91H	5,6 mm	Kışlık



Jant, sol ön > Hasarlı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.08.2026 15:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-2509490 Araç Giriş Tarihi: 06.08.2026 10:36 Araç Çıkış Tarihi: 17.08.2026 15:34
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.08.2026 15:34	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-2509490	Araç Giriş Tarihi:	06.08.2026 10:36	Araç Çıkış Tarihi:	17.08.2026 15:34
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

06.08.2026
Arac:
Fiat Aegea 1.3 JTDM
Motor kodu:
552 66 963
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
NM435600006760770 (kumanda initesinden okunan)
Test edilmiş:
06.08.2026 11:10:33/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Dizel motor
Hata kodu P0065A:
YUK SINYALI (JENERATOR YUKU)
MEVCUT ALTERNATOR GUCU HAKKINDAKİ BİLGİ YANLIŞ
Hata kodu U0427:
İmmobilizer
Fonksiyon hatalıdır.
Motor
Üre katkı maddesi dozaj modülü
ABS
ABS
Hava yastığı
Hava yastığı
Klima
Klima
Hata kodu U2007:
Arac elektrik sistemi kumanda initesi
HATALI İLETİSİM!
Konfor
Body Computer
Hata kodu B1001:
Transponder
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1040:
On cam sileceği rolesi 1
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
Gosterge grubu
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu B1035:
Hata kodu B1037:
Arac elektrik sistemi kumanda initesi
İLETİSİM YOK
Hata kodu B1039:
Arac elektrik sistemi kumanda initesi
İLETİSİM YOK
Hata kodu U1701:
Motor kumanda initesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM
Direksiyon
Servo direksiyon
Hata kodu C1200:
AKU VOLTAJİ
HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI
Hata kodu C1214:
Arac elektrik sistemi kumanda initesi
Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.08.2026 15:34	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-2509490	Araç Giriş Tarihi:	06.08.2026 10:36	Araç Çıkış Tarihi:	17.08.2026 15:34
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

NM435600006Z60770 şase nolu ve 06DUH890 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.08.2026 15:34	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-2509490	Araç Giriş Tarihi:	06.08.2026 10:36	Araç Çıkış Tarihi:	17.08.2026 15:34
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Vuruk



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.08.2026 15:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-2509490 Araç Giriş Tarihi: 06.08.2026 10:36 Araç Çıkış Tarihi: 17.08.2026 15:34
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Motor, Alt muhafaza > Kırılmış



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Standart Dışı Onarım



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Standart Dışı Onarım



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Standart Dışı Onarım



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Standart Dışı Onarım




Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Standart Dışı Onarım



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Küçük Vuruk



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç genelinde standart tuşu onarım ve yüzeysel çizikler mevcut.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.08.2026 15:34	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-2509490	Araç Giriş Tarihi:	06.08.2026 10:36	Araç Çıkış Tarihi:	17.08.2026 15:34
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası