

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 22.06.2026 12:55 Bayi No: 0603 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-03-1497295 Araç Giriş Tarihi: 22.06.2026 12:10 Araç Çıkış Tarihi: 22.06.2026 12:55
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06AAC146

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 22.06.2026 12:55 Bayi No: 0603 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-03-1497295 Araç Giriş Tarihi: 22.06.2026 12:10 Araç Çıkış Tarihi: 22.06.2026 12:55
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
FİAT)

Araç Bilgileri

Plaka	06AAC146	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	184692	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM435600006B61354	Motor Gücü	88 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	GRİ	Model	Egea
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2015
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	ÖDÜL ERTEKİN
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 22.06.2026 12:55 Bayi No: 0603 Sayfa: 3/11
Rapor No: 06-03-1497295 Araç Giriş Tarihi: 22.06.2026 12:10 Araç Çıkış Tarihi: 22.06.2026 12:55
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik Çizik ve hasar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizik kir deforme ve yakıcı madde hasarı mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sol far lambası yanmıyor.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastikler deforme , jantlarda çizikler mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Ön ve arka takımda deforme mevcut ön ve arka amortisör de yağ kaçağı mevcut.
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçağı mevcut uyarı lambası yanıyor.
Şanzıman		Yağ kaçağı mevcut , debriyaj aşınmış
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		Boşluk ve ses mevcut
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Plastik aksamalarda hasar mevcut, araç altında standart dışı onarım mevcut.
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 22.06.2026 12:55 Bayi No: 0603 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-03-1497295 Araç Giriş Tarihi: 22.06.2026 12:10 Araç Çıkış Tarihi: 22.06.2026 12:55
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1 m/km	-5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	75	1
2. Aks	67	61	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	492	478	3
2. Aks	207	237	12
El Freni	215	211	2

Verimlilik

107

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	5,39 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	5,98 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	5,47 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	6,11 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 22.06.2026 12:55 Bayi No: 0603 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-03-1497295 Araç Giriş Tarihi: 22.06.2026 12:10 Araç Çıkış Tarihi: 22.06.2026 12:55
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
88	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	22.06.2026 12:55	Bayi No:	0603	Sayfa:	6/11
Rapor No:	06-03-1497295	Araç Giriş Tarihi:	22.06.2026 12:10	Araç Çıkış Tarihi:	22.06.2026 12:55
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

HELLA GUTMANN
22.06.2026
Araç: Fiat Aegea 1.6 JTDM
Motor kodu: 552 60 384
Üretim yılı: 16-
Kilometre durumu
Lisans numarası :
VIN: NM435600006B61354 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 22.06.2026 12:44:36 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 2
Hata kodu P0130: i
LAMBDA SONDASI SIRA 1 SENSOR 1
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu P0130: i
LAMBDA SONDASI SIRA 1 SENSOR 1
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Motor Dizel motor 1
Hata kodu P0130:
Katalistten önceki lambda sensörü
ARIZALI GUC KAYNAĞI
ABS ABS 0
Hava yastığı Hava yastığı 0
Klima Klima 0
Konfor Body Computer 2
Hata kodu B162A:
KISA FAR SOL
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu U1724:
Park asistanına CAN-Bus/bağlantı
BOZUK İLETİŞİM
Konfor Gösterge grubu 0
Konfor PARK ASİSTANI 1
Hata kodu U1001:
CAN-BUS
Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH -1- mega macs PC
Direksiyon Servo direksiyon
Ses/Video Entertainment/Telematik modülleri ETM
oo
Hella Gutmann Solutions GmbH -2- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

NM435600006B61354 şase nolu ve 06AAC146 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	22.06.2026 12:55	Bayi No:	0603	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-03-1497295	Araç Giriş Tarihi:	22.06.2026 12:10	Araç Çıkış Tarihi:	22.06.2026 12:55
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 22.06.2026 12:55
Rapor No: 06-03-1497295
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0603
Araç Giriş Tarihi: 22.06.2026 12:10

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 22.06.2026 12:55



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 22.06.2026 12:55 Bayi No: 0603 Sayfa: 9/11
Rapor No: 06-03-1497295 Araç Giriş Tarihi: 22.06.2026 12:10 Araç Çıkış Tarihi: 22.06.2026 12:55
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapağı > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik

Diğer



Motor, Motor > Uyarı Lambası Yanıyor



Arka aks, Amortisör, arka > Yağ Kaçağı



Arka aks, Amortisör, arka > Yağ Kaçağı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Ön aks, Amortisör körüğü, sol > Deforme Olmuş



Ön aks, Amortisör körüğü, sağ > Deforme Olmuş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 22.06.2026 12:55 Bayi No: 0603 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-03-1497295 Araç Giriş Tarihi: 22.06.2026 12:10 Araç Çıkış Tarihi: 22.06.2026 12:55
Mersis No: 0309073518100001



Farlar, Far camı, sol > Deforme Olmuş



Farlar, Far camı, sağ > Deforme Olmuş



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Şanzıman, Vites körüğü > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Tavan döşemesi > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ
Şanzıman

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Boyalı
Debriyaj - Aşınmış

Notlar**Hasarlar ile ilgili notlar;**

Sol ön çamurluk sökülmüş takılmış. Bagaj plaka aydınlatması sökülmüş yok. Sağ ön çamurluk bağlantı civataları işlemli. Sağ ön çamurluk maskeleme hatası ve zımpara izi mevcut. Araç boya deseni deforme ve bozulmalar mevcut

Diğer notlar;

araç dışı kirli olduğundan dolayı gözle boya, kusur kontrolü yapılamadı. Aracın muhtelif yerlerinde ezik çizik taş izleri mevcut. Motorda ve şanzıman da yağ kaçağı olduğu için dyno testi yapılamadı . Araç altında harici zift mevcut. Travers burçlarında deforme mevcut

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	22.06.2026 12:55	Bayi No:	0603	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-03-1497295	Araç Giriş Tarihi:	22.06.2026 12:10	Araç Çıkış Tarihi:	22.06.2026 12:55
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası