

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 26.08.2025 13:54 Bayi No: 0603 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-03-1409179 Araç Giriş Tarihi: 26.08.2025 11:09 Araç Çıkış Tarihi: 26.08.2025 13:54
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06BOB515

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 26.08.2025 13:54 Bayi No: 0603 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-03-1409179 Araç Giriş Tarihi: 26.08.2025 11:09 Araç Çıkış Tarihi: 26.08.2025 13:54
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FIAT)


Araç Bilgileri

Plaka	06BOB515	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	133703	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA35600006P78167	Motor Gücü	70 kw
Motor Hacmi	1248cc	Marka	Fiat
Rengi	BEYAZ	Model	Egea
İlk Tescil Tarihi	06-12-2019	Sonraki Muayene Tar.	aN-aN-0NaN
Model Yılı	2019	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	ÖNDER PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	Kapı Sayısı	4 Kapı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 26.08.2025 13:54 Bayi No: 0603 Sayfa: 3/11
Rapor No: 06-03-1409179 Araç Giriş Tarihi: 26.08.2025 11:09 Araç Çıkış Tarihi: 26.08.2025 13:54
Mersis No: 0309073518100001

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 26.08.2025 13:54 Bayi No: 0603 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-03-1409179 Araç Giriş Tarihi: 26.08.2025 11:09 Araç Çıkış Tarihi: 26.08.2025 13:54
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Dolu hasarı ve ezikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Yakıcı madde hasarı mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Çizik deforme mevcut.
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizik mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Alt takım ön takımda ara ara ses mevcut.
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü verileri düşük.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam taş izi,
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		Harici duman çıkışı mevcut.
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 26.08.2025 13:54 Bayi No: 0603 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-03-1409179 Araç Giriş Tarihi: 26.08.2025 11:09 Araç Çıkış Tarihi: 26.08.2025 13:54
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	-4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	74	3
2. Aks	67	67	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	270	260	4
2. Aks	191	190	1
El Freni	191	188	1

Verimlilik

67

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16R	91H	6,5 mm	Kışlık
Sol Arka	205/55/16R	91H	7,5 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/16R	91H	6,6 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/55/16R	91H	7,7 mm	Kışlık



Jant, sol ön > Çizik



Jant, sol arka > Çizik



Jant, sağ ön > Çizik



Jant, sağ arka > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 26.08.2025 13:54
Rapor No: 06-03-1409179
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0603
Araç Giriş Tarihi: 26.08.2025 11:09

Sayfa: 6/11
Araç Çıkış Tarihi: 26.08.2025 13:54

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
0	∞	53,2	101
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	70,8	9,81	100,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	26.08.2025 13:54	Bayi No:	0603	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-03-1409179	Araç Giriş Tarihi:	26.08.2025 11:09	Araç Çıkış Tarihi:	26.08.2025 13:54
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

22.08.2025
Araç: Fiat Aegea 1.3 JTDM
Motor kodu: 55 2669 63
Üretim yılı: 16-
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: ZFA35600006P78167 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 26.08.2025 11:38:41 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Dizel motor 0
ABS ABS 0
Hava yastığı Hava yastığı 0
Klima Klima 0
Konfor Body Computer 2

Hata kodu B1041:
On cam sileceği rölesi 2
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U1930:
Araç elektrik sistemi kumanda ünitesinin CAN ileti
şimi
MANTIKSIZ SİNYAL

Konfor Gösterge grubu 0
Konfor PARK ASİSTANI 0
Direksiyon Servo direksiyon 0
SesNideo Entertainment/Telematik modülü ETM 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***8167 şasi nolu TOFAS-FIAT EGEA SEDAN URBAN 1.3 M.JET 95 E6 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 26.08.2025 13:54 Bayi No: 0603 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-03-1409179 Araç Giriş Tarihi: 26.08.2025 11:09 Araç Çıkış Tarihi: 26.08.2025 13:54
Mersis No: 0309073518100001

Araç Resimleri



Çizik



Elektrik donanımı/Pano, Far düğmesi > Çizik



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Vuruk



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 26.08.2025 13:54 Bayi No: 0603 Sayfa: 9/11
Rapor No: 06-03-1409179 Araç Giriş Tarihi: 26.08.2025 11:09 Araç Çıkış Tarihi: 26.08.2025 13:54
Mersis No: 0309073518100001

Diğer

Camlar, Ön cam > Taş
Izi



Çamurluk, sağ, Davlumbaz >
Hasarlı



Tavan, Tavan > Dolu
Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu



Tampon, ön, Ön tampon >
Standart Dışı Onarım



İlave parçalar, ön, Ön panjur >
Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon >
Hasarlı



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz
aynası kapağı > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon >
Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Taş Izi



Tampon, ön, Ön tampon >
Etiket Yapıştırılmış



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Etiket Yapıştırılmış



Pano/Göstergeler,
Pano/Göstergeler > Yakıcı
Madde ile Zarar Görmüş



Taban, Taban halısı > Yakıcı
Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 26.08.2025 13:54 Bayi No: 0603 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-03-1409179 Araç Giriş Tarihi: 26.08.2025 11:09 Araç Çıkış Tarihi: 26.08.2025 13:54
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş

Parça Grubu

Marşbiyel, sol

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sol - Boyalı

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan boya kusur kontrolü sağlanmadı. Muhtelif yerlerde ezik , çizik , göçük ve taş izleri mevcuttur. Araçta harici duman çıkışı vardır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	26.08.2025 13:54	Bayi No:	0603	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-03-1409179	Araç Giriş Tarihi:	26.08.2025 11:09	Araç Çıkış Tarihi:	26.08.2025 13:54
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası