

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 26.08.2025 10:48 Bayi No: 0603 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-03-1409119 Araç Giriş Tarihi: 26.08.2025 09:45 Araç Çıkış Tarihi: 26.08.2025 10:48
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06B0B519

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 26.08.2025 10:48 Bayi No: 0603 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-03-1409119 Araç Giriş Tarihi: 26.08.2025 09:45 Araç Çıkış Tarihi: 26.08.2025 10:48
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FIAT)


Araç Bilgileri

Plaka	06BOB519	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	161420	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA35600006P77794	Motor Gücü	70 kw
Motor Hacmi	1248cc	Marka	Fiat
Rengi	BEYAZ	Model	Egea
İlk Tescil Tarihi	06-12-2019	Sonraki Muayene Tar.	00-00-0000
Model Yılı	2019	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	ÖNDER PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	Kapı Sayısı	4 Kapı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 26.08.2025 10:48 Bayi No: 0603 Sayfa: 3/11
Rapor No: 06-03-1409119 Araç Giriş Tarihi: 26.08.2025 09:45 Araç Çıkış Tarihi: 26.08.2025 10:48
Mersis No: 0309073518100001

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 26.08.2025 10:48 Bayi No: 0603 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-03-1409119 Araç Giriş Tarihi: 26.08.2025 09:45 Araç Çıkış Tarihi: 26.08.2025 10:48
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik çizik , rötüş ve taş izleri mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Yakıcı madde ve hasarlar mevcut,
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlar çizik,
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Disklerde yanak mevcut.
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Harıcı duman çıkışı mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü verileri düşük.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam çatlak.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		Harici duman çıkışı mevcuttur,
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Kirli.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 26.08.2025 10:48 Bayi No: 0603 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-03-1409119 Araç Giriş Tarihi: 26.08.2025 09:45 Araç Çıkış Tarihi: 26.08.2025 10:48
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3 m/km	-5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	74	75	1
2. Aks	66	63	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	219	240	9
2. Aks	243	251	3
El Freni	198	201	2

Verimlilik

70

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16R	91V	6 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16R	91V	6,4 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16R	91V	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16R	91V	6,4 mm	Yazlık



Lastik, sağ ön > Çizik



Jant, sağ arka > Çizik



Jant, sol arka > Çizik



Jant, sol ön > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 26.08.2025 10:48 Bayi No: 0603 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-03-1409119 Araç Giriş Tarihi: 26.08.2025 09:45 Araç Çıkış Tarihi: 26.08.2025 10:48
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 26.08.2025 10:48 Bayi No: 0603 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-03-1409119 Araç Giriş Tarihi: 26.08.2025 09:45 Araç Çıkış Tarihi: 26.08.2025 10:48
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

22.08.2025
Araç: Fiat Aegea 1.3 JTDM
Motor kodu: 55 2669 63
Üretim yılı: 16-
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: ZFA35600006P77794 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 26.08.2025 10:12:45 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Dizel motor 2

Hata kodu U0422:
Araç elektrik s_istemi kumanda ünitesi ve yangın k
oruma sistemi arasında CAN—Bus/veri kablosu
BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu P24D1:
Kurum partikül sensörü
Fonksiyon hatalıdır.

ABS ABS 0
Hava yastığı Hava yastığı 0
Klima Klima 0
Konfor Body Computer 1

Hata kodu B126E:
YOLCU KAPISI ELEKTRİKLİ CAM MOTORU RÖLESİ
Fonksiyon hatalıdır.

Konfor Gösterge grubu 0
Konfor PARK ASİSTANI 1

Hata kodu U1001:
CAN-BUS
Fonksiyon hatalıdır.

Direksiyon Servo direksiyon 0
SesNideo Entertainment/Telematik modülü ETM 1

Hata kodu U0422:
Araç elektrik s_istemi kumanda ünitesine CAN—Bus/b
ağlantı
BOZUKİLETİŞİM
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
16.10.2021		Çarpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	26.08.2025 10:48	Bayi No:	0603	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-03-1409119	Araç Giriş Tarihi:	26.08.2025 09:45	Araç Çıkış Tarihi:	26.08.2025 10:48
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Pano/Göstergeler, Pano > Çizik

Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Tampon, ön, Ön tampon > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 26.08.2025 10:48 Bayi No: 0603 Sayfa: 9/11
Rapor No: 06-03-1409119 Araç Giriş Tarihi: 26.08.2025 09:45 Araç Çıkış Tarihi: 26.08.2025 10:48
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Rötüş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Noktasal Ezik



Tampon, arka, Arka tampon > Rötüş



Tampon, arka, Arka tampon > Rötüş



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Camlar, Ön cam > Hasarlı



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sol ön > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 26.08.2025 10:48 Bayi No: 0603 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-03-1409119 Araç Giriş Tarihi: 26.08.2025 09:45 Araç Çıkış Tarihi: 26.08.2025 10:48
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Marşbiyel, sol

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sol - Boyalı

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan boya kusur kontrolü sağlanmadı. Muhtelif yerlerde ezik çizik ve taş izleri mevcut. Kapılarda etiket logo mevcut. Sol ön kapı vida başında oynama mevcut. Araçta harici duman çıkışı vardır. Araçta harici duman çıkışı olduğundan dyno performans testine alınamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	26.08.2025 10:48	Bayi No:	0603	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-03-1409119	Araç Giriş Tarihi:	26.08.2025 09:45	Araç Çıkış Tarihi:	26.08.2025 10:48
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası