

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.12.2025 13:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11  
Rapor No: 06-01-1447903 Araç Giriş Tarihi: 22.12.2025 11:58 Araç Çıkış Tarihi: 22.12.2025 13:18  
Mersis No: 0309073518100001

# Full Plus Ekspertiz



## 06EDN342



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.12.2025 13:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-1447903 Araç Giriş Tarihi: 22.12.2025 11:58 Araç Çıkış Tarihi: 22.12.2025 13:18  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

**Müşteri** TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK  
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

## Araç Bilgileri

|                   |                   |                      |            |
|-------------------|-------------------|----------------------|------------|
| Plaka             | 06EDN342          | Şanzıman Tipi        | Manuel     |
| KM                | 220640            | Yakıt Cinsi          | Dizel      |
| Şase              | NM435600006P45538 | Motor Gücü           | 70 kw      |
| Marka             | Fiat              | Motor Hacmi          | 1248cc     |
| Rengi             | BEYAZ             | Model                | Egea       |
| İlk Tescil Tarihi | 20-09-2019        | Sonraki Muayene Tar. | 00-00-0000 |
| Model Yılı        | 2019              | Araç Tipi            | Sedan      |
| Ruhsat Sahibi     | TAN OTO           | Kapı Sayısı          | 4 Kapı     |


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.12.2025 13:18  
Rapor No: 06-01-1447903  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 22.12.2025 11:58

Sayfa: 3/11  
Araç Çıkış Tarihi: 22.12.2025 13:18

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.12.2025 13:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11  
Rapor No: 06-01-1447903 Araç Giriş Tarihi: 22.12.2025 11:58 Araç Çıkış Tarihi: 22.12.2025 13:18  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                               | Durum | Notlar                                                       |
|-----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                           |       | Ezik, çizik ve hasar mevcut.                                 |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 |       | Kir ve deforme mevcut.                                       |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       |       |                                                              |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri |       |                                                              |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    |       |                                                              |
| Silecekler                                    |       |                                                              |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  |       |                                                              |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  |       |                                                              |
| Lastik ve Jantlar                             |       | Jantlarda çizik mevcut.                                      |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               |       |                                                              |
| Yürür Aksam                                   |       | Arka amortisörlerde yağ kaçağı mevcut.                       |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   |       | Turboda ısıklık sesi mevcut. Enjektörlerde hafif ses mevcut. |
| Şanzıman                                      |       | Yağ kaçağı mevcut.                                           |
| Diferansiyel                                  |       |                                                              |
| Direksiyon Sistemi                            |       |                                                              |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  |       |                                                              |
| Park Sensörleri                               |       |                                                              |
| Araç Altı                                     |       | Motor alt muhafaza hasarlı.                                  |
| Akü                                           |       |                                                              |
| Klima                                         |       |                                                              |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          |       |                                                              |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         |       |                                                              |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 |       |                                                              |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               |       | Soğutma sıvısı kirli                                         |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.12.2025 13:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-01-1447903 Araç Giriş Tarihi: 22.12.2025 11:58 Araç Çıkış Tarihi: 22.12.2025 13:18  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN       | ARKA      |
|----------|-----------|
| 3,9 m/km | -1.4 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 69      | 71      | 2        |
| 2. Aks | 59      | 58      | 1        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol    | Sağ    | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks                     | 2.403  | 2.402  | 0         |
| 2. Aks                     | 0.4545 | 0.466  | 2         |
| El Freni                   | 1.251  | 0.9735 | 22        |

### Verimlilik

44

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 205/55/16 | 91T                | 6,83 mm       | Kışlık |
| Sol Arka | 205/55/16 | 91T                | 6,48 mm       | Kışlık |
| Sağ Ön   | 205/55/16 | 91T                | 6,79 mm       | Kışlık |
| Sağ Arka | 205/55/16 | 91T                | 6,45 mm       | Kışlık |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.12.2025 13:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11  
Rapor No: 06-01-1447903 Araç Giriş Tarihi: 22.12.2025 11:58 Araç Çıkış Tarihi: 22.12.2025 13:18  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| -                   | -               | -          | -            |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 70                  | -               | -          | --           |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.12.2025 13:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11  
Rapor No: 06-01-1447903 Araç Giriş Tarihi: 22.12.2025 11:58 Araç Çıkış Tarihi: 22.12.2025 13:18  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

22.12.2025  
Arac:  
Fiat Aegea 1.3 JTDM  
Motor kodu:  
55 2669 63  
Üretim yılı;  
Kilometre durumu:  
Lisans numarası :  
VIN:  
NM435600006P45538 (kumanda unitesinden okunan)  
Test edilmiş:  
22.12.2025 13:16:10 / Standard  
Hata kodu / Genel sorgulama / -  
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması  
Bileşen grubu  
Sistem  
Hata  
OBD  
OBD  
Motor  
Dizel motor  
ABS  
ABS  
Hava yastığı  
Hava yastığı  
Klima  
Klima  
Konfor  
Body Computer  
Hata kodu B162E:  
KISA FAR SAG  
Fonksiyon hatalıdır.  
Konfor  
Gösterge grubu  
Konfor  
PARK ASİSTANI  
Hata kodu U1001:  
CAN-BUS  
Fonksiyon hatalıdır.  
Direksiyon  
Servo direksiyon  
Hata kodu U0001:  
CAN BUS C  
Fonksiyon hatalıdır.  
Ses/Video  
Entertainment/Telematik modülleri ETM  
Hata kodu U0422:  
Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/ba  
glanti  
BOZUK İLETİSİM  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

| Hasar Tarihi | Hasar Parça Değişimi | Hasar Tanımı | Ağır Hasarlı mı ? | Hasar Maliyeti | Hasar Maliyeti Kur Bilgisi |
|--------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 09.05.2023   |                      | ERP-Carpma   | Hayır             | 4000           | TL                         |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 22.12.2025 13:18 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 8/11             |
| Rapor No:     | 06-01-1447903    | Araç Giriş Tarihi: | 22.12.2025 11:58 | Araç Çıkış Tarihi: | 22.12.2025 13:18 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik

## Vuruk



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.12.2025 13:18  
Rapor No: 06-01-1447903  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 22.12.2025 11:58

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 22.12.2025 13:18

## Diğer



Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Kirlenmiş



Arka aks, Amortisör, arka > Yağ Kaçağı




Arka aks, Amortisör, arka > Yağ Kaçağı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Tampon, arka, Arka tampon > Boyası Atmış



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Hasarlı



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Hasarlı



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Hasarlı



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.12.2025 13:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11  
Rapor No: 06-01-1447903 Araç Giriş Tarihi: 22.12.2025 11:58 Araç Çıkış Tarihi: 22.12.2025 13:18  
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Deforme Olmuş

| Parça Grubu    | Parça ve Hasar                      |
|----------------|-------------------------------------|
| Kaporta        | Ön Panel - Değişmiş                 |
| Marşbiyel, sol | Marşbiyel, sol - Lokal Boya         |
| Kaporta        | Sol Üst Frangart - Lokal Boya       |
| Motor          | Enjektör kablo demeti - Ses Yapıyor |
| Motor          | Turbo - Ses Yapıyor                 |

## Notlar

### Diğer notlar;

Ön tampon demiri değişen. Sağ ön çamurluk ve sol arka kapı bağlantı civatası işlemleri. Soğutma sıvısında kir, turboda harici ses ve şanzımanda yağ kaçağı olduğundan dolayı Dyno testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 22.12.2025 13:18 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 11/11            |
| Rapor No:     | 06-01-1447903    | Araç Giriş Tarihi: | 22.12.2025 11:58 | Araç Çıkış Tarihi: | 22.12.2025 13:18 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası