

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul  
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı  
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT  
ANKARA

Rapor Tarihi: 05.05.2025 11:14  
Rapor No: 06-04-1371168  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0604  
Araç Giriş Tarihi: 05.05.2025 10:25

Sayfa: 1/10  
Araç Çıkış Tarihi: 05.05.2025 11:14

# Full Plus Ekspertiz



## 32ABM834

Eksper / İmza

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.05.2025 11:14 Bayi No: 0604 Sayfa: 2/10  
Rapor No: 06-04-1371168 Araç Giriş Tarihi: 05.05.2025 10:25 Araç Çıkış Tarihi: 05.05.2025 11:14  
Mersis No: 0309073518100001


## Müşteri Bilgileri

**Müşteri** TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ CHERY)

## Araç Bilgileri

|               |                    |                      |            |
|---------------|--------------------|----------------------|------------|
| Plaka         | 32ABM834           | Şanzıman Tipi        | Manuel     |
| KM            | 107671             | Yakıt Cinsi          | Benzin     |
| Şase          | ZFA35600006S53074  | Motor Gücü           | 70 kw      |
| Marka         | Fiat               | Motor Hacmi          | 1368cc     |
| Rengi         | BEYAZ              | Model                | Egea       |
| Alt Model     | 1.4 Fire Easy 95HP | Sonraki Muayene Tar. | 0NaN-aN-aN |
| Model Yılı    | 2020               | Araç Tipi            | Sedan      |
| Ruhsat Sahibi | TAN OTO            | Kapı Sayısı          | 4 Kapı     |

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

**\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\***

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul  
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı  
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT  
ANKARA

Rapor Tarihi: 05.05.2025 11:14  
Rapor No: 06-04-1371168  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0604  
Araç Giriş Tarihi: 05.05.2025 10:25

Sayfa: 3/10  
Araç Çıkış Tarihi: 05.05.2025 11:14

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                               | Durum | Notlar                                         |
|-----------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                           |       | Araç genelinde ezik, çizik ve hasarlar mevcut. |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 |       |                                                |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       |       | Yakıcı madde hasarları mevcut.                 |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri |       |                                                |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    |       |                                                |
| Silecekler                                    |       |                                                |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  |       |                                                |
| Torpidò ve Emniyet Kemerleri                  |       |                                                |
| Lastik ve Jantlar                             |       |                                                |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               |       |                                                |
| Yürür Aksam                                   |       |                                                |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   |       | Motor yağı minimum seviyeyenin altındadır.     |
| Şanzıman                                      |       |                                                |
| Diferansiyel                                  |       |                                                |
| Direksiyon Sistemi                            |       |                                                |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  |       |                                                |
| Park Sensörleri                               |       |                                                |
| Araç Altı                                     |       |                                                |
| Akü                                           |       |                                                |
| Klima                                         |       |                                                |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          |       |                                                |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         |       |                                                |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 |       |                                                |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               |       |                                                |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Ankara İstanbul  
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı  
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT  
ANKARA

Rapor Tarihi: 05.05.2025 11:14 Bayi No: 0604 Sayfa: 4/10  
Rapor No: 06-04-1371168 Araç Giriş Tarihi: 05.05.2025 10:25 Araç Çıkış Tarihi: 05.05.2025 11:14  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN       | ARKA     |
|----------|----------|
| 2.4 m/km | 4,8 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 67      | 65      | 2        |
| 2. Aks | 67      | 67      | 0        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|-----|-----|-----------|
| 1. Aks                     | 269 | 255 | 5         |
| 2. Aks                     | 180 | 186 | 3         |
| El Freni                   | 158 | 150 | 5         |

### Verimlilik

75

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat       | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|------------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 195/65/R15 | 91H                | 7,49 mm       | Kışlık |
| Sol Arka | 195/65/R15 | 91H                | 7,43 mm       | Kışlık |
| Sağ Ön   | 195/65/R15 | 91H                | 7,33 mm       | Kışlık |
| Sağ Arka | 195/65/R15 | 91H                | 7,21 mm       | Kışlık |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul  
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı  
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT  
ANKARA

Rapor Tarihi: 05.05.2025 11:14 Bayi No: 0604 Sayfa: 5/10  
Rapor No: 06-04-1371168 Araç Giriş Tarihi: 05.05.2025 10:25 Araç Çıkış Tarihi: 05.05.2025 11:14  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| -                   | -               | -          | -            |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 70                  | -               | -          | --           |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul  
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı  
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT  
ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 05.05.2025 11:14 | Bayi No:           | 0604             | Sayfa:             | 6/10             |
| Rapor No:     | 06-04-1371168    | Araç Giriş Tarihi: | 05.05.2025 10:25 | Araç Çıkış Tarihi: | 05.05.2025 11:14 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

05.05.2025  
Araç: Fiat Aegea 1.4i 16V  
Motor kodu: 843 A1.000  
Üretim yılı: 16-16  
Kilometre durumu  
Lisans numarası:  
VIN: ZFA35600006S53074 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Test edilmiş: 05.05.2025 10:26:45 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata  
OBD OBD 0  
Motor Benzinli motor 0  
ABS ABS 0  
Hava yastığı Hava yastığı 0  
Klima Klima 0  
Konfor Body Computer 4

Hata kodu B1022:  
Tek taraflı park lambası/gündüz farı sol  
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1023:  
Tek taraflı park lambası/gündüz farı sağ  
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B162E:  
KISA FAR SAĞ  
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1632:  
UZUN FAR SOL  
Fonksiyon hatalıdır.

Konfor Gösterge grubu  
Direksiyon Servo direksiyon OO  
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*3074 şasi nolu TOFAS-FIAT EGEA SEDAN EASY 1.4 FIRE 95 E6D markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul  
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı  
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT  
ANKARA

Rapor Tarihi: 05.05.2025 11:14  
Rapor No: 06-04-1371168  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0604  
Araç Giriş Tarihi: 05.05.2025 10:25

Sayfa: 7/10  
Araç Çıkış Tarihi: 05.05.2025 11:14

## Araç Resimleri



## Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul  
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı  
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT  
ANKARA

Rapor Tarihi: 05.05.2025 11:14  
Rapor No: 06-04-1371168  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0604  
Araç Giriş Tarihi: 05.05.2025 10:25

Sayfa: 8/10  
Araç Çıkış Tarihi: 05.05.2025 11:14

## Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Vuruk



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Vuruk

## Diğer



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.05.2025 11:14  
Rapor No: 06-04-1371168  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0604  
Araç Giriş Tarihi: 05.05.2025 10:25

Sayfa: 9/10  
Araç Çıkış Tarihi: 05.05.2025 11:14



Şanziman, Vites körüğü > Deforme Olmuş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Eksik



Motor, Yağ seviyesi > Eksik



Taban, Taban halısı, sol ön > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Tavan döşemesi > Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk arkılığı döşemesi, sağ ön > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Taban, Taban halısı, sağ ön > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Rötüş



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Deforme Olmuş



Arka aks, Amortisör, arka sol > Sızdırıyor



Arka aks, Amortisör, arka sağ > Sızdırıyor

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç genelinde kimyasal yapışkan izleri mevcut. Motor yağı ve motor soğutma sıvısı minimum seviyeyenin altındadır.

### Test hattı ile ilgili notlar;

Motor yağı ve motor soğutma sıvısı minimum seviyeyenin altında olması sebebiyle dinamometre testi yapılamamıştır.

### Araç Bilgileri;

Araç ruhsatında güncel muayene tarihi bulunmamaktadır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul  
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı  
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT  
ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 05.05.2025 11:14 | Bayi No:           | 0604             | Sayfa:             | 10/10            |
| Rapor No:     | 06-04-1371168    | Araç Giriş Tarihi: | 05.05.2025 10:25 | Araç Çıkış Tarihi: | 05.05.2025 11:14 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası