

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik  
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H  
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 11.11.2025 09:43 Bayi No: 0603 Sayfa: 1/10  
Rapor No: 06-03-1434682 Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 09:05 Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2025 09:43  
Mersis No: 0309073518100001

# Full Plus Ekspertiz



## 06BYE271

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik  
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H  
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 11.11.2025 09:43 Bayi No: 0603 Sayfa: 2/10  
Rapor No: 06-03-1434682 Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 09:05 Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2025 09:43  
Mersis No: 0309073518100001


## Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ  
FIAT)

## Araç Bilgileri

|                      |                   |               |                                                                                                                    |
|----------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plaka                | 06BYE271          | Şanzıman Tipi | Manuel                                                                                                             |
| KM                   | 179251            | Yakıt Cinsi   | Benzin                                                                                                             |
| Şase                 | ZFA35600006R91798 | Motor Gücü    | 70 kw                                                                                                              |
| Motor Hacmi          | 1368cc            | Marka         | Fiat                                                                                                               |
| Rengi                | BEYAZ             | Model         | Egea                                                                                                               |
| Sonraki Muayene Tar. | 0NaN-aN-aN        | Model Yılı    | 2020                                                                                                               |
| Araç Tipi            | Sedan             | Ruhsat Sahibi | RADKOR EĞİTİM ÖĞRETİM SAĞLIK<br>ÜRÜNLERİ ENERJİ ELEKTRİK<br>ELEKTRONİK VE BİLİŞİM<br>TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ |
| Kapı Sayısı          | 4 Kapı            |               |                                                                                                                    |

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik  
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H  
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 11.11.2025 09:43 Bayi No: 0603 Sayfa: 3/10  
Rapor No: 06-03-1434682 Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 09:05 Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2025 09:43  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                               | Durum | Notlar                            |
|-----------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                           |       | Ezik, çizik v taş izi mevcut.     |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 |       |                                   |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       |       | Çizik, kir ve hasar mevcut.       |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri |       |                                   |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    |       |                                   |
| Silecekler                                    |       |                                   |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  |       |                                   |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  |       |                                   |
| Lastik ve Jantlar                             |       |                                   |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               |       |                                   |
| Yürür Aksam                                   |       | Arka amortisör yağ kaçağı mevcut. |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   |       | Yağ kaçağı mevcut.                |
| Şanzıman                                      |       | Yağ kaçağı mevcut.                |
| Diferansiyel                                  |       |                                   |
| Direksiyon Sistemi                            |       |                                   |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  |       |                                   |
| Park Sensörleri                               |       |                                   |
| Araç Altı                                     |       |                                   |
| Akü                                           |       |                                   |
| Klima                                         |       |                                   |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          |       | Ön camda taş vuruğu mevcut.       |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         |       |                                   |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 |       |                                   |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               |       |                                   |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik  
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H  
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 11.11.2025 09:43 Bayi No: 0603 Sayfa: 4/10  
Rapor No: 06-03-1434682 Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 09:05 Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2025 09:43  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN       | ARKA    |
|----------|---------|
| 6 ! m/km | -4 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 74      | 72      | 2        |
| 2. Aks | 68      | 65      | 3        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|-----|-----|-----------|
| 1. Aks                     | 485 | 470 | 3         |
| 2. Aks                     | 164 | 179 | 8         |
| El Freni                   | 189 | 192 | 2         |

### Verimlilik

106

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 195/65/15 | 91V                | 5,22 mm       | Yazlık |
| Sol Arka | 195/65/15 | 91V                | 6,51 mm       | Yazlık |
| Sağ Ön   | 195/65/15 | 91V                | 5,26 mm       | Yazlık |
| Sağ Arka | 195/65/15 | 91V                | 6,56 mm       | Yazlık |


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik  
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H  
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 11.11.2025 09:43 Bayi No: 0603 Sayfa: 5/10  
Rapor No: 06-03-1434682 Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 09:05 Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2025 09:43  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| 89                  | 4560            | 38,9       | 108          |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 70                  | 58,4            | 1308       | 83,43        |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik  
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H  
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 11.11.2025 09:43 Bayi No: 0603 Sayfa: 6/10  
Rapor No: 06-03-1434682 Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 09:05 Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2025 09:43  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

HELLA GUTMANN  
05.11.2025  
Araç: Fiat Aegea 1.4i 16V  
Motor kodu: 843 A1.000  
Üretim yılı: 16-16  
Kilometre durumu  
Lisans numarası :  
VIN:  
Test edilmiş:  
ZFA35600006R91798 (kumanda ünitesinden okunan)  
11.11.2025 09:15:30 / Standard  
Hata kodu / Genel sorgulama / -  
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması  
Bileşen grubu Sistem Hata  
OBD OBD 0  
Motor Benzinli motor 0  
ABS ABS 0  
Hava yastığı Hava yastığı 0  
Klima Klima 0  
Konfor Body Computer 2  
Hata kodu B1011:  
Plaka lambası  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu B107B:  
Dış dış hava sıcaklık algılayıcısı  
Fonksiyon hatalıdır.  
Konfor Gösterge grubu 0  
Direksiyon Servo direksiyon 0  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
-1- mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

| Hasar Tarihi | Hasar Parça Değişimi | Hasar Tanımı          | Ağır Hasarlı Mı ? | Hasar Maliyeti | Hasar Maliyeti Kur Bilgisi |
|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 17.02.2025   |                      | Park Halinde Çarpılma | Hayır             | 15537.53       | TL                         |
| 10.02.2023   |                      | ERP-Çarpisma          | Hayır             | 25293.43       | TL                         |
| 08.12.2020   |                      | Carpma                | Hayır             | 0              | TL                         |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik  
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H  
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 11.11.2025 09:43 Bayi No: 0603 Sayfa: 7/10  
Rapor No: 06-03-1434682 Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 09:05 Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2025 09:43  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Resimleri



## Çizik



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar > Çizik

## Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik  
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H  
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 11.11.2025 09:43  
Rapor No: 06-03-1434682  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0603  
Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 09:05

Sayfa: 8/10  
Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2025 09:43



Pano/Gösterge, Pano/Gösterge > Uyarı Lambası Yanıyor



Camlar, Ön cam > Taş Vuruğu



Arka aks, Amortisör, arka sağ > Yağ Kaçağı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Rötüş



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Noktasal Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Noktasal Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Noktasal Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Vuruğu



Tampon, ön, Ön tampon > Sabitlemesi Hatalı



Şanzıman, Vites körüğü > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik  
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H  
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 11.11.2025 09:43 Bayi No: 0603 Sayfa: 9/10  
Rapor No: 06-03-1434682 Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 09:05 Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2025 09:43  
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön >  
Hasarlı

## Notlar

### Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

### Diğer notlar;

Stepne lastiği sökülüş,yok. Motor kaputu sökülüş, takılmış. Sağ ön çamurluk bağlantı civatalarında işlem mevcut.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik  
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H  
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 11.11.2025 09:43 | Bayi No:           | 0603             | Sayfa:             | 10/10            |
| Rapor No:     | 06-03-1434682    | Araç Giriş Tarihi: | 11.11.2025 09:05 | Araç Çıkış Tarihi: | 11.11.2025 09:43 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası