

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.02.2026 15:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-2462166 Araç Giriş Tarihi: 09.02.2026 13:47 Araç Çıkış Tarihi: 09.02.2026 15:17
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06ETY942



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.02.2026 15:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-2462166 Araç Giriş Tarihi: 09.02.2026 13:47 Araç Çıkış Tarihi: 09.02.2026 15:17
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06ETY942	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	69076	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM435600006Y33453	Motor Gücü	96 kw
Motor Hacmi	1598cc	Marka	Fiat
Rengi	BEYAZ	Model	Egea
İlk Tescil Tarihi	12-12-2022	Sonraki Muayene Tar.	24-12-2027
Model Yılı	2022	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.02.2026 15:17
Rapor No: 06-01-2462166
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.02.2026 13:47

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 09.02.2026 15:17

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.02.2026 15:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-2462166 Araç Giriş Tarihi: 09.02.2026 13:47 Araç Çıkış Tarihi: 09.02.2026 15:17
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpidò ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.02.2026 15:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-2462166 Araç Giriş Tarihi: 09.02.2026 13:47 Araç Çıkış Tarihi: 09.02.2026 15:17
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.9 m/km	3,5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	85	78	7
2. Aks	63	62	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.3755	1.619	15
2. Aks	0.7025	0.7705	8
El Freni	0.5245	0.571	8

Verimlilik

30

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	91T	7,7 mm	Kışlık
Sol Arka	195/65/15	91T	8,25 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/65/15	91T	7,76 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/65/15	91T	8,15 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.ő. D-Expert
Ankara őaőmaz őubesi Bahekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B őaőmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.02.2026 15:17
Rapor No: 06-01-2462166
Mersis No: 0309073518100001


Bayı No: 0601
Ara Giriő Tarihi: 09.02.2026 13:47

Sayfa: 6/11
Ara ıkıő Tarihi: 09.02.2026 15:17

Dinamometre lm Deęerleri

llen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gc	Test Hızı
451	389	67	138
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi G	Test Sonucu G	Kayıp G	Performans %
96	84	27	87,50
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafięi



Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.02.2026 15:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-2462166 Araç Giriş Tarihi: 09.02.2026 13:47 Araç Çıkış Tarihi: 09.02.2026 15:17
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

09.02.2026

Arac:

Fiat Aegea 1.6 JTDM

Motor kodu:

55 2603 84

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NM435600006Y33453 (kumanda Ünitesinden okunan)

Test edilmiş:

09.02.2026 13:47:48 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu U040F:

KATKI MADDESİ OLCME MODULUNE GIDEN CAN-BUS

ALINAN GECERSİZ VERİ

Hata kodu U040F:

KATKI MADDESİ OLCME MODULUNE GIDEN CAN-BUS

ALINAN GECERSİZ VERİ

Motor

Dizel motor

Hata kodu U1932:

Arac elektrik sistemi kumanda ünitesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U1930:

Motor elektronik kumanda ünitesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U0168:

İmmobilizer

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U040F:

Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesi ve yangın ko

ruma sistemi arasında CAN-Bus/veri kablosu

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U1741:

ABS

ABS

Hata kodu C1215:

Fren lambası salteri

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U1932:

Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/ba

glanti

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U1930:

Çalışma modu

Çalışma modu hatalıdır.

Hava yastığı

Hava yastığı

Hata kodu U1932:

Arac elektrik sistemi kumanda ünitesi

Fonksiyon hatalıdır.

Klima

Klima

Hata kodu U1932:

Karoseri elektronik kumanda Ünitesi

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu U1930:

Konfor

Body Computer

Hata kodu B1105:

ANAHTAR

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U145E;

DİREKSİYON SİMİDİ SVİCİ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U1930:

Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesinin CAN ileti

simi

MANTIKSIZ SINYAL

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu U1701:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Sanziman

Çift debriyajlı sanziman

Hata kodu U1932-00:

Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesinin CAN ileti

simi

MANTIKSIZ SINYAL

Sanziman

Vites seçme kolu modüllü

Hata kodu U0002-00:

Vites kolu modüllü CAN-Bus-bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U1930-00:

Hata kodu

Hata kodu henüz belgelenmedi.

Hata kodu U1932-00:

Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/ba

glanti

BOZUK İLETİSİM

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Direksiyon

Servo direksiyon

Hata kodu U1932:

Arac elektrik sistemi kumanda ünitesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.02.2026 15:17	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-2462166	Araç Giriş Tarihi:	09.02.2026 13:47	Araç Çıkış Tarihi:	09.02.2026 15:17
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

NM435600006Y33453 şase nolu ve 06ETY942 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.02.2026 15:17	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-2462166	Araç Giriş Tarihi:	09.02.2026 13:47	Araç Çıkış Tarihi:	09.02.2026 15:17
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Vuruk



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.02.2026 15:17	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/11
Rapor No:	06-01-2462166	Araç Giriş Tarihi:	09.02.2026 13:47	Araç Çıkış Tarihi:	09.02.2026 15:17
Mersis No:	0309073518100001				

Diğer




Tampon, ön, Ön tampon >
Boyası Atmış



Tampon, ön, Ön tampon >
Boyası Atmış



Farlar, Far camı, sol > Deforme
Olmuş



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sol ön çamurluk bağlantı civatasında işlem mevcut

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.02.2026 15:17	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-2462166	Araç Giriş Tarihi:	09.02.2026 13:47	Araç Çıkış Tarihi:	09.02.2026 15:17
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası