

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.06.2026 15:12
Rapor No: 06-01-2491884
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.06.2026 17:19

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 22.06.2026 15:12

Full Plus Ekspertiz



34GFA049



Ekspert / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.06.2026 15:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-2491884 Araç Giriş Tarihi: 02.06.2026 17:19 Araç Çıkış Tarihi: 22.06.2026 15:12
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

| | | | |
|-------------------|-------------------|----------------------|------------|
| Plaka | 34GFA049 | Şanzıman Tipi | Otomatik |
| KM | 80484 | Yakıt Cinsi | Dizel |
| Şase | NM435600006X07722 | Motor Gücü | 96 kw |
| Marka | Fiat | Motor Hacmi | 1598cc |
| Rengi | BEYAZ | Model | Egea |
| İlk Tescil Tarihi | 17-01-2023 | Sonraki Muayene Tar. | 05-06-2027 |
| Model Yılı | 2022 | Araç Tipi | Sedan |
| Ruhsat Sahibi | TAN OTO | Kapı Sayısı | 4 Kapı |


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.06.2026 15:12
Rapor No: 06-01-2491884
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.06.2026 17:19

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 22.06.2026 15:12

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.06.2026 15:12
Rapor No: 06-01-2491884
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.06.2026 17:19

Sayfa: 4/11
Araç Çıkış Tarihi: 22.06.2026 15:12

Kontrol Listesi

| | | |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

| | Durum | Notlar |
|---|-------|---|
| Araç Kaporta Aksamı | | Ezik ve çizikler mevcut. |
| Araç Koltukları Mekanizmaları | | |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri | | Kir ve deforme mevcut |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri | | |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi | | |
| Silecekler | | |
| Elektrik ve Elektronik Aksam | | |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri | | |
| Lastik ve Jantlar | | Lastiklerde aşınma ve çatlama mevcut |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları | | Ön disk ve balatalar aşınmış kullanıma uygun seviyede . |
| Yürür Aksam | | |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi | | Motor arıza uyarı ikaz lambası yanıyor. |
| Şanzıman | | |
| Diferansiyel | | |
| Direksiyon Sistemi | | |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs.) | | Anten yok. |
| Park Sensörleri | | |
| Araç Altı | | |
| Akü | | araç akü takviyesi ile çalıştırıldı. |
| Klima | | |
| Cam ve Cam Düğmeleri | | |
| Kayışlar ve Rulmanlar | | |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular | | |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu | | |

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.06.2026 15:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-2491884 Araç Giriş Tarihi: 02.06.2026 17:19 Araç Çıkış Tarihi: 22.06.2026 15:12
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN | ARKA |
|-----------|-----------|
| -3,4 m/km | -4,7 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 72 | 69 | 3 |
| 2. Aks | 83 | 62 | 21 |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks | 1.5145 | 1.3705 | 9 |
| 2. Aks | 0.96 | 1.0615 | 9 |
| El Freni | 1.107 | 1.051 | 5 |

Verimlilik

36

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

| Aks | Ebat | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön | 195/65/15 | 91H | 4 mm | Yazlık |
| Sol Arka | 195/65/15 | 91H | 5,1 mm | Yazlık |
| Sağ Ön | 195/65/15 | 91H | 3,9 mm | Yazlık |
| Sağ Arka | 195/65/15 | 91H | 5,1 mm | Yazlık |



Tekerlek seti > Çatlak



Tekerlek seti > Çatlak



Tekerlek seti > Çatlak



Tekerlek seti > Çatlak

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.06.2026 15:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-2491884 Araç Giriş Tarihi: 02.06.2026 17:19 Araç Çıkış Tarihi: 22.06.2026 15:12
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

| | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| Ölçülen Motor Torku - | Teker Torku - | Teker Gücü - | Test Hızı - |
| NM | NM | KW | km/h |
| Ruhsat Verisi Güç 96 | Test Sonucu Güç - | Kayıp Güç - | Performans % -- |
| KW | KW | KW | |

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.06.2026 15:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-2491884 Araç Giriş Tarihi: 02.06.2026 17:19 Araç Çıkış Tarihi: 22.06.2026 15:12
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;

02.06.2026
Arac:
Fiat Aegea 1.6 JTDM
Motor kodu:
552 60 384
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
NM435600006X07722 (kumanda İntesinden okunan)
Test edilmiş:
02.06.2026 17:24:39/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Hata kodu P0686:
MOTOR/GUC AKTARMA GUC BESLEME ROLESİ
Kontrol Devresi Voltajı COK DUSUK
Hata kodu P0686:
MOTOR/GUC AKTARMA GUC BESLEME ROLESİ
Kontrol Devresi Voltajı COK DUSUK
Motor
Dizel motor
Hata kodu P0068A:
AKU KESME SVICI
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu P0686:
ANA ROLE
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Motor
Ure katkı maddesi dozajı modülü
ABS
ABS
Hava yastığı
Hava yastığı
Klima
Klima
Konfor
Body Computer
Hata kodu B126E:
YOLCU KAPISI ELEKTRİKLI CAM MOTORU ROLESİ
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu U0001:
CAN BUS C
Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu U0420:
Hata kodu U1408:
Hata kodu U1930:
Arac elektrik sistemi kumanda ünitesinin CAN ileti
simi
MANTIKSIZ SINYAL
Konfor
Gosterge grubu

Hata kodu B1002:
Arac elektrik sistemi kumanda ünitesi
İLETİSİM YOK
Hata kodu B1037:
Arac elektrik sistemi kumanda ünitesi
İLETİSİM YOK
Hata kodu B1039:
Arac elektrik sistemi kumanda ünitesi
İLETİSİM YOK
Sanziman
Çift debriyajlı sanziman
3*
Hata kodu U1964-00:
Motor kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu U1960-00:
Motor kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu U196E-00:
Motor kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı
BOZUK İLETİSİM
Sanziman
Vites seçme kolu modülü
Hata kodu P0929-00:
SOLENOİD VİTES ENGELLEME VALFİ
HATALI İŞLEV/ARALIK DEVRESİ
Direksiyon
Servo direksiyon
Hata kodu C1200:
AKU VOLTAJİ
HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.06.2026 15:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-2491884 Araç Giriş Tarihi: 02.06.2026 17:19 Araç Çıkış Tarihi: 22.06.2026 15:12
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

NM435600006X07722 şase nolu ve 34GFA049 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.06.2026 15:12
Rapor No: 06-01-2491884
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.06.2026 17:19

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 22.06.2026 15:12

Araç Resimleri



Çizik



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Çizik

Vuruk



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.06.2026 15:12
Rapor No: 06-01-2491884
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.06.2026 17:19

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 22.06.2026 15:12

Diğer



Komünikasyon/Navigasyon/Eğlence sistemleri, Anten > Sökülmüş-Yok



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Camlar, Ön cam > Taş Vuruğu



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi

Notlar

Diğer notlar;

Motor arıza , eco mod devre dışı ve stop-start uyarı ikaz lambası yanıyor. DYNO testine alınamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.06.2026 15:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-2491884 Araç Giriş Tarihi: 02.06.2026 17:19 Araç Çıkış Tarihi: 22.06.2026 15:12
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası