

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.06.2026 12:10  
Rapor No: 06-01-2491745  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 02.06.2026 13:15

Sayfa: 1/12  
Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2026 12:10

# Full Plus Ekspertiz



## 34GBY361



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.06.2026 12:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12  
Rapor No: 06-01-2491745 Araç Giriş Tarihi: 02.06.2026 13:15 Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2026 12:10  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

**Müşteri** TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK  
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(RENAULT)

## Araç Bilgileri

<b>Plaka</b>	34GBY361	<b>Şanzıman Tipi</b>	Otomatik
<b>KM</b>	71860	<b>Yakıt Cinsi</b>	Dizel
<b>Şase</b>	NM435600006X07724	<b>Motor Gücü</b>	96 kw
<b>Marka</b>	Fiat	<b>Motor Hacmi</b>	1598cc
<b>Rengi</b>	BEYAZ	<b>Model</b>	Egea
<b>İlk Tescil Tarihi</b>	21-12-2022	<b>Sonraki Muayene Tar.</b>	04-06-2027
<b>Model Yılı</b>	2022	<b>Araç Tipi</b>	Sedan
<b>Ruhsat Sahibi</b>	TAN OTO	<b>Kapı Sayısı</b>	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.06.2026 12:10  
Rapor No: 06-01-2491745  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 02.06.2026 13:15

Sayfa: 3/12  
Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2026 12:10

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.06.2026 12:10  
Rapor No: 06-01-2491745  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 02.06.2026 13:15

Sayfa: 4/12  
Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2026 12:10

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Ezik ve çizik mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kir ve deforme mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.06.2026 12:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12  
Rapor No: 06-01-2491745 Araç Giriş Tarihi: 02.06.2026 13:15 Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2026 12:10  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3,7 m/km	-4,4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	67	70	3
2. Aks	54	51	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.5495	1.2575	18
2. Aks	1.2475	1.203	3
El Freni	0.821	0.7345	10

### Verimlilik

39

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	91H	5,2 mm	Yazlık
Sol Arka	195/65/15	91H	4,8 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/65/15	91H	5,2 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/65/15	91H	4,8 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.06.2026 12:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12  
Rapor No: 06-01-2491745 Araç Giriş Tarihi: 02.06.2026 13:15 Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2026 12:10  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	-	-	--
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.06.2026 12:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12  
Rapor No: 06-01-2491745 Araç Giriş Tarihi: 02.06.2026 13:15 Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2026 12:10  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:  
Faks:  
E-mail:  
İnternet;  
  
02.06.2026  
Arac:  
Skoda Superb-III 1.4i TSI iv Combi  
Motor kodu:  
DGEB  
Üretim yılı;  
19-24  
Kilometre durumu:  
10581  
Lisans numarası :  
VIN:  
TMBANONZ9RC024533 (kumanda unitesinden okunan)  
Test edilmiş:  
02.06.2026 11:08:12/  
Hata kodu / Genel sorgulama / -  
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması  
Bileşen grubu  
Sistem  
Hata  
OBD  
OBD  
ABS  
Fren elektronik  
Hata kodu 393242:  
Park freni diğmesi  
Elektrik devresinde kesinti vardır.  
Hata kodu 69760:  
Suruçi yardımcı sistemlerinin 6n sensör sistemleri  
İLETİSİM YOK  
Hata kodu 82320:  
Merkezi Gateway için CAN-Bus-bağlantı  
MANTIKSIZ SINYAL  
Hata kodu 70000:  
Park yardımcı kumanda unitesine CAN-Bus-bağlantı  
İLETİSİM YOK  
Hata kodu 16401:  
Lastik basıncı uyarısı  
UYARI GOSTERGESİ AKTİF  
Hata kodu 590880:  
Hata kodu 590848:  
ABS  
Fren servo İnitesi  
Hava yastığı  
Hava yastığı  
Hata kodu 1052928:  
Veri yolu  
EKSİK MESA]!  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC  
Hava yastığı  
Acil çağrı sistemi/Telematik sistemi  
Hata kodu 1644017:  
Mobil Online hizmetleri  
Batarya sarj durumu nedeniyle fonksiyonel kısıtlama.  
Klima  
A/C/kalorifer  
Hata kodu 327942:  
SICAKLIK KONTROL FLAPI AKTUATOR POTANSİYOMETRESİ S

OL  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu 328198:  
SICAKLIK KONTROL FLAPI AKTUATOR POTANSİYOMETRESİ S  
AG  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu 328454:  
Arka kalorifer kelebek kapagi aktüatör sensörü  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu 329990:  
BUZ COZME ELEKTRİK TAHRİGİ POTANSİYOMETRESİ  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu 328966:  
On hava dağıtım kapagi aktüatör sensörü  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu 394393:  
On A/C sistemi kumanda/gosterge birimi  
HATALI DUGME FONKSİYONU!  
Hata kodu 655621:  
Arka sol koltuk sıcaklık sensörü  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu 655623:  
SAG ARKA KOLTUK SICAKLIK SENSÖRÜ  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu 131076:  
İslevsel kısıtlama  
Fonksiyon, diistik gerilim nedeniyle sınırlandırıldı.  
Hata kodu 1048833:  
Kompresör kapanması nedeniyle fonksiyonel kısıtlama  
Motor tarafından kompresör kapanması belirlendi.  
Hata kodu 524142:  
Bilgi elektronik ECU 1  
HATALI İLETİSİM!  
Hata kodu 524143:  
Bilgi elektronik ECU 1  
HATALI İLETİSİM!  
Hata kodu 524144:  
Bilgi elektronik ECU 1  
HATALI İLETİSİM!  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC  
Givenlik  
On kamera sistemi  
Hata kodu 2097152:  
Hata kodu 1049430:  
Suruçi yardımcı sistemleri  
HATALI DEĞER ALIMI!  
Hata kodu 1049432:  
Suruçi yardımcı sistemleri  
HATALI DEĞER ALIMI!  
Hata kodu 1049470:  
Suruçi yardımcı sistemleri  
HATALI DEĞER ALIMI!  
Hata kodu 3145746  
Veri yolu  
HATALI MESA]  
Hata kodu 3145779:  
Veri yolu  
HATALI MESA]  
Hata kodu 1048852  
Veri yolu  
EKSİK MESA]!

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.06.2026 12:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12  
Rapor No: 06-01-2491745 Araç Giriş Tarihi: 02.06.2026 13:15 Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2026 12:10  
Mersis No: 0309073518100001

Hata kodu 1048853:

Veri yolu  
EKSİK MESA]

Hata kodu 3145845:

Veri yolu  
EKSİK MESA]

Hata kodu 3145846:

Veri yolu  
EKSİK MESA]

Hata kodu 3145847:

Veri yolu  
EKSİK MESA]

Hata kodu 3145848:

Veri yolu  
EKSİK MESA]

Hata kodu 1048909:

Veri yolu  
EKSİK MESA]

Hata kodu 1048910:

Veri yolu  
EKSİK MESA]

Hata kodu 1048913:

Veri yolu  
EKSİK MESA]

Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

Hata kodu 1048914:

Veri yolu  
EKSİK MESA]

Hata kodu 1049685:

Suruci destek sistemlerinin 6n kamerasi  
Kisith gorus

Hata kodu 3146032:

Veri yolu  
HATALI MESA]

Hata kodu 3146033:

Veri yolu  
HATALI MESA]

Hata kodu 3146036:

Veri yolu  
HATALI MESA]

Givenlik  
Adaptif hiz kontrol sistemi radar sensori

42

Hata kodu 321:

Veri yolu  
HATALI MESA]

Hata kodu 322:

Veri yolu  
MANTIKSIZ MESA]

Hata kodu 329:

Veri yolu  
EKSİK MESA]

Hata kodu 343:

Veri yolu  
EKSİK MESA]

Hata kodu 349:

Veri yolu  
EKSİK MESA]

Hata kodu 350:

Veri yolu  
EKSİK MESA]

Hata kodu 574:

Veri yolu  
HATALI MESA]

Hata kodu 578:

Veri yolu

Hata kodu 729:

Veri yolu

EKSİK MESA]

Hata kodu 732:

Veri yolu

EKSİK MESA]

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.06.2026 12:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/12  
Rapor No: 06-01-2491745 Araç Giriş Tarihi: 02.06.2026 13:15 Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2026 12:10  
Mersis No: 0309073518100001

MANTIKSIZ MESA]

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
16.10.2025		Çarpma	Hayır	9748.42	TL
24.09.2025		Çarpma	Hayır	6324	TL
21.11.2024		Çarpışma	Hayır	6291	TL
04.11.2024		Park Halinde Çarpılma	Hayır	3621	TL
18.09.2023		Çarpma	Hayır	1920	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.06.2026 12:10  
Rapor No: 06-01-2491745  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 02.06.2026 13:15

Sayfa: 10/12  
Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2026 12:10

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >  
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >  
Çizik

## Vuruk



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ  
> Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.06.2026 12:10  
Rapor No: 06-01-2491745  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 02.06.2026 13:15

Sayfa: 11/12  
Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2026 12:10

## Diğer



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Deforme Olmuş

### Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

### Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Boyalı

## Notlar

### Diğer notlar;

. Araç mikron değerleri yüksek ve değişkenlik göstermektedir.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.06.2026 12:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/12  
Rapor No: 06-01-2491745 Araç Giriş Tarihi: 02.06.2026 13:15 Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2026 12:10  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası