

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 19.12.2025 10:14 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 1/11             |
| Rapor No:     | 06-01-1447122    | Araç Giriş Tarihi: | 19.12.2025 09:26 | Araç Çıkış Tarihi: | 19.12.2025 10:14 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

# Full Plus Ekspertiz



## 06BVN131

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2025 10:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-1447122 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2025 09:26 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2025 10:14  
Mersis No: 0309073518100001


## Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ  
FİAT)

## Araç Bilgileri

|                      |                   |               |                         |
|----------------------|-------------------|---------------|-------------------------|
| Plaka                | 06BVN131          | Şanzıman Tipi | Otomatik                |
| KM                   | 130057            | Yakıt Cinsi   | Dizel                   |
| Şase                 | ZFA35600006R69656 | Motor Gücü    | 88 kw                   |
| Marka                | Fiat              | Motor Hacmi   | 1598cc                  |
| Rengi                | GRİ               | Model         | Egea                    |
| Sonraki Muayene Tar. | 0NaN-aN-aN        | Model Yılı    | 2020                    |
| Araç Tipi            | Sedan             | Ruhsat Sahibi | TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR |
| Kapı Sayısı          | 4 Kapı            |               |                         |

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\*

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2025 10:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11  
Rapor No: 06-01-1447122 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2025 09:26 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2025 10:14  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                                  | Durum | Notlar                                                |
|--------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                              |       | Ezik, çizik ve hasarlar mevcut.                       |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                    |       |                                                       |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri          |       | Kir, çizik, deforme.                                  |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol<br>Düğmeleri |       |                                                       |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                       |       | Sol gündüz led farı yanmıyor.                         |
| Silecekler                                       |       |                                                       |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                     |       |                                                       |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                     |       |                                                       |
| Lastik ve Jantlar                                |       | Jantlar çizik.                                        |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları                  |       | Ön fren disk ve balataları aşınmış.                   |
| Yürür Aksam                                      |       |                                                       |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                      |       |                                                       |
| Şanzıman                                         |       | Şanzıman iç aks keçesi yağ kaçağı.                    |
| Diferansiyel                                     |       |                                                       |
| Direksiyon Sistemi                               |       |                                                       |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                     |       |                                                       |
| Park Sensörleri                                  |       |                                                       |
| Araç Altı                                        |       |                                                       |
| Akü                                              |       | Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı. |
| Klima                                            |       |                                                       |
| Cam ve Cam Düğmeleri                             |       |                                                       |
| Kayışlar ve Rulmanlar                            |       |                                                       |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                    |       |                                                       |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu                  |       |                                                       |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2025 10:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11  
Rapor No: 06-01-1447122 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2025 09:26 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2025 10:14  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN       | ARKA    |
|----------|---------|
| 1.7 m/km | -3 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 74      | 63      | 11       |
| 2. Aks | 62      | 58      | 4        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|-----|-----|-----------|
| 1. Aks                     | 448 | 453 | 1         |
| 2. Aks                     | 265 | 300 | 12        |
| El Freni                   | 210 | 243 | 14        |

### Verimlilik

82

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 205/55/16 | 91H                | 5,24 mm       | Yazlık |
| Sol Arka | 205/55/16 | 91H                | 5,44 mm       | Yazlık |
| Sağ Ön   | 205/55/16 | 91H                | 5,61 mm       | Yazlık |
| Sağ Arka | 205/55/16 | 91H                | 5,63 mm       | Yazlık |



Jant, sol ön > Çizik



Jant, sol arka > Çizik



Jant, sağ arka > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2025 10:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-01-1447122 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2025 09:26 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2025 10:14  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| -                   | -               | -          | -            |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 88                  | -               | -          | --           |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 19.12.2025 10:14 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 6/11             |
| Rapor No:     | 06-01-1447122    | Araç Giriş Tarihi: | 19.12.2025 09:26 | Araç Çıkış Tarihi: | 19.12.2025 10:14 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## OBD Genel Arıza Tarama

HELLA GUTMANN  
19.12.2025  
Araç: Fiat Aegea 1.6 JTDM  
Motor kodu: 552 60 384  
Üretim yılı: 16-  
Kilometre durumu  
Lisans numarası :  
VIN: ZFA35600006R69656 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Test edilmiş: 19.12.2025 09:33:42 / Standard  
Hata kodu / Genel sorgulama / -  
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması  
Bileşen grubu Sistem Hata  
OBD OBD 0  
Motor Dizel motor 1\*  
Hata kodu P2299:  
SÜRÜŞ PEDALI MODULU VE FREN PEDALI  
MANTIKSIZ SINYAL İLİŞKİSİ  
ABS ABS 0  
Hava yastığı Hava yastığı 0  
Klima Klima 0  
Konfor Body Computer 2  
Hata kodu B103B:  
Hata kodu B103D:  
Konfor Gösterge grubu 0  
Konfor PARK ASİSTANI 1  
Hata kodu U1001:  
CAN-BUS  
Fonksiyon hatalıdır.  
Şanzıman Çift debriyajlı şanzıman 0\*  
Şanzıman Vites seçme kolu modülü 0  
Direksiyon Servo direksiyon 0  
Ses/Video Entertainment/Telematik modülü ETM 0  
IEE | DY. Le e A LI Vi EE =

## Tramer Sorgulaması

ZFA35600006R69656 şase nolu ve 06BVN131 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 19.12.2025 10:14 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 7/11             |
| Rapor No:     | 06-01-1447122    | Araç Giriş Tarihi: | 19.12.2025 09:26 | Araç Çıkış Tarihi: | 19.12.2025 10:14 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Araç Resimleri



## Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2025 10:14  
Rapor No: 06-01-1447122  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 19.12.2025 09:26

Sayfa: 8/11  
Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2025 10:14



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >  
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >  
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >  
Çizik



Kaporta, C-direk, sol > Çizik



Kaporta, C-direk, sağ > Çizik



Motor kaputu, Motor kaputu >  
Çizik

## Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka  
> Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >  
Ezik

## Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2025 10:14  
Rapor No: 06-01-1447122  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 19.12.2025 09:26

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2025 10:14



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Davlumbaz > Kırılmış



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Hasarlı



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2025 10:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11  
Rapor No: 06-01-1447122 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2025 09:26 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2025 10:14  
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş

**Parça Grubu**

Fren sistemi

**Parça ve Hasar**

Fren diskleri ve balataları, ön - Aşınmış

**Notlar****Diğer notlar;**

Araç kirli olduğu için gözle boya kusur hasar kontrolü yapılamadı. Araç içinde kışlık lastik takımı mevcut. Şanzıman iç aks keçesi yoğun yağ kaçağı olduğu için Dyno test yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 19.12.2025 10:14 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 11/11            |
| Rapor No:     | 06-01-1447122    | Araç Giriş Tarihi: | 19.12.2025 09:26 | Araç Çıkış Tarihi: | 19.12.2025 10:14 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası