

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 15.04.2025 14:53 Bayi No: 0603 Sayfa: 1/9
Rapor No: 06-03-1361191 Araç Giriş Tarihi: 15.04.2025 14:18 Araç Çıkış Tarihi: 15.04.2025 14:53
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



07BBA890

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 15.04.2025 14:53 Bayi No: 0603 Sayfa: 2/9
Rapor No: 06-03-1361191 Araç Giriş Tarihi: 15.04.2025 14:18 Araç Çıkış Tarihi: 15.04.2025 14:53
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	07BBA890	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	70784	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	NM435600006X28583	Motor Gücü	70 kw
Motor Hacmi	1368cc	Marka	Fiat
Rengi	BEYAZ	Model	Egea
İlk Tescil Tarihi	21-07-2022	Sonraki Muayene Tar.	30-06-2025
Model Yılı	2022	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	KAMİL SOYSALBAŞ	Kapı Sayısı	4 Kapı

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 15.04.2025 14:53 Bayi No: 0603 Sayfa: 3/9
Rapor No: 06-03-1361191 Araç Giriş Tarihi: 15.04.2025 14:18 Araç Çıkış Tarihi: 15.04.2025 14:53
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, standart dışı onarım ve rötüş mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Bagaj pandizotu sökülmüş yok.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerler düşük
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 15.04.2025 14:53 Bayi No: 0603 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-03-1361191 Araç Giriş Tarihi: 15.04.2025 14:18 Araç Çıkış Tarihi: 15.04.2025 14:53
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4.4 m/km	-2.8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	69	2
2. Aks	68	66	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	240	234	3
2. Aks	157	166	6
El Freni	131	124	6

Verimlilik

63

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/60/16	99H	7,75 mm	Kışlık
Sol Arka	215/60/16	99H	7,98 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/60/16	99H	7,88 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/60/16	99H	8,11 mm	Kışlık


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 15.04.2025 14:53 Bayi No: 0603 Sayfa: 5/9
Rapor No: 06-03-1361191 Araç Giriş Tarihi: 15.04.2025 14:18 Araç Çıkış Tarihi: 15.04.2025 14:53
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
115	61,89	37,8	121
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	59,3	14,98	84,71
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	15.04.2025 14:53	Bayi No:	0603	Sayfa:	6/9
Rapor No:	06-03-1361191	Araç Giriş Tarihi:	15.04.2025 14:18	Araç Çıkış Tarihi:	15.04.2025 14:53
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

15.04.2025
Araç: Fiat Aegea 1.4i 16V
Motor kodu: 843 A1.000
Üretim yılı: 16-16
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: NM435600006X28583 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 15.04.2025 14:36:54 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Benzinli motor 0
ABS ABS 0
Hava yastığı Hava yastığı 0
Klima Klima 0
Konfor Body Computer 0
Konfor Gösterge grubu 3

Hata kodu B1037:
Karoseri elektronik kumanda ünitesi
İLETİSİM YOK

Hata kodu B1039:
Karoseri elektronik kumanda ünitesi
İLETİSİM YOK

Hata kodu U1701:
Motor kumanda ünitesine CAN—Bus/bağlantı
BOZUKİLETİSİM

Konfor PARK ASİSTANI 1

Hata kodu U1001:
CAN-BUS
Fonksiyon hatalıdır.

Direksiyon Servo direksiyon 1*
Hata kodu C1200:
AKÜ VOLTAJİ
—
HATALI VOLTAJ/GUÇ KAYNAGI
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***8583 şasi nolu TOFAS-FIAT EGEA CROSS STREET 1.4 FIRE 95 E6D markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 15.04.2025 14:53 Bayi No: 0603 Sayfa: 7/9
Rapor No: 06-03-1361191 Araç Giriş Tarihi: 15.04.2025 14:18 Araç Çıkış Tarihi: 15.04.2025 14:53
Mersis No: 0309073518100001

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 15.04.2025 14:53 Bayi No: 0603 Sayfa: 8/9
Rapor No: 06-03-1361191 Araç Giriş Tarihi: 15.04.2025 14:18 Araç Çıkış Tarihi: 15.04.2025 14:53
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Döşemeler/Kapaklar, Pandizot
> Sökülmüş-Yok



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Standart Dışı Onarım



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Standart Dışı Onarım



Tampon, ön, Ön tampon >
Rötüş



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Rötüş



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Rötüş



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Rötüş



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Noktasal Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Noktasal Ezik

Notlar

Diğer notlar;

Araç koltuklarında kılıf olduğu için kusur kontrolü yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	15.04.2025 14:53	Bayi No:	0603	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-03-1361191	Araç Giriş Tarihi:	15.04.2025 14:18	Araç Çıkış Tarihi:	15.04.2025 14:53
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası