

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 05.02.2026 16:25 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 1/11             |
| Rapor No:     | 06-01-2457827    | Araç Giriş Tarihi: | 26.01.2026 14:31 | Araç Çıkış Tarihi: | 05.02.2026 16:25 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

# Full Plus Ekspertiz



## 06DRF440



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.02.2026 16:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-2457827 Araç Giriş Tarihi: 26.01.2026 14:31 Araç Çıkış Tarihi: 05.02.2026 16:25  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.  
(OTONOMİ)

## Araç Bilgileri

|                   |                   |                      |            |
|-------------------|-------------------|----------------------|------------|
| Plaka             | 06DRF440          | Şanzıman Tipi        | Manuel     |
| KM                | 94014             | Yakıt Cinsi          | Benzin     |
| Şase              | NM435600006Z15454 | Motor Gücü           | 70 kw      |
| Marka             | Fiat              | Motor Hacmi          | 1368cc     |
| Rengi             | TURUNCU           | Model                | EgeaCross  |
| İlk Tescil Tarihi | 06-05-2023        | Sonraki Muayene Tar. | 06-03-2026 |
| Model Yılı        | 2023              | Araç Tipi            | Hatchback  |
| Ruhsat Sahibi     | TAN OTO           | Kapı Sayısı          | 5 Kapı     |


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.02.2026 16:25  
Rapor No: 06-01-2457827  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 26.01.2026 14:31

Sayfa: 3/11  
Araç Çıkış Tarihi: 05.02.2026 16:25

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.02.2026 16:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11  
Rapor No: 06-01-2457827 Araç Giriş Tarihi: 26.01.2026 14:31 Araç Çıkış Tarihi: 05.02.2026 16:25  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                               | Durum | Notlar                                   |
|-----------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                           |       | Ezik, çizik ve hasar mevcut              |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 |       |                                          |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       |       | Kir ve deforme mwvcut                    |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri |       |                                          |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    |       |                                          |
| Silecekler                                    |       |                                          |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  |       |                                          |
| Torpidò ve Emniyet Kemerleri                  |       |                                          |
| Lastik ve Jantlar                             |       |                                          |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               |       |                                          |
| Yürür Aksam                                   |       |                                          |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   |       | Yağ seviyesi eksik iticiler ses yapıyor. |
| Şanzıman                                      |       |                                          |
| Diferansiyel                                  |       |                                          |
| Direksiyon Sistemi                            |       |                                          |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  |       |                                          |
| Park Sensörleri                               |       |                                          |
| Araç Altı                                     |       |                                          |
| Akü                                           |       |                                          |
| Klima                                         |       |                                          |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          |       |                                          |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         |       |                                          |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 |       |                                          |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               |       |                                          |

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.02.2026 16:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-01-2457827 Araç Giriş Tarihi: 26.01.2026 14:31 Araç Çıkış Tarihi: 05.02.2026 16:25  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN        | ARKA      |
|-----------|-----------|
| -1,5 m/km | -2,6 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 64      | 68      | 4        |
| 2. Aks | 69      | 61      | 8        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol   | Sağ    | Sapma (%) |
|----------------------------|-------|--------|-----------|
| 1. Aks                     | 2.125 | 2.2885 | 7         |
| 2. Aks                     | 0.682 | 0.743  | 8         |
| El Freni                   | 95    | 130    | 27        |

### Verimlilik

47

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 215/60/16 | 94V                | 2,55 mm       | Yazlık |
| Sol Arka | 215/60/16 | 94V                | 2,88 mm       | Yazlık |
| Sağ Ön   | 215/60/16 | 94V                | 2,49 mm       | Yazlık |
| Sağ Arka | 215/60/16 | 94V                | 2,81 mm       | Yazlık |

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.02.2026 16:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11  
Rapor No: 06-01-2457827 Araç Giriş Tarihi: 26.01.2026 14:31 Araç Çıkış Tarihi: 05.02.2026 16:25  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| -                   | -               | -          | -            |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 70                  | -               | -          | --           |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 05.02.2026 16:25 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 7/11             |
| Rapor No:     | 06-01-2457827    | Araç Giriş Tarihi: | 26.01.2026 14:31 | Araç Çıkış Tarihi: | 05.02.2026 16:25 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## OBD Genel Arıza Tarama

26.01.2026

Araç:

Fiat Aegea 1.4i 16V

Motor kodu:

843 A1.000

Üretim yılı;

16-16

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VİN:

NM435600006715454 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

26.01.2026 14:30:14 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzinli motor

Hata kodu P0300:

Ateş almama

TEKLEME KAYDEDİLDİ

Hata kodu P0301:

YANMA SILİNDİRİ, 1

TEKLEME KAYDEDİLDİ

Hata kodu P0303:

YANMA SILİNDİRİ 3

TEKLEME KAYDEDİLDİ

ABS

ABS

Hava yastığı

Hava yastığı

Klima

Klima

Konfor

Body Computer

Hata kodu B126D:

SURUCU KAPISI ELEKTRİKLI CAM MOTORU ROLESİ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B126E:

YOLCU KAPISI ELEKTRİKLI CAM MOTORU ROLESİ

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gösterge grubu

Hata kodu B1037:

Karoseri elektronik kumanda Ünitesi

İLETİSİM YOK

Hata kodu B1038:

Karoseri elektronik kumanda Ünitesi

İLETİSİM YOK

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu B1039:

Karoseri elektronik kumanda Ünitesi

İLETİSİM YOK

Hata kodu U1701:

Motor kumanda linitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Konfor

PARK ASİSTANI

Direksiyon

Servo direksiyon

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.02.2026 16:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11  
Rapor No: 06-01-2457827 Araç Giriş Tarihi: 26.01.2026 14:31 Araç Çıkış Tarihi: 05.02.2026 16:25  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

| Hasar Tarihi | Hasar Parça Değişimi | Hasar Tanımı          | Ağır Hasarlı mı ? | Hasar Maliyeti | Hasar Maliyeti Kur Bilgisi |
|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 03.12.2024   |                      | Park Halinde Çarpılma | Hayır             | 10345.31       | TL                         |

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 05.02.2026 16:25 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 9/11             |
| Rapor No:     | 06-01-2457827    | Araç Giriş Tarihi: | 26.01.2026 14:31 | Araç Çıkış Tarihi: | 05.02.2026 16:25 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Araç Resimleri



## Vuruk




Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik




Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.02.2026 16:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11  
Rapor No: 06-01-2457827 Araç Giriş Tarihi: 26.01.2026 14:31 Araç Çıkış Tarihi: 05.02.2026 16:25  
Mersis No: 0309073518100001

## Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu




İlave parçalar, ön, Ön panjur > Hasarlı



Tavan, Tavan, arka > Noktasal Ezik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Şanzıman, Vites körüğü > Sabitlemesi Hatalı



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Motor, Yağ seviyesi > Eksik

## Notlar

### Diğer notlar;

Motor üst plastik kapak sabitleme hatalı ses yapıyor. Yağ seviyesi eksik olduğundan dolayı DYNO testi yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 05.02.2026 16:25 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 11/11            |
| Rapor No:     | 06-01-2457827    | Araç Giriş Tarihi: | 26.01.2026 14:31 | Araç Çıkış Tarihi: | 05.02.2026 16:25 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası