

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.06.2025 13:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10  
Rapor No: 06-01-1385288 Araç Giriş Tarihi: 20.06.2025 10:20 Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2025 13:05  
Mersis No: 0309073518100001

# Full Plus Ekspertiz



## 06DGR136



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.06.2025 13:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10  
Rapor No: 06-01-1385288 Araç Giriş Tarihi: 20.06.2025 10:20 Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2025 13:05  
Mersis No: 0309073518100001


## Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR İNŞ.TİC.LTD.  
(MERKEZ FORD)

## Araç Bilgileri

|                      |                   |               |         |
|----------------------|-------------------|---------------|---------|
| Plaka                | 06DGR136          | Şanzıman Tipi | Manuel  |
| KM                   | 51917             | Yakıt Cinsi   | Benzin  |
| Şase                 | NM435600006X76137 | Motor Gücü    | 70 kw   |
| Motor Hacmi          | 1368cc            | Marka         | Fiat    |
| Rengi                | TURUNCU           | Model         | Egea    |
| Sonraki Muayene Tar. | 2025-09-09        | Model Yılı    | 2022    |
| Araç Tipi            | Hatchback         | Ruhsat Sahibi | TAN OTO |
| Kapı Sayısı          | 5 Kapı            |               |         |

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.06.2025 13:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10  
Rapor No: 06-01-1385288 Araç Giriş Tarihi: 20.06.2025 10:20 Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2025 13:05  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                                  | Durum | Notlar              |
|--------------------------------------------------|-------|---------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                              |       | Ezik ve çizikler.   |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                    |       |                     |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri          |       |                     |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol<br>Düğmeleri |       |                     |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                       |       |                     |
| Silecekler                                       |       |                     |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                     |       |                     |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                     |       |                     |
| Lastik ve Jantlar                                |       |                     |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları                  |       |                     |
| Yürür Aksam                                      |       |                     |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                      |       | Yağ seviyesi eksik. |
| Şanzıman                                         |       | Yağ kaçağı mevcut.  |
| Diferansiyel                                     |       |                     |
| Direksiyon Sistemi                               |       |                     |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                     |       |                     |
| Park Sensörleri                                  |       |                     |
| Araç Altı                                        |       |                     |
| Akü                                              |       |                     |
| Klima                                            |       |                     |
| Cam ve Cam Düğmeleri                             |       |                     |
| Kayışlar ve Rulmanlar                            |       |                     |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                    |       |                     |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu                  |       |                     |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.06.2025 13:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10  
Rapor No: 06-01-1385288 Araç Giriş Tarihi: 20.06.2025 10:20 Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2025 13:05  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN        | ARKA   |
|-----------|--------|
| -3,7 m/km | 0 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 62      | 64      | 2        |
| 2. Aks | 71      | 67      | 4        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol    | Sağ    | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks                     | 1.2805 | 1.1735 | 8         |
| 2. Aks                     | 0.7435 | 0.6155 | 17        |
| El Freni                   | 0.561  | 0.4755 | 15        |

### Verimlilik

45

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 215/55/17 | 94V                | 4,77 mm       | Yazlık |
| Sol Arka | 215/55/17 | 94V                | 5,48 mm       | Yazlık |
| Sağ Ön   | 215/55/17 | 94V                | 4,65 mm       | Yazlık |
| Sağ Arka | 215/55/17 | 94V                | 5,6 mm        | Yazlık |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.06.2025 13:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10  
Rapor No: 06-01-1385288 Araç Giriş Tarihi: 20.06.2025 10:20 Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2025 13:05  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| -                   | -               | -          | -            |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 70                  | -               | -          | --           |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 20.06.2025 13:05 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 6/10             |
| Rapor No:     | 06-01-1385288    | Araç Giriş Tarihi: | 20.06.2025 10:20 | Araç Çıkış Tarihi: | 20.06.2025 13:05 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## OBD Genel Arıza Tarama

20.06.2025

Araç:

Fiat Aegea 1.4i 16V

Motor kodu:

843 A1.000

Üretim yılı;

16-16

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NM435600006X76137 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

20.06.2025 12:42:24 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzinli motor

ABS

ABS

Hava yastığı

Hava yastığı

Klima

Klima

Hata kodu U1703:

Gösterge panosuna CAN-Bus-bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Body Computer

Hata kodu B1110:

SAG SIS LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B126E:

YOLCU KAPISI ELEKTRİKLI CAM MOTORU ROLESİ

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gösterge grubu

Hata kodu B1037:

Karoseri elektronik kumanda Ünitesi

İLETİSİM YOK

Hata kodu B1039:

Karoseri elektronik kumanda Ünitesi

İLETİSİM YOK

Hata kodu U1701:

Motor kumanda linitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Konfor

PARK ASİSTANI

Direksiyon

Servo direksiyon

Ses/Video

Entertainment/Telematik modülleri ETM

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu U0155:

Gösterge grubu

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu U0155:

Gösterge grubu

HATALI İLETİSİM!

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.06.2025 13:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10  
Rapor No: 06-01-1385288 Araç Giriş Tarihi: 20.06.2025 10:20 Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2025 13:05  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

| Hasar Tarihi | Hasar Parça Değişimi | Hasar Tanımı | Ağır Hasarlı mı ? | Hasar Maliyeti | Hasar Maliyeti Kur Bilgisi |
|--------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 04.02.2025   |                      | ERPÇarpışma  | Hayır             | 88121.19       | TL                         |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 20.06.2025 13:05 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 8/10             |
| Rapor No:     | 06-01-1385288    | Araç Giriş Tarihi: | 20.06.2025 10:20 | Araç Çıkış Tarihi: | 20.06.2025 13:05 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >  
Çizik

## Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 20.06.2025 13:05  
Rapor No: 06-01-1385288  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 20.06.2025 10:20


Sayfa: 9/10  
Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2025 13:05



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Yüzeysel Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Taş Izi



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Küçük Çizik




Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Noktasal Ezik




Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Küçük Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Taş Izi



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Taş Izi



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Taş Izi




Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Küçük Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Noktasal Ezik




Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motor, Yağ seviyesi > Eksik



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Şanzıman, Vites körüğü > Sabitlemesi Hatalı

## Notlar

### Diğer notlar;

Yağ seviyesi eksik olduğundan DYNO testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 20.06.2025 13:05 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 10/10            |
| Rapor No:     | 06-01-1385288    | Araç Giriş Tarihi: | 20.06.2025 10:20 | Araç Çıkış Tarihi: | 20.06.2025 13:05 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası