

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.09.2025 09:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/9  
Rapor No: 06-01-1414257 Araç Giriş Tarihi: 09.09.2025 09:12 Araç Çıkış Tarihi: 09.09.2025 09:51  
Mersis No: 0309073518100001

# Full Plus Ekspertiz



## 06DPG799



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.09.2025 09:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9  
Rapor No: 06-01-1414257 Araç Giriş Tarihi: 09.09.2025 09:12 Araç Çıkış Tarihi: 09.09.2025 09:51  
Mersis No: 0309073518100001


## Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ  
CHERY)

## Araç Bilgileri

|                      |                   |               |              |
|----------------------|-------------------|---------------|--------------|
| Plaka                | 06DPG799          | Şanzıman Tipi | Manuel       |
| KM                   | 30219             | Yakıt Cinsi   | Benzin + Lpg |
| Şase                 | NM435600006Z33393 | Motor Gücü    | 70 kw        |
| Motor Hacmi          | 1368cc            | Marka         | Fiat         |
| Rengi                | BEYAZ             | Model         | Egea         |
| Sonraki Muayene Tar. | 2025-12-27        | Model Yılı    | 2023         |
| Araç Tipi            | Sedan             | Ruhsat Sahibi | TAN OTO      |
| Kapı Sayısı          | 5 Kapı            |               |              |

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\*

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.09.2025 09:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/9  
Rapor No: 06-01-1414257 Araç Giriş Tarihi: 09.09.2025 09:12 Araç Çıkış Tarihi: 09.09.2025 09:51  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                               | Durum | Notlar                        |
|-----------------------------------------------|-------|-------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                           |       | Ezik ve küçük çizikler mevcut |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 |       |                               |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       |       | Kirli.                        |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri |       |                               |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    |       |                               |
| Silecekler                                    |       |                               |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  |       |                               |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  |       |                               |
| Lastik ve Jantlar                             |       |                               |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               |       |                               |
| Yürür Aksam                                   |       |                               |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   |       |                               |
| Şanzıman                                      |       |                               |
| Diferansiyel                                  |       |                               |
| Direksiyon Sistemi                            |       |                               |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  |       |                               |
| Park Sensörleri                               |       |                               |
| Araç Altı                                     |       |                               |
| Akü                                           |       |                               |
| Klima                                         |       |                               |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          |       |                               |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         |       |                               |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 |       |                               |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               |       |                               |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.09.2025 09:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9  
Rapor No: 06-01-1414257 Araç Giriş Tarihi: 09.09.2025 09:12 Araç Çıkış Tarihi: 09.09.2025 09:51  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN        | ARKA   |
|-----------|--------|
| -2.5 m/km | 1 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 74      | 58      | 16       |
| 2. Aks | 48      | 64      | 16       |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol    | Sağ    | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks                     | 1.2245 | 1.1025 | 9         |
| 2. Aks                     | 133    | 121    | 9         |
| El Freni                   | 149    | 132    | 11.5      |

### Verimlilik

44

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 215/55/17 | 94V                | 5,81 mm       | Yazlık |
| Sol Arka | 215/55/17 | 94V                | 6,26 mm       | Yazlık |
| Sağ Ön   | 215/55/17 | 94V                | 5,85 mm       | Yazlık |
| Sağ Arka | 215/55/17 | 94V                | 6,18 mm       | Yazlık |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.09.2025 09:51  
Rapor No: 06-01-1414257  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 09.09.2025 09:12

Sayfa: 5/9  
Araç Çıkış Tarihi: 09.09.2025 09:51

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| 245                 | 199             | 42         | 142          |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 70                  | 55              | 12         | 78,57        |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.09.2025 09:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/9  
Rapor No: 06-01-1414257 Araç Giriş Tarihi: 09.09.2025 09:12 Araç Çıkış Tarihi: 09.09.2025 09:51  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

09.09.2025  
Arac:  
Fiat Aegea 1.4i 16V  
Motor kodu:  
843 A1.000  
Üretim yılı;  
16-16  
Kilometre durumu:  
Lisans numarası :  
VIN:  
NM435600006733393 (kumanda linitesinden okunan)  
Test edilmiş:  
09.09.2025 09:40:08 / Standard  
Hata kodu / Genel sorgulama / -  
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması  
Bilesen grubu  
Sistem  
Hata  
OBD  
OBD  
Motor  
Benzinli motor  
ABS  
ABS  
Hava yastığı  
Hava yastığı  
Klima  
Klima  
Konfor  
Body Computer  
Konfor  
Gosterge grubu  
Hata kodu B1037:  
Karoseri elektronik kumanda Ünitesi  
İLETİSİM YOK  
Hata kodu B1039:  
Karoseri elektronik kumanda Ünitesi  
İLETİSİM YOK  
Hata kodu U1701:  
Motor kumanda linitesine CAN-Bus/bağlantı  
BOZUK İLETİSİM  
Konfor  
PARK ASİSTANI  
Direksiyon  
Servo direksiyon  
Ses/Video  
Entertainment/Telematik modülleri ETM  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

| Hasar Tarihi | Hasar Parça Değişimi | Hasar Tanımı | Ağır Hasarlı Mı ? | Hasar Maliyeti | Hasar Maliyeti Kur Bilgisi |
|--------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 21.09.2024   |                      | Carpma       | Hayır             | 0              | TL                         |


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 09.09.2025 09:51 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 7/9              |
| Rapor No:     | 06-01-1414257    | Araç Giriş Tarihi: | 09.09.2025 09:12 | Araç Çıkış Tarihi: | 09.09.2025 09:51 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Araç Resimleri



## Vuruk




Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >  
Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.09.2025 09:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/9  
Rapor No: 06-01-1414257 Araç Giriş Tarihi: 09.09.2025 09:12 Araç Çıkış Tarihi: 09.09.2025 09:51  
Mersis No: 0309073518100001

## Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu



Tampon, arka, Arka tampon >  
Küçük Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >  
Küçük Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >  
Küçük Çizik



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş

## Notlar

### Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 09.09.2025 09:51 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 9/9              |
| Rapor No:     | 06-01-1414257    | Araç Giriş Tarihi: | 09.09.2025 09:12 | Araç Çıkış Tarihi: | 09.09.2025 09:51 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası