

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.01.2026 11:35	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/12
Rapor No:	06-01-1454414	Araç Giriş Tarihi:	10.01.2026 10:41	Araç Çıkış Tarihi:	10.01.2026 11:35
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



34HDR307



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.01.2026 11:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1454414 Araç Giriş Tarihi: 10.01.2026 10:41 Araç Çıkış Tarihi: 10.01.2026 11:35
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(OTONOMİ)

Araç Bilgileri

Plaka	34HDR307	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	120825	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM435600006Z92890	Motor Gücü	96 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	GRI	Model	EgeaCross
İlk Tescil Tarihi	30-07-2023	Sonraki Muayene Tar.	16-06-2026
Model Yılı	2023	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.01.2026 11:35
Rapor No: 06-01-1454414
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.01.2026 10:41

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 10.01.2026 11:35

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.01.2026 11:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1454414 Araç Giriş Tarihi: 10.01.2026 10:41 Araç Çıkış Tarihi: 10.01.2026 11:35
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik, taş izi ve yakıcı madde hasarı mevcut. arka tampon çatlak.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, deforme ve yakıcı madde hasarı mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizik mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Sol arka amortisör yap kaçağı mevcut.
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Motor uyarı lambası yanıyor.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.01.2026 11:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1454414 Araç Giriş Tarihi: 10.01.2026 10:41 Araç Çıkış Tarihi: 10.01.2026 11:35
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3,4 m/km	2,8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	69	1
2. Aks	52	43	9



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.5415	1.326	13
2. Aks	0.864	0.9425	8
El Freni	0.982	0.9285	5

Verimlilik

33

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/17	98V	4,14 mm	Kışlık
Sol Arka	215/55/17	98V	5,28 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/55/17	98V	4,18 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/55/17	98V	5,21 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.01.2026 11:35
Rapor No: 06-01-1454414
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.01.2026 10:41

Sayfa: 6/12
Araç Çıkış Tarihi: 10.01.2026 11:35

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
445	398	75	164
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	87	12	90,63
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.01.2026 11:35	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-1454414	Araç Giriş Tarihi:	10.01.2026 10:41	Araç Çıkış Tarihi:	10.01.2026 11:35
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

10.01.2026
Arac:
Fiat Aegea 1.6 JTDM
Motor kodu:
55 2603 84
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
NM435600006792890 (kumanda linitesinden okunan)
Test edilmiş:
10.01.2026 11:25:59 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Hata kodu P0686:
MOTOR/GUC AKTARMA GUC BESLEME ROLESİ
Kontrol Devresi Voltajı COK DUSUK
Hata kodu P0686:
MOTOR/GUC AKTARMA GUC BESLEME ROLESİ
Kontrol Devresi Voltajı COK DUSUK
Motor
Dizel motor
Hata kodu P0068A:
AKU KESME SVICI
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu P0686:
ANA ROLE
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
ABS
ABS
Hata kodu U1932:
Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/ba
glantı
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu U1930:
Çalışma modu
Çalışma modu hatalıdır.
Hava yastığı
Hava yastığı
Klima
Klima
Hata kodu B1906:
Kalorifer kelebek kapagı aktüatörü
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
Body Computer
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu B10AA:
Yapılandırma
HATALI VERİ
Hata kodu B1460:
On sol arac seviye sensörü
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu U0420:
Hata kodu U1408:
Hata kodu U1724:
Park asistanına CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM
Hata kodu U1930:
Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesinin CAN ileti
simi
MANTIKSIZ SINYAL
Konfor
Gosterge grubu
Hata kodu U1711:
SANZİMAN ECU İLE İLETİSİM
HATALI SINYAL
Hata kodu U1724:
Park asistanına CAN-Bus/baglanti
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu B1033:
Karoseri elektronik kumanda Ünitesi
İLETİSİM YOK
Hata kodu B1002:
Karoseri elektronik kumanda Ünitesi
İLETİSİM YOK
Hata kodu U1701:
Motor kumanda linitesine CAN-Bus/baglanti
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu U1700:
Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/ba
glantı
BOZUK İLETİSİM
Konfor
PARK ASİSTANI
Hata kodu U193B:
Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesinin CAN ileti
simi
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu U1001:
CAN-BUS
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu U1932:
Arac elektrik sistemi kumanda ünitesi
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu U1930:
Çalışma modu
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Çalışma modu hatalıdır.
Hata kodu B210C;:
Sanziman
Çift debriyajlı sanziman
Sanziman
Vites seçme kolu modüllü
Hata kodu U1930-00:
Hata kodu
Hata kodu henüz belgelenmedi.
Hata kodu U1932-00:
Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/ba
glantı
BOZUK İLETİSİM
Direksiyon
Servo direksiyon
Hata kodu C1200:
AKU VOLTAJI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Ses/Video
Entertainment/Telematik modüllü ETM
Hata kodu B210A:
Radyo

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.01.2026 11:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-1454414 Araç Giriş Tarihi: 10.01.2026 10:41 Araç Çıkış Tarihi: 10.01.2026 11:35
Mersis No: 0309073518100001

HATALI BESLEME VOLTAJII!
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
19.12.2023		KTT-Carpma	Hayır	0	TL
12.12.2023		Çarpisma	Hayır	34545.71	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.01.2026 11:35	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-1454414	Araç Giriş Tarihi:	10.01.2026 10:41	Araç Çıkış Tarihi:	10.01.2026 11:35
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri




Çizik



Tampon, ön, Spoiler > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Nikelaj > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik

Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.01.2026 11:35
Rapor No: 06-01-1454414
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.01.2026 10:41

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 10.01.2026 11:35

Diğer



Tampon, arka, Arka tampon > Çatlak



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Arka aks, Amortisör, arka sol > Yağ Kaçağı



Farlar, Far camı, sol > Taş İzi




Farlar, Far camı, sağ > Taş İzi



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Noktasal Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Noktasal Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Noktasal Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Komünikasyon/Navigasyon/EğlenceTaban, Paspaslar > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.01.2026 11:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-1454414 Araç Giriş Tarihi: 10.01.2026 10:41 Araç Çıkış Tarihi: 10.01.2026 11:35
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Motor, Motor > Uyarı Lambası
Yanıyor

Notlar

Diğer notlar;

Lastik basınç uyarı lambası yanıyor. Sağ çamurluk bağlantı civatasında işlem mevcut.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.01.2026 11:35	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1454414	Araç Giriş Tarihi:	10.01.2026 10:41	Araç Çıkış Tarihi:	10.01.2026 11:35
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araçta cam filmi mevcuttur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası