

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik  
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H  
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 21.05.2025 10:25 Bayi No: 0603 Sayfa: 1/10  
Rapor No: 06-03-2373478 Araç Giriş Tarihi: 12.05.2025 10:27 Araç Çıkış Tarihi: 21.05.2025 10:25  
Mersis No: 0309073518100001

# Full Plus Ekspertiz



## 06EME203

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik  
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H  
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 21.05.2025 10:25 Bayi No: 0603 Sayfa: 2/10  
Rapor No: 06-03-2373478 Araç Giriş Tarihi: 12.05.2025 10:27 Araç Çıkış Tarihi: 21.05.2025 10:25  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri


Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ  
FİAT)

## Araç Bilgileri

|                      |                             |               |                          |
|----------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|
| Plaka                | 06EME203                    | Şanzıman Tipi | Otomatik                 |
| KM                   | 84994                       | Yakıt Cinsi   | Dizel                    |
| Şase                 | NM435600006X68211           | Motor Gücü    | 96 kw                    |
| Marka                | Fiat                        | Motor Hacmi   | 1598cc                   |
| Rengi                | BEYAZ                       | Model         | Egea                     |
| Sonraki Muayene Tar. | 2025-09-01                  | Model Yılı    | 2022                     |
| Araç Tipi            | Hatchback (Station Wagon**) | Ruhsat Sahibi | TAN OTO MOTORLU TAŞITLAR |
| Kapı Sayısı          | 5 Kapı                      |               |                          |

\*\*Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik  
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H  
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 21.05.2025 10:25 Bayi No: 0603 Sayfa: 3/10  
Rapor No: 06-03-2373478 Araç Giriş Tarihi: 12.05.2025 10:27 Araç Çıkış Tarihi: 21.05.2025 10:25  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                               | Durum | Notlar                          |
|-----------------------------------------------|-------|---------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                           |       | Ezik çizikler mevcut.           |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 |       |                                 |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       |       | Kirli ve defome mevcut.         |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri |       |                                 |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    |       |                                 |
| Silecekler                                    |       |                                 |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  |       |                                 |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  |       |                                 |
| Lastik ve Jantlar                             |       |                                 |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               |       | Disk balatalar aşınmış kontrol. |
| Yürür Aksam                                   |       |                                 |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   |       |                                 |
| Şanzıman                                      |       |                                 |
| Diferansiyel                                  |       |                                 |
| Direksiyon Sistemi                            |       |                                 |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  |       |                                 |
| Park Sensörleri                               |       |                                 |
| Araç Altı                                     |       |                                 |
| Akü                                           |       | Akü verileri düşük.             |
| Klima                                         |       |                                 |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          |       |                                 |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         |       |                                 |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 |       |                                 |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               |       |                                 |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik  
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H  
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 21.05.2025 10:25 Bayi No: 0603 Sayfa: 4/10  
Rapor No: 06-03-2373478 Araç Giriş Tarihi: 12.05.2025 10:27 Araç Çıkış Tarihi: 21.05.2025 10:25  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN          | ARKA        |
|-------------|-------------|
| -8.0 ! m/km | -5.5 ! m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 64      | 76      | 12       |
| 2. Aks | 80      | 50      | 30       |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol    | Sağ    | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks                     | 3.2145 | 3.0675 | 4         |
| 2. Aks                     | 1.752  | 1.725  | 1         |
| El Freni                   | 1.4315 | 1.4595 | 1         |

### Verimlilik

69

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat       | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|------------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 215/50/17R | 95W                | 4,7 mm        | Yazlık |
| Sol Arka | 215/50/17R | 95W                | 4,7 mm        | Yazlık |
| Sağ Ön   | 215/50/17R | 95W                | 4,7 mm        | Yazlık |
| Sağ Arka | 215/50/17R | 95W                | 4,7 mm        | Yazlık |


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik  
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H  
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 21.05.2025 10:25 Bayi No: 0603 Sayfa: 5/10  
Rapor No: 06-03-2373478 Araç Giriş Tarihi: 12.05.2025 10:27 Araç Çıkış Tarihi: 21.05.2025 10:25  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| 508                 | 466             | 76         | 100          |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 96                  | 83              | 10         | 86,46        |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik  
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H  
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 21.05.2025 10:25 | Bayi No:           | 0603             | Sayfa:             | 6/10             |
| Rapor No:     | 06-03-2373478    | Araç Giriş Tarihi: | 12.05.2025 10:27 | Araç Çıkış Tarihi: | 21.05.2025 10:25 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## OBD Genel Arıza Tarama

12.05.2025

Araç:

Fiat Aegea 1.6 JTDM

Motor kodu:

55 2603 84

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NM435600006X68211 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

12.05.2025 11:10:14 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

ABS

ABS

Hava yastığı

Hava yastığı

Klima

Klima

Konfor

Body Computer

Hata kodu B126E:

YOLCU KAPISI ELEKTRİKLI CAM MOTORU ROLESİ

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gösterge grubu

Hata kodu B1037:

Karoseri elektronik kumanda Ünitesi

İLETİSİM YOK

Hata kodu B1039:

Karoseri elektronik kumanda Ünitesi

İLETİSİM YOK

Hata kodu U1701:

Motor kumanda linitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Konfor

PARK ASİSTANI

Sanziman

Çift debriyajlı sanziman

Sanziman

Vites seçme kolu modüllü

Direksiyon

Servo direksiyon

Ses/Video

Entertainment/Telematik modüllü ETM

Hata kodu U0422:

Araç elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/ba

glantı

BOZUK İLETİSİM

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik  
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H  
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 21.05.2025 10:25 | Bayi No:           | 0603             | Sayfa:             | 7/10             |
| Rapor No:     | 06-03-2373478    | Araç Giriş Tarihi: | 12.05.2025 10:27 | Araç Çıkış Tarihi: | 21.05.2025 10:25 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*8211 şasi nolu TOFAS-FIAT EGEA CROSS URBAN 1.6 M.JET 130 DCT markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik  
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H  
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 21.05.2025 10:25 | Bayi No:           | 0603             | Sayfa:             | 8/10             |
| Rapor No:     | 06-03-2373478    | Araç Giriş Tarihi: | 12.05.2025 10:27 | Araç Çıkış Tarihi: | 21.05.2025 10:25 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >  
Çizik

## Vuruk



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,  
sol arka > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik  
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H  
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 21.05.2025 10:25 Bayi No: 0603 Sayfa: 9/10  
Rapor No: 06-03-2373478 Araç Giriş Tarihi: 12.05.2025 10:27 Araç Çıkış Tarihi: 21.05.2025 10:25  
Mersis No: 0309073518100001

## Diğer



Tampon, arka, Spoiler >  
Standart Dışı Onarım



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >  
Noktasal Ezik



Tampon, arka, Arka tampon >  
Rötüş



Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön >  
Delinmiş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş

### Parça Grubu

Döşemeler/Kapaklar

### Parça ve Hasar

Pandizot - Sökülmüş-Yok

## Notlar

### Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

### Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan boya kusur kontrolü sağlanmadı. Arka tampon demir ezik.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik  
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H  
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 21.05.2025 10:25 | Bayi No:           | 0603             | Sayfa:             | 10/10            |
| Rapor No:     | 06-03-2373478    | Araç Giriş Tarihi: | 12.05.2025 10:27 | Araç Çıkış Tarihi: | 21.05.2025 10:25 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası